Name of the Trade : Turner - 1st Semester - Module 1 : Occupational Safety

# Question	OPT A	ОРТ В	OPT C	OPT D	Question	OPT A	ОРТ В	OPT C	OPT D	Ans	Level	Topic of syllabus	Week No.of the
												Synabus	Syllabus
1 What is the expanded form of ABC in first aid?	Airway, blood and circulation	Aspiration, blood and circulation	Airway, breathing and circulation	Aspiration, breathing and circulation	प्राथमिक चिलित्सा में ABC का विस्तृत रूप क्या है?	Airway, blood and circulation	Aspiration, blood and circulation	Airway, breathing and circulation	Aspiration, breathing and circulation	С	1	First aid	1
									Circulation				
What is the standard colour code used for identifying the bin for the metal waste material?	Red	Blue	Green	Violet	धातु अपशिष्ट सामग्री के लिए बिन की पहचान के लिए मानक रंग कोड कौन सा है?	ભાભ	नीला	हरा	बैंगनी	A	1	Colour code for bin	1
3 What is the meaning of 'seitan' in '5s' of	Set	Sort	Shine	Sustain	जापानी पद्धिति के '5 एस 'में' सीटन 'का अर्थ क्या	सेट	क्रम	चमक	बनाए रखना	A	1	5s concept	1
Japanese methodology?	361	Suit	Sillie	Sustain	है?	संट	अन्त	प्रमा	बनार रखना	A	ı	os concept	'
4 Which safety practice refers, Do not wear the ring?	Road safety	General safety	Machine safety	Personal safety	कौन सा सुरक्षा अभ्यास संदर्भित करता है, अंगूठी न पहनें?	सड़क सुरक्षा	सामान्य सुरक्षा	मशीन की सुरक्षा	व्यक्तिगत सुरक्षा	D	1	Personal safety	1
ling:					1001:								
5 Which one belongs to team work?	Soft skill	Hard skill	Knowledge	Technical skill	टीम वर्क किस से संबंधित है?	सॉफ्ट स्किल	हार्ड स्किल	ज्ञान	तकनीकी कौशल	A	1	Softskills	1
6 Which gas is used in Halon extinguisher?	Hydrogen	Carbon dioxide	Carbon monoxide	Carbon tetrachloride	हालन एक्सटिंगुइशर में किस गैस का उपयोग किया जाता है?	हाइड्रोजन	कार्बन डाइऑक्साइड	कार्बन मोनोऑक्साइड	कार्बन टेट्राक्लोराइड	D	2	Fire extingushier	1
7 Which one is the golden hours related to first	First 15 minutes	First 20 minutes	First 30 minutes	First 45 minutes	प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित स्वर्णिम समय कौन	पहले 15 मिनट	पहले 20 मिनट	पहले 30 मिनट	पहले 45 मिनट	С	2	First Aid	1
aid?	r iist 10 minutes	1 list 20 militates	1 iist 50 iiiiides	1 list 40 millions	सा है?	10 10 1010	1641 20 101010	164 00 1010	1661 40 101010		۷	TilgCAId	'
8 Which one is the cause for hazard in personal	Long hair	Safety boots	Buttons fastened	Sleeve tightly rolled	व्यक्तिगत सुरक्षा में खतरे का कारण कौन है?	लम्बे बाल	सुरक्षा जूते	बटन बन्धन	आस्तीन कसकर मुड़ी	A	2	Occupational	1
safety?									होना			safety	
9 What is the correct sequence of the operation of a simple fire extinguisher?	Pull, Aim squeeze & sweep	Aim pull sweep and squeeze	Squeeze aim pull and sweep	Sweep Aim pull and squeeze	एक साधारण अग्निशामक यंत्र के संचालन का सही क्रम क्या है?	खींचो, निशाना लगाओ, निचोड़ो और		निचोड़ो, निशाना लगाओ, खींचों, स्वीप		A	2	Fire safety	1
						स्वीप करो	और निचोड़ो	करो	निचोड़ो				
10 Which victim has given CPR immediately?	Difficulty in breathing	Severe head injury	Severe blood loss	Dehydration	किस पीड़ित को CPR तत्काल देंना चाहिए?	सांस लेने में दिक्कत	सिर में गंभीर चोट	गंभीर खून की कमी	निर्जलीकरण	A	3	First Aid	1

Name of the Trade : Turner - 1st Semester - Module 2 : Basic Fitting

# Question	OPT A	ОРТ В	OPT C	OPT D	Question	OPT A	ОРТ В	OPT C	OPT D	Ans	Level	Topic of syllabus	Week No. of the Syllabus
1 What is the name of angle marked 'X'?	Web angle	Rake angle	Helix angle	Point angle	'X' द्वारा चिहिनत कोण का नाम क्या है?	वेब कोण	रेक कोण	हेलिक्स कोण	बिंदु कोण	D	1	Nomanclature of drill	6
2 Which angle is preventing the cutting edge from rubbing action?	Web angle	Rake angle	Clearance angle	Point angle	कौन सा कोण कोण कर्तन धार को रगड़ने से बचाता है?	वेब कोण	रेक कोण	निकासी कोण	बिंदु कोण	С	1	Nomanclature of drill	6
3 What is the drill point angle for drilling brass?	140°	130°	120°	118°	पीतल की ड्रिलिंग के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल क्या होगा?	140 °	130 °	120 °	118°	D	1	Nomanclature of drill	6
4 What is the normal lip clearance angle for standard drill?	2 °- 4°	5° - 7°	8° - 12°	13° - 16°	किसी मानक ड्रिल के लिए सामान्य लिप क्लीयरेंस कोण कितना होगा?	2°-4°	5°-7°	8°-12°	13 ° - 16 °	С	1	Nomanclature of drill	6
5 Which angle determines the rake angle at the cutting edge of twist drill?	Wed angle	Helix angle	Point angle	Clearance angle	कौन सा कोण किसी ट्विस्ट ड्रिल में कर्तन धार पर रेक कोण को व्यक्त करेगा?	कील कोण	हेलिक्स कोण	बिंदु कोण	निकासी कोण	В	1	Nomanclature of drill	6
6 What is the part marked 'X'?	Lip	Land	Flank	Drill axis	'X' द्वारा कौन सा भाग चिहिनत किया गया है?	लिप	ਲੈਂਡ	फ्लेंक	ड्रिल की धुरी	В	1	Nomanclature of drill	6
7 What is the name of the machine?	The sensitive drilling machine	The pillar drilling machine	The radial drilling machine	The gang drilling machine	मशीन का नाम क्या है?	संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन	पिलर ड्रिलिंग मशीन	रेडियल ड्रिलिंग मशीन	गिरोह ड्रिलिंग मशीन	В	1	Sensitive drilling machine	6

8 What is the name of the part 'X'?	Side screw	Guide plate	Centre screw	Adjusting screw	'X' द्वारा चिहिनत भाग का नाम क्या है?	साइड पेंच	गाइड प्लेट	केंद्र का पेंच	समायोजन पेंच	В	1	Taps and dies	7
TES X													
9 What is the material of files?	Cast iron	Mild steel	Low alloy steel	High carbon steel	फाइल की सामग्री क्या है?	ढलवा लोहा	मृदु इस्पात	निम्न मिश्र धातु इस्पात	उच्च कार्बन इस्पात	D	1	Files	4
0 What is the specification for shape of file?	Cut	Grades	Length	Cross section	किसी फाइल का आकार का विनिर्देश किसके द्वारा करते है?	कट	ग्रेड	लंबाई	अनुप्रस्थ काट	D	1	Files	4
1 What is the name of the part marked as 'X'?	Hard jaw	Soft jaw	Fixed jaw	Movable jaw	'X' द्वारा चिहिनत भाग का नाम क्या है?	कठोर जबड़ा	नरम जबड़ा	स्थिर जबड़ा	चल जबड़ा	D	1	Types of vices	3
X X													
2 What is the body material of bench vice?	Cast iron	Mild steel	Wrought iron	Hardened steel	बेंच वाईस की बॉडी किस सामग्री की बनी होती है?	ढलवा लोहा	मृदु इस्पात	रॉंट आयरन	कठोरिकृत इस्पात	A	1	Types of vices	3
3 Which is the internal part of a bench vice?	Handle	Box nut	Fixed jaw	Movable jaw	बेंच वाईस का आंतरिक भाग कौन सा होता है?	संभालना	बॉक्स नट	स्थिर जबड़ा	चल जबझ	В	1	Types of vices	3
4 What is the included angle of center punch?	30°	45°	60°	90°	केंद्र पंच का समाविष्ट कोण कितना होता है?	30°	45 °	60°	90°	D	1	Punch	2
5 What is the included angle of prick punch used for marking light punch marks needed to position dividers?	30°	45°	60°	90°	डिवाइडर की स्थिति सुनिश्चित कने के लिए, हल्के चिन्ह अंकित करने वाले प्रिक पंच का कोण कितना होता है?	30°	45 °	60°	90°	A	1	Punch	2
6 What is the accuracy of measurement by a try square?	0.002 mm / 10mm length	0.02 mm / 100mm length	0.2 mm / 1000 mm length	2 mm / 1 mm length	गुनिया द्वारा मापन की शुद्धता क्या होगी?	0.002 mm / 10mm length	0.02 mm / 100mm length	0.2 mm / 1000 mm length	2 mm / 1 mm length	А	1	Try square	4

17 What is the name of part marked as 'X'?	Face	Pein	Cheek	Eyehole	'X' द्वारा चिहिनत किए भाग का नाम क्या है?	फलक	पीन	गाल	आई होल	С	1	Hammer	2
What is the halle of part marked as X?	race	T GIII	Officer	Lychole	र पुंचरा विद्यारा विर जाग वर्ग जाज वर्ष है:	1/(14)	101	Silvi	311 2 6141	0	•	riammer	2
18 Which portion of a hammer head is not hardened	Face	Pein	Cheek	Cross pein	हथोड़े के कौन् से भाग को कठोरिकृत नहीं किया जाता	फलक	पीन	गाल	क्रॉस पीन	С	1	Hammer	2
or left soft?					अथवा नर्म छोड़ दिया जाता है?								
19 What is the name of part marked as 'X'?	Rivet	Screw	Loop spring	Adjusting nut	'X' द्वारा चिहिनत किए भाग का नाम क्या है?	रिवेट	स्क्र	लूप स्प्रिंग	समायोजन नट	С	1	Calipers	4
What is the name of part marked as 'X'?	Base	Snug	Spindle	Rocker arm	'X' द्वारा चिहिनत किए भाग का नाम क्या है?	आधार	स्नग	स्पिंडल	रॉकर आर्म	D	1	Marking	6
Which type of vice has a trigger for opening the movable jaw?	Pin vice	Pipe vice	Bench vice	Quick releasing vic	e किस वाईस में चाल जबड़े को खोलने के लिए ट्रिगर दिया जाता है?	पिन वाइस	पाइप वाइस	बैंच वाइस	क्विक रिलीजिंग वाइस	D	2	Types of vices	3
Which type of vice is used for marking of small jobs on the surface plate?	Pipe vice	Bench vice	Tool Makers vice	Quick releasing vic	e सरफेस प्लेट पर छोटे कार्यों के अंकन के लिए किस वाईस का प्रयोग किया जाता है?	पाइप वाइस	बैंच वाइस	टूल मेकर्स वाइस	क्विक रिलीजिंग वाइस	С	2	Types of vices	3
23 Which tool is used for cutting internal thread?	Die	Тар	Drill	Reamer	किस औजार का प्रयोग आंतरिक चूड़ी काटने में किया जाता है?	डाई	टेप	ड्रिल	रीमर	В	2	Taps and dies	7
What type of tap wrench is used in restricted places?	Bar type tap wrench	'T' handle tap wrench	Solid type tap wrench	Double under tap wrench	है ?	बार टाइप टैप रिंच	'टी' हैंडल टैप रिंच	ठोस प्रकार का टेप रिंच	डबल एंडेड टैप रिंच	В	2	Taps and dies	7
Which type of tap wrench is used to minimize the damage of taps?	Bar type tap wrench	Solid type tap wrench	Double ended tap wrench	T handle type tap wrench	टूट फूट से बचने के लिए किस प्रकार का टेप प्रयोग किया जाता है?	बार टाइप टैप रिंच	ठोस प्रकार का टेप रिंच	डबल एंडेड टैप रिंच	T हैंडल टाइप टैप रिंच	В	2	Taps and dies	7
26 What is the cut of file used for deburring the job on lathe?	Rasp cut file	Double cut file	Curved cut file	Single cut file	लेथ में जॉब पर से बर हटाने के लिए किस कट की फाइल का प्रयोग किया जाता है?	रास्प कट फाइल	डबल कट फाइल	घुमावदार कट फाइल	सिंगल कट फाइल	D	2	Files	4

27 Which file is used for filing s on already finished surface?	surfaces at right angle ?	Flat file	Needle file	Safe edge file	Curved cut file	पहले से तैयार सतह की समकोण पर सतह बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली फाइल है?	सपाट फ़ाइल	सुई फ़ाइल	सुरक्षित किनारा फ़ाइल	ा घुमावदार कट फाइल -	С	2	Files	4
28 Which grade of file is used f material?	for heavy reduction of	Smooth file	Bastard file	Second cut file	Dead smooth file	कौन से ग्रेंड की फाइल भारी मात्रा में धातु काटने के लिए प्रयोग की जाती है?	स्म् थ फ़ाइल	बास्टर्ड फ़ाइल	सेकंड कट फाइल	डेड स्मूथ फ़ाइल	В	2	Files	4
29 Which is used to mark the c	center of a round rod?	Divider	Jenny caliper	Inside caliper	Outside caliper	किसका प्रयोग बेलनाकार छड का केंद्र निकलने के लिए किया जाता है?	डिवाइडर	जेनी कैलिपर	इनसाइड कैलीपर	आउटसाइड कैलीपर	В	2	Calipers	4
30 What is the part marked as	—-х	Peg	Leg	Fulcrum	Knurled nut	'X' द्वारा चिह्नित किया भाग है?	ख्ंटी	टांग	आधार	नर्लेड नट	A	2	Marking	6
31 Which punch is used for loc hole?	cating center of the	Dot punch	Prick punch	Center punch	Hollow Punch	किस पंच का प्रयोग छिद्र के केंद्र के अंकन में किया जाता है?	डॉट पंच	प्रिक पंच	सेंटर पंच	खोखला पंच	С	2	Punch	2
32 Which part of the universal for fine adjustment?	surface gauge is used	Scriber	Spindle	Guide pin	Rocker arm	यूनिवर्सल सर्फस गेज़ का कौन सा भाग सूक्ष्म समायोजन के लिए किया जाता है?	खुरचने का औजर	स्पिंडल	गाइड पिन	रॉकर आर्म	D	2	Marking	6
33 Which part of the universal to draw parallel line from the	surface gauge is used e datum edge?	Spindle	Rocker arm	Snug	Guide pin	यूनिवर्सल सर्फस गेज़ का कौन सा भाग डाटम किनारे के सापेक्ष समानांतर रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है?	स्पिंडल	रॉकर आर्म	स्नग	गाइड पिन	D	2	Marking	6
34 Which type of chisel is used	d to cut key ways?	Flat chisel	Cross cut chisel	Diamond point chisel	Half round nose chisel	चाबी घाट काटने के लिए कौन सी चिसल प्रयोग की जाती है?	सपाट छेनी	क्रॉस कट छेनी	डायमंड पॉइंट छेनी	हाफ राउंड नोज छेनी	В	2	Chisels	2
35 What is the point angle of coaluminium?	old chisel to cut	30°	45°	55°	60°	एल्युमीनियम काटने के लिए कोल्ड चीजल का बिंदु कोण क्या होगा?	30°	45°	55°	60°	A	2	Chisels	2
36 Which type of chisel is used at the corners and joints?	d for squaring materials	Web chisel	Flat chisel	Cross cut chisel	Diamond point chisel	कोनों और जोड़ों को चौरस बनाने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है?	वेब छेनी	सपाट छेनी	क्रॉस कट छेनी	डायमंड पॉइंट छेनी	D	2	Chisels	2
37 Which is the blank size M10 thread?) x1.5mm of external	10.85mm	9.85mm	9.75mm	9.65mm	M10 x1.5 मिमि की बाहय चूड़ी बनाने के लिए ब्लेंक साइज़ क्या होगा?	10.85mm	9.85mm	9.75mm	9.65mm	В	3	Metric threads	7

Name of the Trade : Turner - 1st Semester - Module 3 : 1.Lathe Accessories

Question	OPT A	OPT B	OPT C	OPT D	Question	OPT A	OPT B	OPT C	OPT D	Ans	Level	Topic of syllabus	Week No of the Syllabu
1 Which mechanism is also called as reversing gear unit?	Tumbler gear	Change gear unit	Quick change box	Apron mechanism	किस तंत्र को प्रतिवर्ती गियर इकाई भी कहा जाता है?	टंबलर गियर	गियर परिवर्तन यूनिट	त्वरित परिवर्तन बॉक्स	एप्रन तंत्र	A	1	Tumbler gear	10
2 What is the name of the part 'X'?	Driver gear	Main spindle	Spindle gear	Tumbler gear	भाग 'X' का नाम क्या है?	ड्राइवर गियर	मुख्य धुरी	स्पिंडल गियर	टंबलर गियर	D	1	Tumbler gear	10
3 What is the name of the center?	Tipped center	Friction center	Ordinary center	Inserted type center	केंद्र का नाम क्या है?	टिप्पड केंद्र	घर्षण केंद्र	साधारण केंद्र	इन्सर्ट प्रकार का केंद्र	D	1	Lathe centres	22
4 What is the name of the center?	Female center	Ordinary center	Revolving center	Self-driving live center	केंद्र का नाम क्या है?	महिला केंद्र	साधारण केंद्र	घूमने वाला केंद्र	सेल्फ ड्राइविंग लाइव सेंटर	D	1	Lathe centres	22
5 What is the name of the center?	Pipe center	Swivel v center	Revolving center	Insert type center	केंद्र का नाम क्या है?	पाइप केंद्र	स्विवेल वी केंद्र	घूमने वाला केंद्र	इन्सर्ट प्रकार का केंद्र	В	1	Lathe centres	22
6 What is the name of the center with a carbide tip is brazed into an ordinary steel shank?	Ball center	Half center	Tipped center	Insert type center	साधारण इस्पात शेंक में कार्बाइड टिप ब्रेज किए हु एकेंद्र का नाम क्या है?	बॉल सेंटर	आधा केंद्र	टिप्पड केंद्र	इन्सर्ट प्रकार का केंद्र	С	1	Lathe centres	22
7 What type of taper provided on the shank of lathe center?	Jaron	Morse	Metric	Brown& sharp	लेथ केंद्र की शंक में दिए गए टेपर का प्रकार है?	जर्नी	मोर्स	मीट्रिक	ब्राउन और शार्प	В	1	Lathe centres	22
8 What is the name of the center?	Insert type	Self driveling	Tipped center	Micro set adjustable	केंद्र का नाम क्या है??	इन्सर्ट प्रकार का	स्वचालित	टिप्पड केंद्र	माइक्रो सेट समायोज्य	D	1	Lathe centres	22
9 What is the name of the center accommodates in the main spindle sleeve?	Dead center	Half center	Pipe center	Live center	मु ख्य स्पिंडल की स्लीव में धारित किए जाने वाले केंद्र का नाम क्या है?	मृत केंद्र	आधा केंद्र	पाइप केंद्र	लाइव सेंटर	D	1	Lathe centres	22

10 Where is the dead center fixed on lathe?	Carriage	Tail stock	Head stock	Cross-Stock	लेथ में मृत केंद्र कहाँ स्थापित किया जाता है?	गाड़ी	टेल स्टॉक	प्रमुख स्टॉक	क्रॉस स्टॉक	В	1	Lathe centres	22
11 What is the inclined angle of dead center conical point?	90°	60°	50°	30°	मृत केंद्र के शंकुआकार भाग का झुकाव कोण कितना होता है?	90°	60°	50°	30°	В	1	Lathe centres	22
12 What is the name of the accessory?	Face plate	Angle plate	Catch plate	Driving plate	सहायक उपकरण का नाम क्या है?	फेस प्लेट	कोण प्लेट	कैच प्लेट	ड्राइविंग प्लेट	D	1	Lathe centres	22
ESSACIAL CONTRACTOR CO													
13 What is the name of the part 'X'?	Face plate	Catch plate	Driving plate	Safety driving plate	e भाग 'X' का नाम क्या है?	फेस प्लेट	कैच प्लेट	ड्राइविंग प्लेट	सुरक्षा ड्राइविंग प्लेट	D	1	Lathe centres	22
14 What is the accessory marked 'X'?	Face plate	Angle plate	Catch plate	Driving plate	सहायक उपकरण 'X' का नाम क्या है?	फेस प्लेट	कोण प्लेट	कैच प्लेट	ड्राइविंग प्लेट	С	1	Driving plate	22
15 What is the name of the accessory?	Face plate	Angle plate	Catch plate	Driving plate	सहायक उपकरण 'X' का नाम क्या है?	फेस प्लेट	कोण प्लेट	कैच प्लेट	ड्राइविंग प्लेट	A	1	Face plate	22
16 What is the name of the part 'X'?	Counter weight	Clamping bolt	Angle plate	Parallel	भाग 'X' का नाम क्या है?	काउंटर वजन	क्लैंपिंग बोल्ट	कोण प्लेट	पेरेलेल	A	1	Face plate	22
What is the name of the part marked 'X'?	Live center	Catch plate	Lathe carrier	Driving plate	'X' द्वारा चिहिनत भाग का नाम क्या है?	लाइव सेंटर	कैच प्लेट	खराद वाहक	ड्राइविंग प्लेट	С	1	Lathe carrier	22

18 Which part is assembled in compound rest other than compound slide?	Swivel base	Cross slide	Saddle	Apron	कौन सा भाग कंपाउंड स्लाइड की बजाय कंपाउंड रेस्ट में अस्सेम्ब्ल होता है?	स्विवेल आधार	क्रॉस स्लाइड	सैडल	एप्रन	A	1	Different parts of lathe	9
19 What is the specification of centre lathe marked 'X'?	Swing over bed	Diameter of work	Swing over carriage	Size of spindle bore	'X' द्वारा केंद्र खराद का कौन सा विनिर्देश चिहिनत है?	स्विंग ओवर बेड	कार्य का व्यास	स्विंग ओवर कैरिज	स्पिंडल बोर का साइज़	A	1	Parts of lathe	9
TARBANI.													
20 What is the specification of center lathe wheel as 'X'?	Sine of spindle bore	The swing over bed	Length of the bed	Length between centers	'X' द्वारा केंद्र खराद का कौन सा विनिर्देश चिहिनत है?	स्पिंडल बोर का साइज़	स्विंग ओवर बेड	बेड लेंग्थ	केंद्रों के बीच की लंबाई	D	1	Parts of lathe	9
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X													
21 What is the specification of center lathe marked as 'X'?	Length of the bed	The swing over bed	Size of spindle bore	Length between centers	'X' द्वारा केंद्र खराद का कौन सा विनिर्देश चिहिनत है?	बेड लेंग्थ	स्विंग ओवर बेड	स्पिंडल बोर का साइज़	केंद्रों के बीच की लंबाई	A	1	Parts of lathe	9
X A A A A A A A A A A A A A A A A A A A													
22 What is the name of part marked as 'X'?	Tail stock	Tool stock	Head stock	Compound rest	'X' द्वारा कौन सा भाग चिहिनत है?	टेल स्टॉक	टूल स्टॉक	हेड स्टॉक	कंपाउंड रेस्ट	А	1	Parts of lathe	9
23 What is the name of part marked as 'x' in center lathe?	Compound rest	Cross-Slide	Tool post	Carriage	'X' द्वारा केंद्र खराद का कौन सा भाग चिहिनत है?	कंपाउंड रेस्ट	क्रॉस स्लाइड	टूल पोस्ट	कैरिज	А	1	Parts of lathe	9
24 What is the name of part marked as 'x' in center laths?	Bed	Carriage	Feed shaft	Lead screw	'X' द्वारा केंद्र खराद का कौन सा भाग चिहिनत है?	बेड	कैरिज	फीड शाफ्ट	लीड स्क्रू	D	1	Parts of lathe	9
X X													

25 What is the name of part marked as 'x' in center laths?	Bed	Carriage	Feed shaft	Lead screw	'X' द्वारा केंद्र खराद का कौन सा भाग चिहिनत है?	बेड	कैरिज	फीड शाफ्ट	लीड स्क्रू	С	1	Parts of lathe	9
x want													
26 What is the name of part marked as 'x' in center laths?	Bed	Carriage	Compound rest	Quick change gear box	'X' द्वारा केंद्र खराद का कौन सा भाग चिहिनत है?	बेड	कैरिज	कंपाउंड रेस्ट	त्वरित परिवर्तन गियर बॉक्स	В	1	Parts of lathe	9
27 What is the name the part marked 'X' on headstock of lathe?	Tail stock	Lathe chuck	Lathe spindle	Speed change lever	'X' द्वारा खराद के हेड स्टॉक का कौन सा भाग चिहिनत है?	टेल स्टॉक	खराद चक	लेथ स्पिंडल	स्पीड परिवर्तन लीवर	С	1	Head stock	10
T X X X X X X X X X X X X X X X X X X X													
28 What is the name of part marked 'X' in cone pulley head stock of lathe?	Chuck	Pinion	Back gear shaft	Stepped cone pulley	'X' द्वारा खराद के हेड स्टॉक की कोन पुली में कौन सा भाग चिह्नित है?	चक	पिनियन	बैक गियर शाफ़्ट	चरणबद्ध शंकु चरखी	С	1	Back gear shaft	10
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X													
29 What is the name of part marked 'X' in cone pulley head steel of lathe?	Cone pulley	Bull gear	Pinion	Chuck	'X' द्वारा खराद के हेड स्टॉक की कोन पुली स्टील में कौन सा भाग चिहिनत है?	शंकु चरखी	बुल गियर	पिनियन	चक	В	1	All geared dirve	10
NAME OF THE PARTY													
30 What is the name of part marked as 'X' in the cone pulley head stock of a lathe?	Back gear	Head stock cone pulley	Head stock bull gear	Counter shaft cone pulley	'X' द्वारा खराद के हेड स्टॉक की कोन पुली में कौन सा भाग चिह्नित है?	पीछे का गियर	हेड स्टॉक कोन पुली	हेड स्टॉक बुल गियर	काउंटर शाफ्ट शंकु चरखी	В	1	Cone pully dirve	10
X - No.													
31 What is an accuracy of an independent four chuck in metric system?	0.001mm	0.002mm	0.01mm	0.02mm	स्वतंत्र चार जबड़े वाली चक की मीट्रिक पद्धति में शुद्धता कितनी है?	0.001mm	0.002mm	0.01mm	0.02mm	D	1	Independent chuck	13

Which is four jaw chuck?	Self centering chuck	Independent chuck	Self aligning chuck	Collect chuck	चार जबड़े वाली चक कौन सी है?	सेल्फ सेंटरिंग चक	स्वतंत्र चक	स्वयं संरेखित चक	कोलेट चक	В	1	Four jaw chuck	13
3 Which is 3 jaw chuck?	4 Jaw chuck	Magnetic chuck	Combination chuck	Self centring chuck	तीन जबड़े वाली चक कौन सी है?	4 जबड़े वाली चक	चुंबकीय चक	संयोजन चक	सेल्फ सेंटरिंग चक	D	1	Three jaw chuck	13
4 Which jaw of 3 jaw chuck is used to hold hollow job?	Movable jaw	Fixed jaw	External jaw	Internal jaw	तीन जबड़े वाली चक के कौन से जबड़े द्वारा खोखले कार्यों को पकड़ा जाता है?	चल जबड़ा	स्थिर जबड़ा	बाहरी जबड़ा	आंतरिक जबड़ा	D	1	Three jaw chuck	13
5 Which material is to used make body of three jaw chuck?	Cast iron	Cast steel	Alloy steel	Hardened steel	तीन जबड़े वाली चक बनाने के लिए कौन सी सामग्री क प्रयोग किया जाता है?	ढलवा लोहा	ढलवा इस्पात	अलॉय स्टील	कठोरीकृत इस्पात	В	1	Three jaw chuck	13
6 Which material is used to make back plate of a three jaw chuck?	Cast steel	Cast iron	Alloy steel	Wrought iron	तीन जबड़े वाली चक की बेक प्लेट बनाने के लिए कौन सी सामग्री क प्रयोग किया जाता है?	ढलवा इस्पात	ढलवा लोहा	अलॉय स्टील	लोहा	В	1	Three jaw chuck	13
What is the name of part marked 'X' in 3 jaw chuck?	Jaws	Back plate	Pinion	Crown wheel	'X' द्वारा तीन जबड़े वाली चक का कौन सा भाग चिहिनत है?	जबड़े	पीछे की प्लेट	पिनियन	क्राउन व्हील	D	1	Three jaw chuck	14
What is the material of jaws of 3 jaw chuck?	Cast iron	Alloy steel	High carbon steel	Medium carbon steel	तीन जबड़े वाली चक के जबड़े बनाने के लिए कौन सी सामग्री क प्रयोग किया जाता है?	ढलवा लोहा	अलॉय स्टील	उच्च कार्बन इस्पात	मध्यम कार्बन इस्पात	С	1	Three jaw chuck	14
Which material used of manufacturing crown wheel of a three jaw chuck?	Alloy steel	Cast iron	High carbon steel	Chrome vanadium steel	तीन जबड़े वाली चक की क्राउन व्हील बनाने के लिए कौन सी सामग्री क प्रयोग किया जाता है?	अलॉय स्टील	ढलवा लोहा	उच्च कार्बन इस्पात	क्रोम वैनेडियम इस्पात	A	1	Three jaw chuck	14
0 What is the angle between the adjustable jaws of a three jaw chuck?	90°	118°	119°	120°	तीन जबड़े वाली चक के समायोजित जबड़ों के बीच का कोण होता है?	90 °	118°	119°	120°	D	1	Three jaw chuck	14
Which part of screw rod of 4 jaw chuck permits the screws to rotate but not to advance?	Pinion	Finger pin	Taper pin	Locating pin	चार जबड़े वाली चक की पेंच छड़ का कौन सा भाग पेंच को घुमने तो देता है किन्तु आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देता है?	पिनियन	फिंगर पिन	टेपर पिन	लोकेटिंग पिन	В	1	Three jaw chuck	14
2 What is type of the lathe bed?	'V' bed	Gap bed	Flat bed way	Combination bed	लेथ बेड का कौन सा प्रकार हैं?	'∨' ਕੇਤ	गैप बेड	सपाट बेड वे	संयोजन बेड	D	1	Lathe bed	9

43 What is the name of the part of compound rest	Jib	Tap slide	Cross slide	Swivel base	'X' द्वारा कंपाउंड रेस्ट के चिहिनत भाग का नाम क्या है?	जिब	शीर्ष स्लाइड	क्रॉस स्लाइड	स्विवेल आधार	D	1	Swivel base	9
marked 'X'?	Jib	i ap silue	Cioss silde	Swiver base	. प्रवास वया है :	1014	(II) ((II))	EÇIIVY IVIK	स्थिपस आयार	J	·	Swiverbase	9
44 Which part of the lathe is 'H' shaped cast iron on the bed ways?	Saddle	Top slide	Tail stock	Cross slide	लेथ के बेड के ऊपर रखे कौन से ढलवा लौहे के बने भाग का आकार H के समान होता है?	सैडल	शीर्ष स्लाइड	टेल स्टॉक	क्रॉस स्लाइड	A	1	Saddle	9
45 Which part of carriage is only for possible manual operation?	Apron	Saddle	Top slide	Cross slide	कैरिज के कौन से भाग का केवल हस्त परिचालन संभव है?	एप्रन	सैडल	शीर्ष स्लाइड	क्रॉस स्लाइड	С	1	Top slide	9
46 What is the name of the part of carriage marked as 'X'?	Apron	Saddle	Top slide	Cross slide	'X' द्वारा कैरिज के चिहिनत भाग का नाम क्या है?	एप्रन	सैडल	शीर्ष स्लाइड	क्रॉस स्लाइड	A	1	Apron	9
Which part of lathe slides over the bed ways between headstock and the tailstock?	Lead screw	Feed rod	Carriage	Spindle	लेथ का कौन सा भाग हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच लेथ बेड पर स्लाइड करता है?	प्रमुख स्क्र्	फ़ीड रॉड	कैरिज	धुरा	С	1	Carriage	9
48 What is the name of the part of tail stock marked 'X'?	Base	Clamping unit	Set over screw	Spindle locking leve	r 'X' द्वारा टेल स्टॉक के चिहिनत भाग का नाम क्या है?	आधार	क्लेम्पिंग इकाई	सेट ओवर पेंच	स्पिंडल लॉकिंग लीवर	С	1	Parts of tail stock	11
49 Which type taper is provided at the hollow end of the tailstock barrel/spindle?	Jaron taper	Morse taper	Metric taper	Brown & Sharpe taper	टेलस्टॉक के स्लीव/बेरेल के खोखले सिरे पर कौन सा टेपर दिया जाता है	जर्नो टेपर	मोर्स टेंपर	मीट्रिक टेपर	ब्राउन और शार्प टेपर	В	1	Tail stock	11
50 Name the lathe accessory shown.	Fixed steady	Travelling steady	Roller steady	Cat head	सहायक उपकरण 'X' का नाम क्या है'?	फिक्स्ड स्टेडी	ट्रेवेलिंग स्टेडी	रोलर स्टेडी	कैट स्टेडी	В	1	Travelling steady	22

51 What is the name of the accessory?	Face plate	3 jaw chuck	Driving plate	Magnetic chuck	सहायक उपकरण 'X' का नाम क्या है?	फेस प्लेट	3 जबड़े वाली चक	मीट्रिक टेपर	चुंबकीय चक	D	1	Magnetic chuck	14
Total Control		,	g						3				
52 Name the lathe accessory shown?	Fixed steady	Travelling stead	Roller stead	Cat stead	सहायक उपकरण 'X' का नाम क्या है?	फिक्स्ड स्टेडी	ट्रेवेलिंग स्टेडी	रोलर स्टेडी	कैट स्टेडी	A	1	Fixed asteady	22
53 How many gears are assembled in tumbler gear mechanism?	2 gears	3 gears	4 gears	5 gears	टंबलर गियर तंत्र में कितने गियर अस्सेम्ब्ल किए जाते है?	2 गियर्स	3 गियर्स	4 गियर्स	5 गियर्स	В	1	Tumbler gear	11
54 Which gear drives the fixed stud gear in lathe?	Feed shaft	Tumbler gear	Norton gear box	Apron mechanism	कौन सा गियर लेथ में फिक्स्ड स्टड गियर को चलता है?	फीड शाफ्ट	टंबलर गियर	नॉर्टन गियर बॉक्स	एप्रन तंत्र	В	1	Tumbler gear	11
What is the name of the part 'X'?	Driver gear	Main spindle	Spindle gear	Tumbler gear	प्रदर्शित भाग 'X' का नाम क्या है?	ड्राइवर गियर	मुख्य स्पिंडल	ड्राइविंग प्लेट	टंबलर गियर	С	1	Tumbler gear	11
What is the purpose of the center shown in the figure?	To drive soft jobs	Support small size job	Support with chamfer	Support work where no center hole permitted	चित्र में प्रदर्शित केंद्र का नाम क्या है?	सॉफ्ट जॉब घुमाने के लिए	छोटे आकार की कार्यों को सहारा देना	चेम्फ़र के साथ सहारा देना	कार्य को सहारा देना जहां कोई केंद्र छेद की अनुमति नहीं है	D	2	Lathe centres	22
57 Where the driver pin is used?	Driving plate	Catch plate	Angle plate	Face plate	ड्राईवर पिन कहाँ प्रयोग की जाती है?	ड्राइविंग प्लेट	कैच प्लेट	कोण प्लेट	फेस प्लेट	А	2	Drive plate	22
58 Which one of the below accessory has provided 'U' slot?	Face plate	Angle plate	Catch plate	Driving plate	निम्न में से किस सहायक उपकरण में 'U' स्लॉट्स दिए होते है?	फेस प्लेट	कोण प्लेट	कैच प्लेट	ड्राइविंग प्लेट	С	2	Drive plate	22
59 Which accessory is used in between center work?	Face plate	Catch plate	Three chuck	Four jaw chuck	किस सहायक उपकरण को केन्द्रों के बीच प्रयोग किया जाता है?	फेस प्लेट	कैच प्लेट	3 जबड़े वाली चक	4 जबड़े वाली चक	В	2	Drive plate	22

60 Which one of the below is a work holding	Catch plate	Face plate	Driving plate	Four jaw chuck	निम्न में से कौन सी कार्य पकड़ने वाली युक्ति है?	प्लेट पकड लो	फेस प्लेट	डाइविंग प्लेट	4 जबडे वाली चक	D	2	Four jaw chuck	13
device?	·	·		·		·		^ `				,	
61 Which work holding method is to be used if, high degree of concentricity is needed?	n Face plate	Four jaw chuck	Three jaw chuck	In between centers	किस कार्य धारण विधि का उपयोग किया जाता है, यदि, उच्च स्तर की समकेंद्रियता की आवश्यकता है?	फेस प्लेट	4 जबड़े वाली चक	3 जबड़े वाली चक	केंद्रों के बीच में	D	2	Lathe centres	22
62 Which method of holding is used for lengthy work to avoid over hanging?	In between centers	In four jaw chuck	In face plate	Angle plate	लटकने से बचने के लिए लंबे कार्यों को पकड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है?	केंद्रों के बीच में	4 जबड़े वाली चक में	फेस प्लेट में	कोण प्लेट	A	2	Lathe centres	22
63 Which work holding device is used to hold irregular shaped work?	4 Jaw chuck	3 Jaw chuck	Face Plate	Catch plate	अनियमित आकार के कार्यों को पकड़ने के लिए किस कार्य धारण उपकरण का उपयोग किया जाता है?	4 जबड़े वाली चक	3 जबड़े वाली चक	फेस प्लेट	कैच प्लेट	С	2	Face plate	22
64 Where will be using the angle plate and counter weight?	Face plate	Catch plate	Driving plate	Four jaw chuck	कोण प्लेट और काउंटर वजन का उपयोग कहां किया जता है?	फेस प्लेट	कैच प्लेट	ड्राइविंग प्लेट	4 जबड़े वाली चक	A	2	Face plate	22
65 Which work holding device of lathe is require to	Face plate	Catch plate	3 Jaw chuck	Four Jaw chuck	अनियमित कार्यों के लिए संतुलन की आवश्यकता कौन से	फेस प्लेट	कैच प्लेट	3 जबड़े वाली चक	4 जबड़े वाली चक	A	2	Face plate	22
balance for irregular job?					उपकरण में होती है?								
66 Which material is used for marking lathe bed?	Pig iron	Mild steel	Grey cast iron	Nodular cast iron	लेथ बेड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?	कच्चा लोहा	मृदु इस्पात	ग्रे ढलवा लोहा	गांठदार ढलवा लोहा	С	2	Parts of lathe	8
67 Which part of center lathe make angular movement?	Saddle	Top slide	Cross slide	Compound slide	केंद्र लेथ का कौन सा भाग कोणीय गति करता है?	सैडल	शीर्ष स्लाइड	क्रॉस स्लाइड	कंपाउंड स्लाइड	D	2	Parts of lathe	8
68 What is the purpose of square slot provided on the top of the pinion of a 3 jaw chuck is?	To set chuck on machine	To set the back on the machine	To accommodate the chuck key	To set the body of the chuck in spindle	तीन जबड़े वाली चक के पिनियन के शीर्ष में वर्गाकार खांचे का क्या उद्देश्य है?	मशीन पर चक लगाना	मशीन पर बैक प्लेट लगाना	चक की को समाहित करने के लिए	स्पिंडल में चक की बॉडी को स्थापित करने के लिए	С	2	Three jaw chuck	14
69 What is the swing over bed?	Perpendicular distance from lathe and to the carriage	Perpendicular distance from lathe axis to top of bed	Distance between centers	Length of the bed	स्विंग ओवर बेड क्या है?	खराद और कैरिज से लंबवत दूरी	खराद की अक्ष से बेड के शीर्ष तक लंबवत द्री	केन्द्रों के बीच द्री	बेड की लंबाई	В	2	Classification of lathe	9
70 What is the purpose of back gear unit in cone pulley headstock of a lathe?	For helping step turning	To double the spindle speed	To get increased spindle speed	To get reduced spindle speed	लेथ के कोन पुली हेड स्टॉक की बेक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या है?	स्टेप टर्निंग में सहायता के लिए	स्पिदल की गति को दोगुना करने के लिए	स्पिंडल की बढ़ी हु ई गति प्राप्त करने के लिए	कम स्पिंडल गति प्राप्त करने के लिए	D	2	Back gear unit	11
71 Which type of thread cut on the screw shaft of an independent chuck?	Left hand 'V' thread	Right hand 'V' thread	Left hand square	Left hand acme thread	स्वतंत्र चक की स्क्रू शाफ़्ट पर किस प्रकार की चूड़ी कटी होती है?	बायां हाथ 'V' चूड़ी	दाहिना हाथ 'V' चूड़ी	बायां हाथ वर्ग चूड़ी	बायां हाथ एकमे चूड़ी	С	2	Independent chuck	14
72 What is the use of gap bed lathe?	To turn larger diameter work	To turn small diameter work	To turn irregular shaped work	To turn lengthy work	त्र गैप बेड लेथ की क्या उपयोगिता है?	बड़े ट्यास के कार्य को घुमाने के लिए	छोटे व्यास के कार्य को घुमाने के लिए	अनियमित आकृति के कार्य को घुमाने के लिए	लंबे कार्यों को घुमाने के लिए	A	2	Gap bed lathe	9

73 Which part of the lathe helps to give angular	Saddle	Tool Post	Cross slide	Compound rest	लेथ का कौन सा भाग टेपर टर्निंग के कोणीय गति देने में	सैडल	टूल पोस्ट	क्रॉस स्लाइड	कंपाउंड रेस्ट	С	2	Parts of lathe	9
movement during taper turning?					कौन सा भाग सहायता प्रदान करता है?								
74 Which part of the lathe gives perpendicular movement to the tool?	Apron	Tailstock	Carriages	Cross slide	लेथ का कौन सा भाग औजार को समलम्ब गति प्रदान करता है?	एप्रन	टेल स्टॉक	कैरिज	क्रॉस स्लाइड	D	2	Parts of lathe	9
75 Which part of the lathe is situated at right hand side of the lathe bed?	Carriage	Tool post	Head stock	Tailstock	खराद का कौन सा भाग खराद बेड के दायीं ओर स्थित होता है?	कैरिज	टूल पोस्ट	3 जबड़े वाली चक	टेल स्टॉक	D	2	Parts of lathe	9
76 Which lathe accessory is used to hold the previously bored job?	Face plate	Drive plate	Mandrel	Catch plate	पहले से खराद किए हु एकार्य को धारण करने के लिए किस सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है?	फेस प्लेट	ड्राइव प्लेट	मेन्ड्रेल	कैच प्लेट	С	2	Lathe accessories	14
77 What is the use of drive pin in drive plate?	Hold the job	To rotate the job	To turn the job	To locate the job	ड्राइव प्लेट में ड्राइव पिन का उपयोग क्या है?	कार्य को पकड़ने में	कार्य को घुमाने में	कार्य को खराद करने में	कार्य को स्थापित करने में	В	2	Drive plate	22
78 Why the ball center is used in taper turning by offset method?	Minimum wear and strain	Minimum friction	Economical	Easy setting	ऑफसेट विधि से टेपर टर्निंग करने में बॉल सेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है?	न्यूनतम घिसाव और तनाव	न्यूनतम घर्षण	किफायती	आसान सेटिंग	A	3	Lathe centres	22
79 Where the bend type lathe carrier is engaged?	Face plate	Angle plate	Catch plate	Driving plate	बेंट टाइप लेथ कैरिएर कहाँ प्रयोग होता है?	फेस प्लेट	कोण प्लेट	कैच प्लेट	ड्राइविंग प्लेट	С	3	Lathe carrier	22
80 How many speed will obtained from a 3 stepped cone pulley headstock of lathe with back gear arrangement?	3	4	5	6	एक 3 कदम शंकु चरखी हेडस्टॉक से, बैक गियर व्यवस्था के साथ खराद की कितनी गति प्राप्त होगी?	3	4	5	6	D	3	Head stock	11
81 How many spindle speed totally obtained from a cone pulley headstock?	6	7	8	9	एक शंकु चरखी हेडस्टॉक से कितनी गति प्राप्त होगी?	6	7	8	9	С	3	Spindle speed of carefully head stock	11
7700001													

Name of the Trade : Turner - 1st Semester - Module 3 : 2.Lathe Cutting Tools

	Question	OPT A	ОРТ В	OPT C	OPT D	Question	OPT A	ОРТ В	OPT C	OPT D	Ans	Level	Topic of syllabus	Week No of the Syllabus
1 Which propert	ty avoid the breakage of cutting	Hardness	Brittleness	Toughness	Malleability	कौन सा गुण औजार की कर्तन धार के टूटने से बचाव करता ?	कठोरता	भंगुरता	द्रढ़ता	आघातवर्धनीयता	С	1	Cutting tool	12
2 Which is the e	example of ferrous tool material?	H.S.S	Stellate	Diamond	Ceramics	कौन सा फेरस औजार सामग्री का उदाहरण है?	H.S.S	स्टेलाइट	हीरा	सिरेमिक	A	1	Tool machine	12
3 What is the na	ame of type of tool?	Facing tool	Parting off tool	Roughing of tool	Wide nose square turning tool	औजार के इस प्रकार का नाम क्या है?	फेसिंग औजार	पर्टिंग ऑफ़ औजार	रिफंग ऑफ़ औजार	चौड़ी नाक वर्ग खराद औजार	D	1	Type of cutting tool	12
4 What is the pr sudden shock	roperty of tool material to resist load?	Toughness	Hardness	Ductility	Elasticity	औचक धक्का भार का प्रतिरोध करने का औजार सामग्री का गुण कहलाता है ?	चीमइपन	कठोरता	तन्यता	प्रत्यस्थता	A	1	Properties of cutting tool	12
5 What is the na	ame of the tool?	Boring tool	Corner boring tool	Internal recessing tool	Internal threading tool	औजार का नाम क्या है?	बोरिंग औजार	कोना बोरिंग औजार	आन्तरिक रेसेसिंग औजार	आन्तरिक चूड़ी औजार	С	1	Type of cutting tool	12
6 What is the na	ame of the tool?	Parting-Off tool	Knife-edge tool	Cranked turning tool	Wide nose square turning tool	औजार का नाम क्या है?	पर्टिंग ऑफ़ औजार	चाकू धार औजार	टेढ़ा खराद औजार	चौड़ी नाक वर्ग खराद औजार	A	1	Parting tool	12
7 Which proper hardness postemperature?	ty of the cutting tool the amount of sessed by a material at normal	Ductility	Toughness	Red hardness	Cold hardness	कर्तन औजार सामग्री का वह गुण जो सामान्य ताप की अवस्था में कठोरता की मात्रा दर्शाता है कहलाता है?	तन्यता	चीमइपन	लाल कठोरता	शीत कठोरता	D	1	Properties of cutting tool	12
	the tool material belongs to non naterial?	H.S.S	Carbide	Stellate	Ceramics	निम्न में से कौन सी औजार सामग्री अधातु औजार सामग्री है?	H.S.S	कार्बाइड	स्टेलाइट	सिरेमिक	D	1	Non metalic cutting tool	12

9 What is the name of the angle marked 'X'?	Side rake angle	Side clearance angle	Front clearance angle	End cutting edge x द्वारा चिहिनत किए गए कोण का नाग angle	म बताइये? साइड रेक कोण	साइड अवकाश कोण	अग्र अवकाश कोण	अंत कर्तन धार कोण	С	1	Cutting tool angles	12
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		a. g. c	a. g.v								angree	
10 What is the name of the angle marked 'X'?	Side rake angle	Side clearance angle	Front clearance angle	End cutting edge x द्वारा चिहिनत किए गए कोण का नाग angle	म बताइये? साइड रेक कोण	साइड अवकाश कोण	अग्र अवकाश कोण	अंत कर्तन धार कोण	Α	1	Cutting tool angles	12
11 What is the name of the marked 'X'?	Side rake angle	Side clearance angle	Front clearance angle	End cutting edge x द्वारा चिहिनत किए गए कोण का नाग angle	म बताइये? साइड रेक कोण	साइड अवकाश कोण	अग्र अवकाश कोण	अंत कर्तन धार कोण	В	1	Cutting tool angles	12
THE COLUMN TWO IS NOT												
12 What is the name of the angle marked 'X'?	Side rake angle	Back rake angle	Front clearance angle	Side cutting edge x द्वारा चिहिनत किए गए कोण का नाग angle	म बताइये? साइड रेक कोण	पश्च रेक कोण	अग्र अवकाश कोण	साइड कर्तन धार कोण	D	1	Cutting tool angles	12
У У У У У У У У У У У У У У У У У У У												
13 What is the name of the angle marked 'X'?	Top rake angle	Side rake angle	Front clearance angle	Side cutting edge x द्वारा चिहिनत किए गए कोण का नाग angle	म बताइयें? शीर्ष रेक कोण	साइड रेक कोण	अग्र अवकाश कोण	साइड कर्तन धार कोण	Α	1	Cutting tool angles	12
X X												
14 What is name of the angle marked 'X'?	Front clearance angle	Side clearance angle	Side relief angle	Side rake angle x द्वारा चिहिनत किए गए कोण का ना	म बताइये? अग्र अवकाश कोण	साइड अवकाश कोण	साइड रिलीफ कोण	साइड रेक कोण	С	1	Cutting tool angles	12
Demonstration of the second of												
15 What is angle formed between the side cutting edge and a line perpendicular to the tool axis?	Side clearance angle	Front clearance angle	Front cutting edge angle	Side cutting edge angle औजार अक्ष से लम्बवत और साइड कर्त कोण को कहा जाता है?	न धार के मध्य बने साइड अवकाश कोण	अग्र अवकाश कोण	अग्र कर्तन धार कोण	साइड कर्तन धार कोण	А	1	Cutting tool angles	12
	-	-	_									

16 What is the name of the angle marked 'X'?	Rake angle	Point angle	Side clearance angle	Front clearance angle	x द्वारा चिहिनत किए गए कोण का नाम बताइये?	रेक कोण	बिंदु कोण	साइड अवकाश कोण	अग्र अवकाश कोण	D	1	Cutting tool angles	12
X X X													
17 What is the name of the part marked 'X'?	End cutting edge	Front cutting edge	Primary cutting edge	Secondary cutting edges	x द्वारा चिहिनत किए गए भाग का नाम बताइये?	अंत कर्तन धार	अग्र कर्तन धार	प्राथमिक कर्तन धार	द्वितीयक कर्तन धार	D	1	Cutting tool angles	12
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √													
18 What is the name of the angle marked 'X'?	Back rule angle	Side rake angle	End relief angle	Side clearance angle	'X' कोण का नाम क्या है?	बेक रूल कोण	साइड रेक कोण	एंड रिलीफ कोण	साइड अवकाश कोण	В	1	Cutting tool angles	12
X X				·									
19 Which turning tool cutting edge is similar to boring tool?	Right hand turning tool	Left hand turning tool	End cutting tool	Forming tool	किस खराद औजार की कर्तन धार बोरिंग औजार के समान है?	दायाँ हाथ खराद औजार	बायाँ हाथ खराद औजार	एंड कर्तन औजार	फोर्मिंग औजार	В	1	Turning tool	12
What is the use of end cutting tool?	Forming operation	Multi point operation	Plunge cut operation	Side cutting operation	एंड कर्तन औजार का उपयोग क्या है?	फोर्मिंग संक्रिया	बहु बिंदु संक्रिया	प्लंज कट संक्रिया	साइड कर्तन संक्रिया	С	2	End cutting tool	12
Which tool material have poor hardness property?	H.C.S	H.S.S	Carbide	Ceramic	किस औजार सामग्री का कठोरता गुण निम्न है?	H.C.S	H.S.S	कार्बाइड	सिरेमिक	A	2	Properties of cutting tool	12
Which angle is preventing the parting tool from getting jammed in the groove?	Rake angle	Clearance angle	Side relief angle	Cutting edge angle	कोण सा कोण पर्टिंग औजार को ग्र्व में फसने से बचाता है?	रेक कोण	अवकाश कोण	साइड रिलीफ कोण	कर्तन धार कोण	С	2	Properties of cutting tool	12
23 Which angle is control the geometry of chip formation?	Cutting edge angle	Clearance angle	Relief angle	Rake angle	कौन सा कोण चिप निर्माण की ज्यामिति को नियंत्रित करता	कर्तन धार कोण	अवकाश कोण	रिलीफ कोण	रेक कोण	D	2	Properties of cutting tool	12
iomation:					e:							cutting tool	
What is angle between the side of the cutting edge to top face of the tool width wise?	Side rake angle	Back rake angle	Side clearance angle	Side cutting edge angle	चौड़ाई पर कर्तन धार के साइड और शीर्ष फलक के बीच बना कोण होता है?	साइड रेक कोण	पश्च रेक कोण	साइड अवकाश कोण	साइड कर्तन धार कोण	A	2	Properties of cutting tool	12
25 Why the rake angle is provided?	Prevent rubbing	Strengthen the	Permit clearance	Control the chip	रेक कोण क्यों प्रदान किया जाता है?	रगड़ से बचाने के लिए		औजार और कार्य के	चिप के प्रवाह और	D	2	Properties of	12
	action	cutting tool	between tool &work	flow and geometry of chips			सुद्ढता प्रदान करने के लिए	बीच अवकाश प्रदान करने के लिए	ज्यामिति को नियंत्रित करने के लिए			cutting tool	
26 What is the purpose of side clearance given on	To control the chip	To increase the	To increase the	To prevent the tool	खराद औजार पर साइड अवकाश का क्या उद्देश्य है ?	चिप के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए	उत्पादन में वृद्धि के लिए	औजार की म्जबूती में	औजार की कार्य से रगड़	D	2	Clearance	12
turning tool?	flow	production	1 -4	from rubbing with	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	I —	वृद्धि करने के लिए	को रोकने के लिए	i		angle of	

27 Why the side relief angle is provided?	Prevent the tool from getting jammed	Increase the strength of the tool	Increase the production	To control the chip flow	औजार को जाम होने से बचाना	औजार की मजबूती में वृद्धि करने के लिए	उत्पादन में वृद्धि के लिए	चिप के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए	A	2	Side relief angle	12
28 What is the purpose of the angle?	Prevent rubbing of the tool	Control chip and geometry of chip	To obtain orthogonal cutting edge	Preventing the tool कोण का क्या उद्देश्य हैं? from getting jammed	औजार को रगइ से बचाना	चिप के प्रवाह और ज्यामिति को नियंत्रित करने के लिए	ओर्थोगोनल कर्तन धार उपलब्ध कराना	औजार को जाम होने से बचाना	В	2	Chip geomentry and rake angle	12
29 What is the purpose of the angle marked 'X'?	Control chip flow	Control tool geometry	Prevent the rubbing of tool	Prevent the tool x चिहिनत किए गए कोण का क्या उद्देश्य है? from jammed	चिप के प्रवाह को नियंत्रित करना	औजार ज्यामिति को नियंत्रित करना	औजार को रगड़ से बचाना	औजार को जाम होने से बचाना	С	2	Clearance angle on turning tool	12
30 What is the name of the angle marked 'X'?	Side rake angle	End relief angle	Side clearance angle	End cutting edge 'X' कोण का नाम क्या है? angle	साइड रेक कोण	अंत रिलीफ कोण	साइड अवकाश कोण	अंत कर्तन धार कोण	С	2	Side clearance angle	12
31 What is the name of the angle marked 'X'?	Side rake angle	Front clearance angle	Side clearance angle	End side clearance 'X' कोण का नाम क्या है? angle	साइड रेक कोण	सम्मुख अवकाश कोण	साइड अवकाश कोण	अंत साइड अवकाश कोण	D	2	Side clearance angle	12
32 Why the carbide can NOT be used as solid bit?	Due to its ductility	Due to its brittleness	Due to its red hardness	Due to its cold क्यों कार्बाइड ठोस बिट के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती hardness	? उसकी तन्यता के कारण	उसकी भंगुरता के कारण	उसकी रेड हार्डनेस के कारण	उसकी कोल्ड हार्डनेस के कारण	В	3	Properties of cutting tool	12
33 What will happen if too much side relief in parting tool?	Weaken the tool	Get more tool life	Strengthen the tool	Helps easy chip flow पर्टिंग औजार पर अत्यधिक साइड रिलीफ कोण देने से क्या होगा?	औजार को कमजोर कर देगा	औजार अधिक आयु देगा	औजार को मजबूत कर देगा	चिप के प्रवाह में सहायता करेगा	A	3	Property tool	12
34 What is the cause of glazing?	Hard material on to hard of wheel	Hard material on soft wheel	Soft material on hard of wheel	Soft material on soft wheel	कठोर धातु पर कठोर व्हील का प्रयोग	कठोर धातु पर नर्म व्हील का प्रयोग	नर्म धातु पर कठोर व्हील का प्रयोग	नर्म धातु पर नर्म व्हील का प्रयोग	A	3	Grinding effect	12

Name of the Trade : Turner - 1st Semester - Module 3 : 3.Vernier Caliper, Micrometer

Question	OPT A	ОРТ В	OPT C	OPT D	Question	OPT A	ОРТ В	OPT C	OPT D	Ans	Level	Topic of syllabus	Week No of the Syllabus
1 Which is the smallest measurement that is possible by vernier caliper?	Least count	Actual reading	Main scale division	Vernier scale division	कौन सा लघुत्तम माप वर्नियर कैलिपर से लिया जाना संभव है?	अल्पत्मांक	वास्तविक पठन	मुख्य पैमाना भाग	वर्नियर पैमाना भाग	A	1	Least count	17
2 What is the least count of a standard metric vernier caliper?	0.2mm	0.1mm	0.02mm	0.002mm	मानक मीट्रिक वर्नियर कैलीपर का अल्पत्मांक क्या है?	0.2mm	0.1mm	0.02mm	0.002mm	С	1	LC of vernier caliper	17
3 What is the pitch distance of a metric micrometer spindle thread?	0.01mm	0.02mm	0.05mm	0.5mm	मीट्रिक माइक्रोमीटर स्पिंडल चूड़ी की पिच कितनी होती है?	0.01mm	0.02mm	0.05mm	0.5mm	D	1	Micrometer parts	17
What is the length of graduation marked on the metric micrometer?	25	50	75	100	मीट्रिक माइक्रोमीटर में विभाजन रेखाओं की लम्बाई होती है?	25	50	75	100	A	1	Metric micrometer	17
5 Which material is used in manufacture of anvil for outside micrometer?	Cast iron	Alloy steel	Low carbon steel	High carbon steel	बाहय माइक्रोमीटर की निहाई के निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी है?	ढलवा लोहा	मिश्रित इस्पात	निम्न कार्बन इस्पात	उच्च कार्बन इस्पात	В	1	Parts of outside micrometer	17
6 Which is the material used in manufacture of frame for an outside micrometer?	Alloy steel	Hardened steel	Drop forged steel	Chrome vanadium steel	बाह्य माइक्रोमीटर के फ्रेम के निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सी है?	मिश्रित इस्पात	कठोरिकृत इस्पात	ड्रॉप लोहारिकृत इस्पात	क्रोम वनैडियम इस्पात	С	1	Parts of micrometer	17
7 Which precision instrument is used to measure the diameter to an accuracy of 0.01mm?	Outside micrometer	Inside micrometer	Vernier Caliper	Steel rule	कौन सा सूक्ष्ममापी उपकरण किसी व्यास को 0.01 mm की शुद्धता तक मापने के लिए प्रयोग किया जाता है?	बाह्य माइक्रोमीटर	आंतरिक माइक्रोमीटर	वर्नियर कैलिपर	स्टील रूल	A	1	Outside micrometer	17
B What is the accuracy of an outside metric micrometer?	0.1mm	0.01mm	0.001mm	0.001inch	बाहय मीट्रिक माइक्रोमीटर की शुद्धता क्या है ?	0.1mm	0.01mm	0.001mm	0.001inch	В	1	Least count of outside micrometer	17
9 Which part of the micrometer has marked datum line?	Anvil	Thimble	Ratchet stop	Barrel/sleeve	माइक्रोमीटर के किस भाग में डाटम लाइन अंकित होती है?	निहाई	थिम्बल	रेचेट स्टॉप	बेरेल/स्लीव	D	1	Parts of micrometer	17
What is the name of instrument?	Digital micrometer	Vernier micrometer	Tube micrometer	Depth micrometer	उपकरण का नाम क्या है?	डिजिटल माइक्रोमीटर	वर्नियर माइक्रोमीटर	ट्यूब माइक्रोमीटर	डेप्थ माइक्रोमीटर	A	1	Digital micrometer	17
1 Which parts of vernier caliper is used for measuring the width of slot?	Main scale	Depth bar	Inside measuring jaws	Outside measuring jaws	वर्नियर कैलीपर का कौन सा भाग स्लॉट की चौड़ाई मापने के काम आता है?	मुख्य पैमाना	डेप्थ बार	आंतरिक मापन जबड़े	बाह्य मापन जबड़े	С	2	Vernier caliper parts	17

12 Which part of micrometer ensures a uniform pressure between the measuring faces?	Anvil	Barrel	Thimble	Ratchet Stop	माइक्रोमीटर में किस भाग के द्वारा मापन फलकों के मध्य एक समान दाब सुनिश्चित किया जाता है?	निहाई	बेरेल	থি <i>म</i> बल	रेचेट स्टॉप	D	2	Micrometer parts	17
13 What is the working principle outside micrometer?	Cone clutch	Nut and screw	Rack and pinion	Vernier principle	बाह्य माइक्रोमीटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है?	कोन क्लच	नट एवं स्क्र्	रेक एवं पिनियन	वर्नियर का सिद्धांत	В	2	Principle of outside micrometer	17
14 How much distance is moved by spindle in one rotation of thimble of outside micrometer?	0.01mm	0.05mm	0.5mm	1mm	बाह्य माइक्रोमीटर में थिम्बल को एक पूरा चक्कर घुमाने पर स्पिंडल कितना आगे बढ़ता है?	0.01mm	0.05mm	0.5mm	1mm	С	2	Least count of outside micrometer	17
15 What is the instrument that shows the measurement on LED display?	Digital caliper	Vernier micrometer	Vernier caliper	Outside caliper	कौन सा उपकरण माप को LED पर प्रदर्शित करता है?	डिजिटल कैलिपर	वर्नियर माइक्रोमीटर	वर्नियर कैलिपर	आउटसाइड कैलिपर	A	2	Digital caliper	17
16 Which does not require sleeve or thimble scale reading?	Digital micrometer	Vernier micrometer	Screw gauge	Depth micrometer	किसमें स्लीव अथवा थिम्बल पैमाना पठन की आवश्यकता नहीं पड़ती?	डिजिटल माइक्रोमीटर	वर्नियर माइक्रोमीटर	स्क्रू गेज़	डेप्थ माइक्रोमीटर	A	2	Digital micrometer	17
17 Which instrument is advantageous of absolute zero setting?	Digital micrometer	Vernier micrometer	micrometer	shap gauge	कौन सा उपकरण परम शून्य की व्यवस्था करने में लाभकारी है?	डिजिटल माइक्रोमीटर	वर्नियर माइक्रोमीटर	माइक्रोमीटर	शेप गेज़	A	2	Zero setting	17
18 Which instrument has zero parallax error?	Digital micrometer	Vernier micrometer	Screw thread micrometer	Depth micrometer	कौन से उपकरण में शून्य पेरेलेक्स त्रुटी होती है?	डिजिटल माइक्रोमीटर	वर्नियर माइक्रोमीटर	स्क्र् थ्रेड माइक्रोमीटर	डेप्थ माइक्रोमीटर	A	2	Vernier micrometer	17
19 Which is the suitable instrument for fast checking the length of part?	Digital vernier caliper	Steel rule	Micrometer	Digital micrometer	किसी भाग की लम्बाई तुरंत जांचने में उचित उपकरण है?	Digital vernier caliper	स्टील रूल	माइक्रोमीटर	डिजिटल माइक्रोमीटर	A	2	Digital caliper	17
20 Which is the instrument that can easily be converted to mm/inch measurement?	Digital calipers	Vernier calipers	Outside calipers	Inside calipers	किस उपकरण के द्वारा मिमि/इंच रूपांतरण आसानी से किया जा सकता है ?	डिजिटल कैलिपर	वर्नियर कैलिपर	आउटसाइड कैलिपर	इनसाइड कैलिपर	A	2	Digital caliper	17
21 What is the use of ratchet in out side micrometer?	Turn the thimble	Lock the spindle	Correct the zero error	Ensure the correct pressure	बाहय माइक्रोमीटर में रेचेट का क्या उपयोग है?	थिम्बल को घुमाना	स्पिंडल को लॉक करना	शून्य त्रुटी सुधारना	उचित दाब सुनिश्चित करना	D	2	Outside micrometer	17
22 What is the reading of vernier caliper? 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	9.16mm	9.32mm	90.16mm	90.32mm	वर्नियर कैलीपर का पठन क्या है?	9.16mm	9.32mm	90.16mm	90.32mm	В	3	Ready of vernier micrometer	17

23 What is the reading of vernier caliper?	1.5mm	15.00mm	15.05mm	15.50mm	वर्नियर कैलीपर का पठन क्या है?	1.5mm	15.00mm	15.05mm	15.50mm	В	3	Ready of vernier	17
2 3 4 6 6 0 6 10 10 20 28 30 30 40 46 90 READING												micrometer	
24 What is the vernier caliper reading? 7	10.40mm	10.80mm	66.40mm	66.80mm	वर्नियर कैलीपर का पठन क्या है?	10.40mm	10.80mm	66.40mm	66.80mm	D	3	Ready of vernier micrometer	17
What is the least counting 9 main scale divisions are divided 10 equal parts in the vernier scale of caliper?	0.2mm	0.1mm	0.02mm	0.01mm	किसी वर्नियर कैलीपर के मुख्य पैमाने के 9 भाग यदि वर्नियर पैमाने के 10 भाग के बराबर हो तो उसका अल्पत्मांक होगा?	0.2mm	0.1mm	0.02mm	0.01mm	В	c	Least count of calculation of Vernier scale	17
26 Calculate the least count, if 49 main scale divisions are divided into 50 equal parts on the vernier scale?	0.2mm	0.1mm	0.02mm	0.01mm	यदि वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भाग के बराबर हो तो अल्पत्मांक होगा ?	0.2mm	0.1mm	0.02mm	0.01mm	С	c	Least count of calculation of Vernier scale	17
What is the reading of vernier caliper?	3.20mm	35.20mm	35.40mm	36.20mm	वर्नियर कैलीपर का पठन क्या है?	3.20mm	35.20mm	35.40mm	36.20mm	С	3 r	Reading measurement of vernier caliper	17
What is the least of an outside micrometer meter having 50 divisions on thimble and pitch of screw in 0.5mm?	0.05mm	0.02mm	0.01mm	0.001mm	किसी बाह्य माइक्रोमीटर का अल्पत्मांक क्या होगा जिसके स्लीव में 50 भाग हो तथा स्क्रू की पिच 0.5 mm ?	0.05mm	0.02mm	0.01mm	0.001mm	С		Least count of outside micrometer	17
29 Calculate the reading of the given metric outside micrometer?	13.63mm	13.68mm	14.61mm	15.81mm	बाह्य मीट्रिक माइक्रोमीटर का पठन ज्ञात कीजिये ?	13.63mm	13.68mm	14.61mm	15.81mm	A		Reading of outside micrometer	17

Name of the Trade : Turner - 1st Semester - Module 3 : 4.Drills

# Question	OPT A	ОРТ В	OPT C	OPT D	Question	OPT A	ОРТ В	OPT C	OPT D	Ans	Level		Week No. o
1 Which factor decides the point angle of a drill?	Material of the drill	Diameter of the drill	Material to be drilled	Type of the drilling machine	कौन सा कारक ड्रिल का बिंदु कोण निर्धारित करता है?	ड्रिल की सामग्री	ड्रिल का व्यास	सामग्री जिसे ड्रिल किया जाना	ड्रिलिंग मशीन का प्रकार	С	1	Drill angles	18
2 What is the part marked 'X'?	Lip	Flank	Land	Chisel edge	x द्वारा चिहिनत भाग कौन सा है?	लिप	फ्लेंक	लैंड	छैनी धार	С	1	Drill angles	18
3 What is the name of device to hold parallel shank drills?	Socket	Drill chuck	4 jaw chuck	Taper sleeve	युक्ति का नाम बताएं जिससे टेपर शंक ड्रिल पकड़ते है ?	सॉकेट	ड्रिल चक	4 जॉ चक	टेपर स्लीव	В	1	Drill chuck	13
4 What is the point angle of a twist drill for general purpose work?	108°	118°	120°	181°	सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली मरोड़ ड्रिल का बिंदु कोण होता है?	108°	118°	120°	181°	В	1	Drill angles	18
5 Which part of the drill is used for measuring the drill diameter?	Land	Flank	Lip	Flute	ड्रिल का कौन सा भाग उस ड्रिल का व्यास मापने के काम आता है?	लैंड	फ्लेंक	लिप	फ्लूट	A	1	Drill angles	18
6 Which material is used for making drill?	Cast iron	Mild steel	Wrought iron	High speed steel	कौन सी सामग्री ड्रिल बनाने के काम आती है?	ढलवा लोहा	मृदु इस्पात	रॉट आयरन	उच्च गति इस्पात	D	1	Drill	18
7 What is the maximum size of parallel shank twist drill?	10mm	11mm	12mm	13mm	समानांतर शैंक मरोड़ ड्रिल का अधिकतम व्यास कितना होता है?	10mm	11mm	12mm	13mm	D	1	Drill	18
8 What is the maximum size of drill can be hold in sensitive drilling machine?	10.0 mm	12.5 mm	15.0 mm	20.0 mm	संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन द्वारा धारित किए जाने ड्रिल का अधिकतम माप कितना होता है?	10.0 mm	12.5 mm	15.0 mm	20.0 mm	В	1	Drill	18
9 Which drilling machine is capable of drilling up to 12.5 mm diameter?	Pillar drilling machine	Radial drilling machine	Column drilling machine	Sensitive drilling machine	कौन सी ड्रिलिंग मशीन 12.5 mm तक का ड्रिल करने में सक्षम होती है?	पिलर ड्रिलिंग मशीन	रेडियल ड्रिलिंग मशीन	स्तम्भ ड्रिलिंग मशीन	संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन	D	1	Sensitive drilling machine	6
10 Which material is used for making tap?	Cast iron	Mild steel	High speed steel	Aluminum alloy (high grade)	किस सामग्री का प्रयोग टेप निर्माण में किया जाता है?	ढलवा लोहा	मृदु इस्पात	उच्च गति इस्पात	उच्च ग्रेड एल्यु मीनियम एलाय	С	1	Tap and dies	7

11 What is the name of the part marked 'X'?	Recess	Bevel lead	Taper lead	Circular land	X दवारा चिहिनत भाग का क्या नाम है?	रेसेस	बेवल लीड	टेपर लीड	सर्कु लर लैंड	D	1	Reamer	19
X A A A A A A A A A A A A A A A A A A A											•		
12 What is the name of the part marked 'X'?	Rake angle	Helix angle	Bevel lead angle	Taper lead angle	X द्वारा चिह्नित भाग का क्या नाम है?	रेक कोण	हेलिक्स कोण	बेवल लीड कोण	टेपर लीड कोण	D	1	Reamer	19
NAMES OF THE PARTY													
13 What is the name of the part marked 'X'?	Taper lead angle	Side cutting angle	Bevel lead angle	Helix angle	X द्वारा चिहिनत भाग का क्या नाम है?	टेपर लीड कोण	साइड कर्तन कोण	बेवल लीड कोण	हेलिक्स कोण	С	1	Reamer	19
NATION.													
14 What is the name of the part marked 'X'?	Bevel lead	Taper lead	length of square	Bevel lead length	X द्वारा चिहिनत भाग का क्या नाम है?	बेवल लीड	टेपर लीड	वर्ग की लम्बाई	बेवल लीड लम्बाई	В	1	Reamer	19
autoru.													
15 Which portion of the reamer is reduced in	Body	Recess	Shank	Bevel lead	रीमर का कौन सा भाग कर्तन धार के नीचे व्यास में कम होता जाता है?	बॉडी	रेसेस	शेंक	बेवल लीड	В	1	Reamer	19
diameter below the cutting edge?													
16 What is the name of lubrication method?	Oil pump	Force feed	Gravity feed	Splash lubrication	स्नेहन पद्धिति का नाम क्या है?	आयल पंप	फ़ोर्स फीड	ग्रेविटी फीड	स्प्लैश स्नेहन	D	1	Lubrication	19
17 What is the name of the lubrication?	Oil pump method	Wick feed method	Forced feed system	Splash lubrication system	स्नेहन पद्धिति का नाम क्या है??	आयल पंप विधि	विक फीड विधि	फ़ोर्स फीड विधि	स्प्लैश स्नेहन विधि	В	1	Lubrication	19
The state of the s				System									

What is the name of the lubrication?	Oil cup	Wick feed	Splash lubrication	Manual screw down	स्नेहन पद्धति का नाम क्या है?	आयल कप	विक फीड	स्प्तैश स्नेहन	मैन्यु अल् स्क्रू डाउन	Α	1	Lubrication	19
				greaser					ँ ग्रीसरें ग				
What is the name of the lubricator?	Oil can	Grease gun	Grease cup		स्नेहन औजार का नाम क्या है??	आयल कैन	ग्रीस गन	ग्रीस कप	स्टाफर स्क्रू डाउन	В	1	Lubrication	19
Design.				greaser					ग्रीसर				
What is the name of the lubricating system?	Hand pressure feed	Gravity feed	Splash method	Power pressure feed	र स्नेहन पद्धिति का नाम क्या है?	हैण्ड प्रेशर फीड	ग्रेविटी फीड	स्प्लैश विधि	पॉवर प्रेशर फीड	A	1	Lubrication	19
Which coolant oil is not diluted?	Blended oil	Fatty oil	Straight mineral oil	Soluble oil	कौन सा कर्तन आयल तनु नहीं होता है?	ब्लेंडेड आयल	चर्बी युक्त आयल	खरा खनिज तेल	घुलनशील आयल	С	1	Lubrication	19
Which type of drill is used for drilling brass?	Quick helix	Slow helix	Standard helix	Straight helix	किस प्रकार का ड्रिल पीतल में ड्रिल करने के काम आता है?	शीघ्र हेलिक्स	धीमा हेलिक्स	मानक हेलिक्स	सीधा हेलिक्स	В	2	Drill types	18
Which part of the drilling machine helps for the protection of the operator?	Base	Switch	Belt guard	Depth gauge and sto	p ड्रिलिंग मशीन का कौन सा भाग संक्रियक की सुरक्षा के काम आता है?	आधार	स्विच	बेल्ट गार्ड	डेप्थ गेज and स्टॉप	С	2	Drilling machine	6
Which drilling machine is used for light duty work?	Pillar drilling machine	Radial drilling machine	Column drilling machine	Sensitive drilling machine	हल्के कामों के लिए कौन सी ड्रिलिंग मशीन प्रयोग की जाती है?	पिलर ड्रिलिंग मशीन	रेडियल ड्रिलिंग मशीन	स्तम्भ ड्रिलिंग मशीन	संवेदनशील ड्रिलिंग मशीन	D	2	Drilling machine	6
What is the purpose of reducing speed by 3/4th of turning while reaming?	To get max finish	Avoid breakage of tool	To reduce max material	To give less depth of cut	रिमिंग के दौरान खराद की तुलना में 3/4 गति रखने का क्या उद्देश्य है?	अधिकतम फिनिश प्राप्त करने के लिए	औजार टूटने से बचाने के लिए	अधिकतम सामग्री बचाने के लिए	कट की गहराई कम देने के लिए	В	2	Reaming	19
Which tool is rotated in clockwise direction both when cutting and when with drawing?	Die	File	Reamer	Hand cap	किस औजार का प्रयोग खोदने और निकलने दोनों में दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हु एकिया जाता है?	डाई	फाइल	रीमर	हैण्ड कैप	С	2	Reamer	19
What is the purpose of the square portion	To hold in spanner	To hold in drill chuck	To hold in tap wrench	To hold by 3 jaw	रीमर की शेंक पर वर्गाकार भाग दिए जाने का क्या प्रयोजन	पाने से पकड़ने के लिए	ड्रिल चक में पकड़ने के लिए	टेप रिंच से पकडे जाने के लिए	3 जॉ चक से पकडे जाने के लिए	С	2	Reamer	19

28 Which tool is used to finish a drilled hole manually?	Hand reamer	Machine reamer	Countersink drill	Large dia drill	किस औजार का प्रयोग ड्रिल किए गए छिद्र को फिनिश करने में किया जाता है ?	हैण्ड रीमर	मशीन रीमर	काउंटरसिंक ड्रिल	बड़े व्यास ड्रिल	A	2	Reamer	19
29 Which cutting fluid is used for turning copper?	Kerosene	Soluble oil	Lard oil	Mineral oil	किस कर्तन द्रव्य का प्रयोग तांबे की खराद करने में किया जाता है?	मिटटी का तेल	घुलनशील तेल	चर्बी युक्त तेल	खनिज तेल	В	2	Coolant	19
30 Which method is used to lubricate the head stock in modern lathe?	Wick feed	Gravity feed	Splash lubrication	Oil pump method	आधुनिक लेथ के हेड स्टॉक में किस स्नेहन विधि का प्रयोग किया जाता है?	विक फीड	ग्रेविटी फीड	स्प्लैश स्नेहन	आयल पंप विधि	D	2	Lubrication	19
31 Which cutting fluid is used in automatic lathe?	Blended oil	Fatty oil	Soluble oil	Straight mineral oil	स्वचालित लेथ में किस कर्तन द्रव्य का प्रयोग किया जाता है?	ब्लेंडेड आयल	चर्बी युक्त आयल	घुलनशील आयल	खरा खनिज तेल	A	2	Coolant	19
32 Where the fatty oil is used?	Automatic lathe	Drilling	Heavy duty machines	Turning works	चर्बी युक्त तेल का उपयोग कहाँ किया जाता है?	स्वचालित लेथ	ड्रिलिंग	हैवी ड्यूटी मशीन	खराद कार्य	С	2	Coolant	19

Name of the Trade : Turner - 1st Semester - Module 3 : 5.Fits and Limits

#	Question	OPT A	ОРТ В	ОРТ С	OPT D	Question	OPT A	ОРТ В	ОРТ С	OPT D	Ans	Level		Week No. of the Syllabus
	What is the term if the difference between the maximum limit of size and minimum limit of size?	Limit of size	Basic size	Tolerance	Zero line	माप की उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा के अंतर को क्या कहते है?	माप की सीमा	म् ल माप	सहिष्णुता	शून्य रेखा	С	1	Tolerance	21
2	What is the system if the shaft is varied to set different class of fit?	Transition on fit	Interference fit	Hole basis system	Shaft basis system	यदि शाफ़्ट को विभिन्न श्रेणियों की फिट में बैठने के लिए परिवर्तित किया जाता है तो यह कौन सी पद्धति होगी?	फिट पर संक्रमण	हस्तक्षेप फिट	होल आधार प्रणाली	शाफ़्ट आधारित प्रणाली	С	1	Hole basis system	21
3	What is also known as fundamental tolerance?	tolerance zone	maximum tolerance	grade of tolerance	minimum tolerance	किसे मूलभूत सहिष्णुता भी कहा जाता है?	सहिष्णुता का क्षेत्र	अधिकतम सहिष्णुता	सहिष्णुता का ग्रेड	न्यूनतम सहिष्णुता	С	1	Grade of tolerance	21
4	How external features of a component including which not cylindrical is designated as per BIS?	Fit	Hole	Shaft	Deviation	BIS के अनुसार किसी बेलन के बाहरी विशेषताओं को किसके बिना नामित नहीं किया जा सकता?	फ़िट	छेद	शाफ़्ट	विचलन	С	1	BIS term on limits/ fits	21
5	What is the term for extreme permissible size with in that the operator is expected to make?	Actual size	Limit of size	Minimum limit of size	Maximum limit of size	ऑपरेटर द्वारा चरम स्वीकार्य माप के साथ बनाने की उम्मीद के लिए क्या शब्द है?	वास्तविक आकार	आकार की सीमा	माप की न्यूनतम सीम	ग माप की अधिकतम सीमा	В	1	Limits of size	21
6	What is actual deviation?	Size and basic size	Minimum limit of size	Maximum limit of size	Difference between limits of sizes	वास्तविक विचलन क्या है?	माप और मूल माप	माप की न्यूनतम सीमा	माप की अधिकतम सीमा	माप की सीमा के बीच अंतर	D	1	Actual deviation	21
	What is called the greater of the two limit of sizes?	Zero deviation	Upper deviation	Maximum limits of size	Minimum limits of size	माप की दो अधिकतम सीमाओं में बड़ा किसे कहा जाता है?	श्र्न्य विचलन	ऊपरी विचलन	माप की अधिकतम सीमा	माप की न्यूनतम सीमा	С	1	Max-limit	21
8	What is indicated as H7?	Fundamental deviation	Actual deviation	Upper deviation	Lower deviation	H7 से क्या प्रदर्शित होता है?	मौलिक विचलन	वास्तविक विचलन	ऊपरी विचलन	कम विचलन	A	1	Fundamental deviations	21
9	What is the name of the term marked 'X'?	Minimum clearance	Maximum clearance	Minimum interference	Maximum interference	X द्वारा चिहिनत शब्दावली को क्या कहते है?	न्यूनतम निकासी	अधिकतम निकासी	न्यूनतम हस्तक्षेप	अधिकतम हस्तक्षेप	A	1	Maximum clearnace	21

10 What is a the type of fit?	Clearance fit	Transition fit	Interference fit	Max clearance fit	फिट का प्रकार क्या है?	क्लीयरेंस फिट	संक्रमण फिट	हस्तक्षेप फिट	अधिकतम निकासी फिट	В	1 Transition fit	21
O.058 O.018 HOLE												
11 Which is the type of fit?	Sliding fit	Clearance fit	Interference fit	Loose running fit	फिट का प्रकार क्या है?	फिसलने लायक	क्लीयरेंस फिट	हस्तक्षेप फिट	लूज रनिंग फिट	С	1 Interference fit	21
SHAFT 229 222 HOLE												
12 What is name of the term marked as 'X'?	Maximum clearance	Minimum clearance	Minimum interference	Maximum interference	X द्वारा चिहिनत शब्दावली को क्या कहते है?	अधिकतम निकासी	न्यूनतम निकासी	न्यूनतम हस्तक्षेप	अधिकतम हस्तक्षेप	D	1 Maximum interference	21
HOLE TO SHAPT												
13 What is the name of the fit?	Push fit	Clearance fit	Transition fit	Interference fit	फिट का नाम क्या है?	पुश फिट	क्लीयरेंस फिट	संक्रमण फिट	हस्तक्षेप फिट	В	1 Clearance fit	21
HOLE SHAFT HOLE												
14 Which type of fit is shown?	Transition fit	Clearance fit	Interference fit	Minimmum interference	किस प्रकार की फिट दर्शाई गई है?	संक्रमण फिट	क्लीयरेंस फिट	हस्तक्षेप फिट	मिनिमम हस्तक्षेप	С	1 Interference fit	21
FIG 5 SHAFT SET SET SET SET SET SET SET SET SET SE												
15 What is the name of the term marked 'X'?	Clearance fit	Interference fit	Minimum deviation	Maximum deviation	X द्वारा चिहिनत शब्दावली का नाम क्या है?	क्लीयरेंस फिट	हस्तक्षेप फिट	न्यूनतम विचलन	अधिकतम विचलन	В	1 Interference fit	21
SHAFT HOLE HOLE HOLE												
16 What is the name of the term 'X'?	Minimum clearance	Maximum clearance	Minimum interference	Maximum interference	X द्वारा चिह्नित शब्दावली का नाम क्या है?	न्यूनतम निकासी	अधिकतम निकासी	न्यूनतम हस्तक्षेप	अधिकतम हस्तक्षेप	В	1 Maximum clearnace	21
SHAFT HOLE												

17 What is the knurling pattern?	Cross	Concave	Diamond	Straight	कौन सा नर्लिंग पैटर्न है?	पार करना	अवतल	हीरा	सीधे	С	1	Kneeling pattern	20
												pano	
18 What is Knurling?	Forming operation	Cutting operation	Grooving operation	Finishing operation	नर्लिंग क्या है?	फोर्मिंग संक्रिया	कर्तन संक्रिया	ग्र्विंग संक्रिया	फिनिशिंग संक्रिया	А	1	Kneeling pattern	20
19 Which term refers the accuracy of manufacture?	Actual size	Actual deviation	Grades of tolerance	Fundamental deviation	कौन सी शब्दावली निर्माण की शुद्धता से सम्बंधित है?	वास्तविक माप	वास्तविक विचलन	सहिष्णुता के ग्रेड	मौलिक विचलन	С	1	Grade of tolerance	21
20 Calculate the upper deviation from the given data? 20 $^{+0.008}_{-0.005}$	-0.003	-0.005	0.008	0.013	प्रस्तुत डाटा से उच्च विचलन ज्ञात कीजिये? 20 ^{+0.005}	-0.003	-0.005	0.008	0.013	С	2	Upper deviation calculation	21
21 What is the grade ITO1 related to fit?	Clearance fit	Transition fit	Interference fit	Precision fit	ग्रेड IT01 किस फिट से सम्बंधित है?	क्लीयरेंस फिट	संक्रमण फिट	हस्तक्षेप फिट	प्रिसिजन फिट	D	2	Precision tolerance	21
22 Calculate the maximum limit of size from the given data 100+0.015-0.010?	100.015	100.005	99.085	99.095	100+0.015-0.010 प्रस्तुत डाटा के माप की उच्चतम सीमा ज्ञात कीजिये	100.015	100.005	99.085	99.095	A	2	Maximum limit	21
23 What is the term marked as 'X'?	Minimum clearance fit	Maximum clearance fit	Minimum interference fit	Maximum interference fit	X द्वारा चिहिनत शब्दावली कौन सी है?	न्यूनतम निकासी फिट	अधिकतम निकासी फिट	न्यूनतम हस्तक्षेप फिट	अधिकतम हस्तक्षेप फिट	С	2	Minimum interference	21
24 What is 6 in the given expression of fit 30H7/g6?	Shaft size	Type of fit	Limit of sizes	Grade of tolerance of shaft	फिट 30H7/g6 की अभिव्यक्ति में 6 क्या प्रदर्शित करता है?	शाफ़्ट का माप	फिट का प्रकार	मापों की सीमा	शाफ्ट की सहिष्णुता का ग्रेड	D	2	Grade of tolerance	21
25 Calculate the limits of the shaft 20H7/g6 if upper limits is -7 and lower limit is -20?	19.993,19.980	20.007,19.962	20.000,19.981	20.005,19.996	यदि उच्चतम सीमा -7 और निम्नतम सीमा -20 तो शाफ़्ट 20H7/g6 की सीमायें होंगी?	19.993,19.980	20.007,19.962	20.000,19.981	20.005,19.996	A	2	Limits of sizes	21
26 What is the maximum interference in the given fit?	0.001mm	0.018mm	0.028mm	0.060mm	दिए गए फिट में अधिकतम हस्तक्षेप क्या है?	0.001mm	0.018mm	0.028mm	0.060mm	В	2	Maximum interference	21

27 Calculate the tolerance of 100e8 shaft from the given data minimum deviation - 72 maximum deviation- 126?	0.054	0.072	0.078	0.126	यदि उच्चतम विचलन 126 और निम्नतम विचलन -72 तो शाफ़्ट 100e8 की सिहष्णुता होंगी?	0.054	0.072	0.078	0.126	A	2	Tolerance calculation of shaft	21
28 Calculate the tolerance from the given data 20+0.021-0.002?	-0.023	0.023	-0.032	0.032	20+0.021-0.002 प्रस्तुत डाटा से सहिष्णुता ज्ञात कीजिये?	-0.023	0.023	-0.032	0.032	В	2	Tolerance calculation	21
29 What is the purpose of knurling operation?	Good grip and appearances	Good surface finish	Deep hole	Under cut	नर्लिंग संक्रिया का उद्देश्य क्या है?	अच्छी पकड़ और दिखावट	सतह की अच्छी फिनिश	गहरा छिद्र	अंडरकट	A	2	Kneeling uses	20
30 What is the speed used for knurling?	½ of turning speed	1/3 of turning speed	Same as turning speed	Double the turning speed	नर्लिंग के लिए किस गति का प्रयोग किया जाता है?	खराद गति का ½	खराद गति का1/3	खराद गति के बराबर	खराद गति का दुगना	В	2	Speed of kneeling	20
31 Which operation is used to increase the diameter of work slightly to get a press fit?	Knurling	Turning	Punching	Grooving	प्रेस फिट प्राप्त करने के लिए कार्य के व्यास को थोड़ा बढ़ाने के लिए किस ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है?	नर्लिंग	टर्निंग	पंचिंग	गूविंग	A	3	Definition of kneeling	20