

## भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रशिक्षण महानिदेशालय

# योग्यता आधारित पाठ्यक्रम

# इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक

(अवधि: दो वर्ष)

# शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)



एनएसक्यूएफ स्तर- 4

# क्षेत्र – इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर



# इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक

(इंजीनियरिंग ट्रेड)

(मार्च 2023 में संशोधित)

संस्करण: 2.0

# शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)

एनएसक्यूएफ स्तर- 4

द्वारा विकसित

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

EN-81, सेक्टर-V, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता – 700 091 www.cstaricalcutta.gov.in

## **CONTENTS**

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी	1
2.	प्रशिक्षण प्रणाली	2
3.	नौकरी भूमिका	6
4.	सामान्य जानकारी	9
5.	शिक्षण के परिणाम	12
6.	मूल्यांकन मानदंड	14
7.	ट्रेड पाठ्यक्रम	24
8.	अनुलग्नक। (व्यापारिक औजारों और उपकरणों की सूची)	54
9.	अनुलग्नक॥ (व्यापार विशेषज्ञों की सूची)	63



इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड की दो साल की अविध के दौरान, उम्मीदवार को नौकरी की भूमिका से संबंधित पेशेवर कौशल, पेशेवर ज्ञान और रोजगार कौशल पर प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा, उम्मीदवार को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट वर्क और पाठ्येतर गतिविधियाँ करने का काम सौंपा जाता है। पेशेवर कौशल को कवर करने वाले ट्यापक घटक, विषय इस प्रकार हैं: -

प्रथम वर्ष: इस वर्ष प्रशिक्षु सुरक्षा और पर्यावरण, अग्निशामक यंत्रों के उपयोग, कृत्रिम श्वसन पुनर्जीवन के बारे में सीखेंगे। उन्हें व्यापार उपकरण और इसके मानकीकरण का विचार मिलेगा, बिजली की मूल बातें से परिचित होंगे। वे DSO द्वारा विभिन्न मापदंडों को मापेंगे और मानक एक के साथ परिणाम निष्पादित करेंगे। बैटरी के संचालन और रखरखाव के लिए विभिन्न प्रकार और कोशिकाओं के संयोजन पर कौशल अभ्यास किया जा रहा है। वे निष्क्रिय और सिक्रय इलेक्ट्रॉनिक घटकों की पहचान और परीक्षण कर सकते हैं। प्रशिक्षु अनियमित और विनियमित बिजली आपूर्ति का निर्माण और परीक्षण भी करेंगे। प्रशिक्षु थू होल पीसीबी पर विभिन्न प्रकार के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटकों की सोल्डरिंग और डी-सोल्डरिंग का अभ्यास करेंगे। उम्मीदवार एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और वेव शेपिंग सर्किट का निर्माण और परीक्षण करने, बिजली इलेक्ट्रॉनिक घटकों का परीक्षण करने में सक्षम होंगे। वे बिजली नियंत्रण सर्किट का निर्माण और परीक्षण करने में सक्षम हो सकते हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान और परीक्षण कर सकते हैं। वे असतत एसएमडी घटकों के एसएमडी सोल्डरिंग और डी-सोल्डरिंग पर कौशल हासिल करने में सक्षम होंगे। प्रशिक्षु डेटा बुक का संदर्भ लेकर विभिन्न डिजिटल आईसी की सत्यता तालिकाओं को सत्यापित करेंगे, साथ ही वे विभिन्न सर्किटों का अनुकरण और परीक्षण करने के लिए सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का अभ्यास करेंगे। पहले वर्ष के अंत में प्रशिक्षु रैखिक आईसी 741 और 555 का उपयोग करके विभिन्न सर्किट का निर्माण और परीक्षण करेंगे।

दूसरा वर्ष : इस वर्ष प्रशिक्षु विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक केबलों की पहचान, तैयारी, समाप्ति और परीक्षण करने में सक्षम होंगे। वे एक कंप्यूटर सिस्टम को इकट्ठा करते हैं, ओएस स्थापित करते हैं, एमएस ऑफिस के साथ अभ्यास करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, ब्राउज़ करते हैं, मेल आईडी बनाते हैं, खोज इंजन का उपयोग करके इंटरनेट से वांछित डेटा डाउनलोड करते हैं। विभिन्न प्रकार के आईसी पैकेजों के एसएमडी सोल्डरिंग और डी-सोल्डरिंग का अभ्यास करके कौशल प्राप्त करते हैं। दोषों की पहचान करने और पीसीबी का पुन: काम करने में सक्षम होते हैं। वे सरल विद्युत नियंत्रण सर्किट और विभिन्न विद्युत सुरक्षात्मक उपकरणों का निर्माण और परीक्षण करते हैं। प्रशिक्षु एक वाणिज्यिक AM/FM रिसीवर को इकट्ठा और परीक्षण करेंगे। वे 8051 माइक्रोकंट्रोलर सिस्टम के विभिन्न कार्यात्मक ब्लॉकों और ।/O पोर्ट्स की पहचान करेंगे, 8051 माइक्रो कंट्रोलर के निर्देश सेट से परिचित होंगे, माइक्रोकंट्रोलर किट के साथ एक



मॉडल एप्लिकेशन को इंटरफेस करेंगे और एप्लिकेशन चलाएंगे। प्रशिक्षु इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सेंसर की पहचान और परीक्षण करेंगे और विभिन्न सेंसर सिस्टम का उपयोग करके सिर्किट का निर्माण और परीक्षण करेंगे। वे परियोजना कार्य के एक भाग के रूप में एनालॉग और डिजिटल आईसी आधारित अनुप्रयोग सिर्कट का निर्माण और परीक्षण कर सकते हैं। प्रशिक्षु विभिन्न विद्युत पैरामीटर को मापने के लिए डीपीएम मॉइ्यूल के साथ काम करेंगे, एक शब्द प्रदर्शित करने के लिए एलसीडी मॉइ्यूल को भी इंटरफेस करेंगे। वे ट्रेनर किट का उपयोग करके फाइबर ऑप्टिक संचार तकनीकों से परिचित होने के लिए विभिन्न मॉइ्यूलेशन तकनीकों के साथ भी कुशल होंगे। दिए गए SMPS और UPS के विभिन्न इनपुट और आउटपुट सॉकेट/कनेक्टर की पहचान करें। दिए गए सौर पैनल सिस्टम को स्थापित करें और उसका समस्या निवारण करें। विभिन्न प्रकार के सेल/स्मार्ट फोन को अलग करना और जोइना और सेल/स्मार्ट फोन का समस्या निवारण करना। दिए गए एलईडी लाइट स्टैक को अलग करना और जोइना। दी गई रेटिंग के लिए एक एलईडी लाइट डिजाइन करें। एलईडी स्ट्रिप्स का उपयोग करके सजावटी प्रकाश व्यवस्था (सीरियल लाइट) को इकट्ठा करें



#### 2.1 सामान्य

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) अर्थव्यवस्था/श्रम बाजार के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) के तत्वावधान में चलाए जाते हैं। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS) और प्रशिक्ष्युता प्रशिक्षण योजना (ATS) व्यावसायिक प्रशिक्षण के प्रचार-प्रसार के लिए DGT के दो अग्रणी कार्यक्रम हैं।

सीटीएस के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड आईटीआई के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में दिए जाने वाले सबसे लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में से एक है। यह कोर्स दो साल की अवधि का है। इसमें मुख्य रूप से डोमेन क्षेत्र और कोर क्षेत्र शामिल हैं। डोमेन क्षेत्र (ट्रेड थ्योरी और प्रैक्टिकल) पेशेवर कौशल और ज्ञान प्रदान करता हैं, जबिक कोर क्षेत्र (रोजगार कौशल) आवश्यक कोर कौशल और ज्ञान और जीवन कौशल प्रदान करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम पास करने के बाद, प्रशिक्षु को DGT दवारा राष्ट्रीय ट्यापार प्रमाणपत्र (NTC) प्रदान किया जाता हैं जिसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है।

## अभ्यर्थियों क**ो** मोटे तौर पर यह प्रदर्शित करना होगा कि वे निम्नलिखित में सक्षम हैं:

- तकनीकी मापदंडों/दस्तावेजों को पढ़ना और व्याख्या करना, कार्य प्रक्रियाओं की योजना बनाना और उन्हें व्यवस्थित करना, आवश्यक सामग्रियों और उपकरणों की पहचान करना;
- सुरक्षा नियमों, दुर्घटना रोकथाम विनियमों और पर्यावरण संरक्षण शर्तों को ध्यान में रखते हुए कार्य निष्पादित करना;
- नौकरी तथा मरम्मत एवं रखरखाव कार्य करते समय व्यावसायिक ज्ञान, मुख्य कौशल और रोजगार योग्यता कौशल का प्रयोग करें।
- िकए गए कार्य से संबंधित तकनीकी मापदंडों को सारणीबद्ध शीट में दर्ज करें।

#### 2.2 प्रगति पथ :

- तकनीशियन के रूप में उद्योग में शामिल हो सकते हैं और विरष्ठ तकनीशियन, पर्यवेक्षक के रूप में आगे बढ़ सकते हैं और प्रबंधक के स्तर तक बढ़ सकते हैं।
- संबंधित क्षेत्र में उद्यमी बन सकते हैं।
- उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के माध्यम से 10+2 परीक्षा में शामिल हो सकते हैं तथा सामान्य/तकनीकी शिक्षा के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
- पार्श्व प्रवेश द्वारा इंजीनियरिंग की अधिस्चित शाखाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जा सकता है।
- विभिन्न प्रकार के उद्योगों में प्रशिक्ष्ता कार्यक्रम में शामिल होकर राष्ट्रीय प्रशिक्ष्ता प्रमाण पत्र (एनएसी) प्राप्त किया जा सकता है।
- आईटीआई में प्रशिक्षक बनने के लिए शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना (सीआईटीएस) में शामिल हो सकते हैं।
- डीजीटी के तहत उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक) पाठ्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

### 2.3 पाठ्यक्रम संरचना:

नीचे दी गई तालिका दो वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रम तत्वों में प्रशिक्षण घंटों के वितरण को दर्शाती है: -



क्र.	पाठ्यक्रम तत्व	काल्पनिक प्रशिक्षण घंटे	
सं.		1 <sup>ला</sup> वर्ष	दूसरा वर्ष
1	व्यावसायिक कौशल (व्यापारिक व्यावहारिक)	840	840
2	व्यावसायिक ज्ञान (व्यापार सिद्धांत)	240	300
3	रोजगार कौशल	120	60
	कुल	1200	1200

हर साल निकटवर्ती उद्योग में 150 घंटे का अनिवार्य ओजेटी (ऑन द जॉब ट्रेनिंग) और जहां उपलब्ध न हो, वहां समूह परियोजना अनिवार्य है |

नौकरी पर प्रशिक्षण (ओजेटी)/ समूह परियोजना	150	150
वैकल्पिक पाठ्यक्रम (आईटीआई प्रमाणीकरण के साथ 10वीं/12वीं कक्षा	240	240
का प्रमाण पत्र या अतिरिक्त अल्पकालिक पाठ्यक्रम)		

एक वर्षीय या दो वर्षीय ट्रेड के प्रशिक्षु आईटीआई प्रमाणीकरण के साथ 10वीं/12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक वर्ष 240 घंटे तक के वैकल्पिक पाठ्यक्रम का विकल्प भी चुन सकते हैं, या, अतिरिक्त अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी चुन सकते हैं।

## 2.4 मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण:

प्रशिक्षणार्थी की कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण का परीक्षण पाठ्यक्रम अवधि के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा, तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में समय-समय पर डीजीटी द्वारा अधिसूचित योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

- क) प्रशिक्षण अवधि के दौरान **सतत मूल्यांकन (आंतरिक) सीखने के परिणामों के विरुद्ध सूचीबद्ध मूल्यांकन मानदंडों के लिए परीक्षण करके रचनात्मक मूल्यांकन पद्धित द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान को मूल्यांकन दिशानिर्देश में विस्तृत रूप से व्यक्तिगत प्रशिक्षु पोर्टफोलियो बनाए रखना होगा। आंतरिक मूल्यांकन के अंक www.bharatskills.gov.in पर उपलब्ध रचनात्मक मूल्यांकन टेम्पलेट के अनुसार होंगे।**
- बी) अंतिम मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन के रूप में होगा। एनटीसी प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट **परीक्षा नियंत्रक**, डीजीटी द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाएगा। पैटर्न और अंकन संरचना को समय-समय पर डीजीटी द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है। सीखने के परिणाम और मूल्यांकन मानदंड अंतिम मूल्यांकन के लिए प्रश्लपत्र तैयार करने का आधार होंगे। अंतिम परीक्षा के दौरान परीक्षक व्यावहारिक परीक्षा के लिए अंक देने से पहले मूल्यांकन दिशानिर्देश में विस्तृत रूप से प्रत्येक प्रशिक्ष की प्रोफ़ाइल की जाँच करेगा।

## 2.4.1 पास विनियमन

समग्र परिणाम निर्धारित करने के उद्देश्य से, छह महीने और एक वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए 100% का वेटेज लागू किया जाता है और दो साल के पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक परीक्षा में 50% वेटेज लागू किया जाता है। ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेंटिव असेसमेंट के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत 60% है और अन्य सभी विषयों के लिए 33% है।



## 2.4.2 मूल्यांकन दिशानिर्देश:

यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए कि मूल्यांकन में कोई कृत्रिम बाधा न आए। मूल्यांकन करते समय विशेष आवश्यकताओं की प्रकृति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मूल्यांकन करते समय टीम वर्क, स्क्रैप/अपव्यय से बचना/कम करना और प्रक्रिया के अनुसार स्क्रैप/अपव्यय का निपटान, व्यवहारिक दृष्टिकोण, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और प्रशिक्षण में नियमितता पर उचित विचार किया जाना चाहिए। योग्यता का मूल्यांकन करते समय OSHE के प्रति संवेदनशीलता और स्व-शिक्षण दृष्टिकोण पर विचार किया जाना चाहिए।

मूल्यांकन साक्ष्य आधारित होगा जिसमें निम्नलिखित कुछ बातें शामिल होंगी:

- प्रयोगशाला/कार्यशाला में किया गया कार्य
- रिकॉर्ड बुक/दैनिक डायरी
- मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिका
- मौखिक
- प्रगति चार्ट
- उपस्थिति और समय की पाबंदी
- कार्यभार
- परियोजना कार्य
- कंप्यूटर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा
- व्यावहारिक परीक्षा

आंतरिक (प्रारंभिक) मूल्यांकन के साक्ष्य और अभिलेखों को आगामी परीक्षा तक संरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि परीक्षा निकाय द्वारा उनका ऑडिट और सत्यापन किया जा सके। प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित अंकन पैटर्न अपनाया जाना चाहिए:

पेश करने का स्तर	प्रमाण
(a) मूल्यांकन के दौरान 60 -75% अंक आवंटित किए जाएंगे	
इस ग्रेड में प्रदर्शन के लिए, उम्मीदवार को कभी-कभार मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं के प्रति उचित सम्मान दिखाते हुए, ऐसा कार्य करना होगा जो शिल्प कौशल के स्वीकार्य मानक की प्राप्ति को प्रदर्शित करता हो।	<ul> <li>हस्त औजारों, मशीन औजारों और कार्यशाला उपकरणों के उपयोग में अच्छे कौशल का प्रदर्शन</li> <li>घटक/नौकरी की मांग के अनुसार विभिन्न कार्य करते समय 60-70% सटीकता प्राप्त की गई।</li> <li>फिनिश में साफ-सफाई और स्थिरता का काफी अच्छा स्तर</li> <li>परियोजना/कार्य पूरा करने में कभी-कभी सहायता।</li> </ul>
(बी) मूल्यांकन के दौरान 75% से 90% तक अंक आवंटित किए जाएंग	Ì
इस ग्रेड के लिए, उम्मीदवार ने थोड़े से मार्गदर्शन के साथ तथा सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं के प्रति उचित सम्मान दिखाते हुए, ऐसा कार्य किया है जो शिल्प कौशल के उचित मानक की प्राप्ति को प्रदर्शित करता	<ul> <li>हाथ के औजारों, मशीन औजारों और कार्यशाला उपकरणों के उपयोग में अच्छे कौशल स्तर</li> <li>घटक/नौकरी की मांग के अनुसार विभिन्न कार्य करते समय</li> </ul>



है।	70-80% सटीकता प्राप्त की गई।
	<ul> <li>फिनिश में साफ-सफाई और स्थिरता का अच्छा स्तर</li> </ul>
	<ul> <li>परियोजना/नौकरी को पूरा करने में बहुत कम सहायता</li> </ul>
(ग) मूल्यांकन के दौरान 90% से अधिक अंक आवंटित किए जाएंगे	
इस ग्रेड में प्रदर्शन के लिए, उम्मीदवार को संगठन और निष्पादन में	• हस्त औजारों, मशीन औजारों और कार्यशाला उपकरणों के
न्यूनतम या बिना किसी सहायता के तथा सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं	उपयोग में उच्च कौशल स्तर
के प्रति उचित सम्मान के साथ ऐसा कार्य करना होगा जो शिल्प कौशल	• घटक/नौकरी की मांग के अनुसार विभिन्न कार्य करते समय
के उच्च मानक की प्राप्ति को प्रदर्शित करता हो।	80% से अधिक सटीकता प्राप्त की गई।
	<ul> <li>परिष्करण में उच्च स्तर की स्वच्छता और एकरूपता।</li> </ul>
	<ul> <li>पिरयोजना को पूरा करने में न्यूनतम या कोई समर्थन नहीं।</li> </ul>

## 3. JOB ROLE

इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, सामान्य; कारखाने या कार्यशाला में या उपयोग के स्थान पर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फिट, संयोजन और मरम्मत करता है। ड्राइंग और वायरिंग आरेखों की जांच करता है; फिट की सटीकता और मामूली समायोजन के लिए भागों की जांच करता है; भागों को जोड़ता है या हाथ के औजारों की सहायता से उन्हें चेसिस या पैनल पर माउंट करता है; वायरिंग स्थापित और जोड़ता है, उपकरणों को जोड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरणों की सहायता से दोषों का निदान करता है; यदि आवश्यक हो तो उपकरणों को अलग करता है और दोषपूर्ण भागों या तारों को बदलता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, अन्य; इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी, उपकरण आदि की फिटिंग, संयोजन, मरम्मत और रखरखाव में लगे सभी अन्य श्रमिक शामिल हैं, जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ; इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मैकेनिक ब्लूप्रिंट और निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार तथा हाथ के औजारों और परीक्षण उपकरणों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जैसे कंप्यूटर, औद्योगिक नियंत्रण, ट्रांसमीटर और टेलीमीटरिंग नियंत्रण प्रणालियों की मरम्मत करता है। दोषपूर्ण उपकरणों का परीक्षण करता है और खराबी के कारण का निदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों और प्रणालियों के कार्यात्मक संचालन के



ज्ञान को लागू करता है। ऑसिलोस्कोप, सिग्नल जनरेटर, एमीटर और वोल्टमीटर जैसे उपकरणों का उपयोग करके दोषों का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सर्किटों का परीक्षण करता है। दोषपूर्ण घटकों और तारों को बदलता है और हाथ के औजारों और सोल्डिरंग आयरन का उपयोग करके यांत्रिक भागों को समायोजित करता है। परीक्षण उपकरणों को संरेखित, समायोजित और कैलिब्रेट करता है। मरम्मत, कैलिब्रेशन और परीक्षण के रिकॉर्ड रखता है।

रेडियो तकनीशियन (रेडियो विनिर्माण); यह सुनिश्चित करने के लिए कि असेंबली सोल्डिरिंग, आवृत्ति, प्रदर्शन आदि निर्धारित मानकों के अनुसार हैं, परीक्षण उपकरणों के साथ इकट्ठे रेडियो सेट का परीक्षण करता है। इकट्ठे रेडियो सेट को सही स्थान पर रखता है और यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी जांच करता है कि घटकों, कनेक्शन, सोल्डिरेंग, वायिरेंग आदि की स्थिति ठीक है। विभिन्न स्टेशनों और आवृत्तियों को सुनकर और इसके स्वर को बदलकर सेट के अंशांकन, श्रव्यता और सामान्य प्रदर्शन की जांच करने के लिए विभिन्न घुंडियों को चालू और संचालित करता है। ढीले नट और पेंचों को कसता है, दोषों का पता लगाता है, दोषपूर्ण घटकों को बदलता है और आवश्यक परिवर्तन करता है। आगे की प्रक्रिया के लिए सही ढंग से इकट्ठे किए गए सेटों को मंजूरी देता है और सुधार के लिए दोषपूर्ण लोगों को खारिज करता है। असेंबली के विभिन्न चरणों में सेटों का परीक्षण कर सकता है। रेडियो सेटों की सर्विस, मरम्मत और ओवरहाल कर सकता है।

सोलर पैनल इंस्टॉलेशन तकनीशियन; जिसे 'पैनल इंस्टॉलर' के नाम से भी जाना जाता है, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन तकनीशियन ग्राहकों के परिसर में सोलर पैनल लगाने के लिए जिम्मेदार होता है। काम पर मौजूद व्यक्ति इंस्टॉलेशन साइट की जांच करता है, डिजाइन के अनुसार लेआउट की आवश्यकता को समझता है, उठाए जाने वाले एहतियाती उपायों का आकलन करता है, ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार सोलर पैनल लगाता है और इंस्टॉलेशन के बाद सिस्टम के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करता है।

**ऑप्टिकल फाइबर तकनीशियन**; समय-समय पर निवारक रखरखाव गतिविधियों को अंजाम देकर और दोष होने की स्थिति में प्रभावी दोष प्रबंधन सुनिश्चित करके उसे सौंपे गए नेटवर्क सेगमेंट (ऑप्टिकल मीडिया और उपकरण दोनों) के अपटाइम और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। उसे रूट प्लान के अनुसार ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफ) की स्थापना और कमीशनिंग के लिए गतिविधियों का समन्वय करना भी आवश्यक है।

फील्ड टेक्नीशियन: यूपीएस और इन्वर्टर; इसे 'यूपीएस रिपेयर टेक्नीशियन' भी कहा जाता है, यह विभिन्न प्रकार के यूपीएस और इन्वर्टर के ग्राहकों को स्थापित करने और सहायता प्रदान करने के लिए बिक्री के बाद की सेवा का काम है। काम पर व्यक्ति नए खरीदे गए यूपीएस या इन्वर्टर को स्थापित करता है। व्यक्ति ग्राहकों के साथ



बातचीत करके उनमें समस्याओं का निदान करता है, संभावित कारणों का आकलन करता है, दोषों को ठीक करता है या दोषपूर्ण मॉड्यूल को बदलता है या रूट प्लान के अनुसार बड़ी खराबी के लिए फ़ैक्टरी मरम्मत की सिफारिश करता है। रेडियो सेट की स्थापना, सेवा, मरम्मत और ओवरहाल सेवा केंद्र । टेलीविज़न सेट लगा सकते हैं।

टेलीविज़न इंस्टॉलेशन मैन; हाथ के औजारों का उपयोग करके टेलीविज़न रिसीवर और एंटीना को स्थापित और समायोजित करता है। सेट के प्रकार और संचारण स्टेशन के स्थान के अनुसार एंटीना का चयन करता है। एंटीना को जोड़ने के लिए क्रॉस आर्म्स और डिपोल तत्वों को बोल्ट से सही स्थान पर लगाता है। इंस्टॉलेशन को प्रकाश और अन्य खतरों से बचाने के लिए बीमा कोड और स्थानीय अध्यादेशों का पालन करते हुए ब्रैकेट और गाइ वायर के साथ एंटीना को सुरक्षित करता है। ट्रांसिमशन लाइन के लिए मार्ग बनाने के लिए इमारत में छेद ड्रिल करता है और उन्हें जलरोधी बनाता है। रिसीवर और एंटीना के बीच लाइन को जोड़ता है और इसे जगह पर बांधता है। सभी चैनलों पर रिसीवर को ट्यून करता है और वांछित घनत्व, रैखिकता, फोकस और चित्र का आकार प्राप्त करने के लिए स्क्रू को समायोजित करता है। एंटीना को दिशा देता है और सबसे मजबूत संभव रिसेप्शन प्राप्त करने के लिए रिफलेक्टर स्थापित करता है।

केबल टेलीविजन इंस्टॉलर; इलेक्ट्रीशियन के उपकरणों और परीक्षण उपकरणों का उपयोग करके ग्राहक के परिसर में केबल टेलीविजन केबल और उपकरण स्थापित करता है: इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरणों का उपयोग करके उपयोगिता पोल पर टेलीविजन सिग्नल की शक्ति को मापता है। सिग्नल को वांछित स्तर तक कम करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रतिरोध निर्धारित करने के लिए पोल से घर तक तार की प्रतिबाधा की गणना करता है। इलेक्ट्रीशियन के उपकरणों का उपयोग करके टर्मिनल बॉक्स स्थापित करता है और लीड-इन तारों को जोड़ता है। टेलीविजन सेट को केबल सिस्टम से जोड़ता है और आने वाले सिग्नल का मूल्यांकन करता है। इष्टतम रिसेप्शन सुनिश्चित करने के लिए केबल सिस्टम को समायोजित और मरम्मत करता है। इंस्टॉलेशन शुल्क एकत्र कर सकता है और ग्राहक को केबल सेवा संचालन समझा सकता है। उपकरणों, परीक्षण उपकरणों की सफाई और रखरखाव कर सकता है।

टेलीविज़न सेवा और मरम्मत करने वाला; हाथ के औज़ारों और इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरणों का उपयोग करके रेडियो और टेलीविज़न रिसीवर की मरम्मत और समायोजन करता है। सभी चैनलों पर रिसीवर को ट्यून करता है और समस्या के स्रोत का पता लगाने के लिए ऑडियो और वीडियो विशेषताओं का निरीक्षण करता है। वांछित घनत्व, रैखिकता, फ़ोकस और चित्र का आकार प्राप्त करने के लिए नियंत्रणों को समायोजित करता है। दोषों के लिए चेसिस की जाँच करता है। योजनाबद्ध आरेख का पालन करते हुए और वोल्टमीटर, ऑसिलोस्कोप, सिग्नल जनरेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरणों का उपयोग करके दोष को अलग करने के लिए सर्किट के



वोल्टेज और प्रतिरोध का परीक्षण करता है। हाथ के औज़ारों और सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करके ट्यूबों का परीक्षण और परिवर्तन करता है, ढीले कनेक्शनों को जोड़ता है और दोषपूर्ण भागों की मरम्मत या प्रतिस्थापन करता है। रेडियो और अन्य ऑडियो उपकरणों की मरम्मत करता है।

टेलीविज़न रिपेयर टेक्नीशियन; नौकरी की भूमिका टेलीविज़न निर्माण सुविधाओं के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा केंद्रों दोनों पर लागू होती है। यह भूमिका विनिर्माण प्रक्रिया में टीवी के परीक्षण के दौरान पहचाने गए दोषों को ठीक करने और बिक्री के बाद सहायता प्रदान करने और टेलीविज़न सेटों के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने से संबंधित है। एक टीवी मरम्मत तकनीशियन टीवी में उस हिस्से की पहचान करता है जो काम नहीं कर रहा है। यदि पहचानी गई समस्या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) में है, तो तकनीशियन पीसीबी में विशिष्ट दोष की पहचान करता है और उसे ठीक करता है। यदि पहचाने गए नुकसान को सेवा केंद्र पर ठीक करने की आवश्यकता होती है, तो खराब पीसीबी को एक नए से बदल देता है।

सौंपे गए कार्य की योजना बनाना और उसे व्यवस्थित करना तथा निष्पादन के दौरान समस्याओं का पता लगाना और उनका समाधान करना। संभावित समाधानों का प्रदर्शन करना और टीम के भीतर कार्यों पर सहमित बनाना। आवश्यक स्पष्टता के साथ संवाद करना और तकनीकी अंग्रेजी समझना। पर्यावरण, स्व-शिक्षण और उत्पादकता के प्रति संवेदनशील।

## संदर्भ एनसीओ-2015:

- a) 7421.0100 इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, सामान्य
- b) 7421.0300 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक
- c) 7422.1100 टेलीविज़न इंस्टॉलेशन मैन
- d) 7422.1200 केबल टेलीविजन इंस्टॉलर
- e) 7422.1300 टेलीविजन सेवा और मरम्मतकर्ता
- f) 7422.1302 टेलीविज़न मरम्मत तकनीशियन
- g) 7422.1400 रेडियो तकनीशियन (रेडियो विनिर्माण)
- h) 7421.1401 सोलर पैनल इंस्टॉलेशन तकनीशियन
- i) 7422.0801 ऑप्टिकल फाइबर तकनीशियन
- j) 7421.0801 फील्ड तकनीशियन: यूपीएस और इन्वर्टर

## संदर्भ संख्या:



- a) ईएलई/एन1002
- b) ईएलई/एन7001
- c) ईएलई/एन7812
- d) ईएलई/एन5804
- e) ईएलई/एन1201
- f) ईएलई/एन6102
- g) ईएलई/एन6307
- h) ईएलई/एन4614
- i) ईएलई/एन5102
- j) ईएलई/एन9802
- k) ईएलई/एन7202
- ।) ईएलई/एन5902
- m) ईएलई/N8107

- n) ईएलई/एन9302
- o) ईएलई/एन3102
- p) ईएलई/एन9401
- q) ईएलई/एन9402
- r) ईएलई/एन9403
- s) ईएलई/एन9404
- t) ईएलई/एन9405
- u) ईएलई/एन9407
- v) ईएलई/एन9408
- w) ईएलई/एन9409
- x) पीएसएस/एन9401
- y) पीएसएस/एन9402



## 4. GENERAL INFORMATION

व्यापार का नाम	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक
व्यापार कोड	डीजीटी/1005
एनसीओ - 2015	7421.0100, 7421.0300, 7422.1100, 7422.1200   7422.1300, 7422.1302,
	7422.1400, 7421.1401, 7422.0801, 7421.0801
एनओएस कवर	ELE/N1002, ELE/N7001, ELE/N7812, ELE/N5804, ELE/N1201, ELE/N6102, ELE/N6307, ELE/N4614, ELE/N5102, ELE/N9802, ELE/N7202, ELE/N5902, ELE/N8107, ELE/N9302, ELE/N3102, ELE/N9401, ELE/N9402, ELE/N9403, ELE/N9404, ELE/N9405, ELE/N9407, ELE/N9408, ELE/N9409, PSS/N9401, PSS/N9402
एनएसक्यूएफ स्तर	स्तर-4
शिल्पकार प्रशिक्षण की अवधि	दो वर्ष (2400 घंटे + 300 घंटे OJT/समूह परियोजना)
प्रवेश योग्यता	विज्ञान और गणित के साथ या उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ या इसके
प्रवरा याण्यता	समकक्ष 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।
न्यूनतम आयु	शैक्षणिक सत्र के प्रथम दिन 14 वर्ष ।
दिव्यांगजनों के लिए पात्रता	एलडी, एलसी, डीडब्ल्यू, एए, एलवी, बिधर, ऑटिज्म, एसएलडी
इकाई क्षमता (छात्रों की संख्या)	24 (अतिरिक्त सीटों का कोई अलग प्रावधान नहीं है)
अंतरिक्ष मानदंड	56 वर्ग मीटर
शक्ति मानदंड	3.04 किलोवाट
प्रशिक्षकों की योग्यता	
1. इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड	इलेक्ट्रॉनिक्स /इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में बी.वोक ./डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। या एआईसीटीई/मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में 03 वर्ष
	का डिप्लोमा या डीजीटी से संबंधित उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक) के साथ संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव
	या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक " ट्रेड में एनटीसी/एनएसी उत्तीर्ण तथा संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।



	7
	आवश्यक योग्यता :
	डीजीटी के तहत राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी) के प्रासंगिक
	नियमित / आरपीएल संस्करण ।
	नोट: 2 (1+1) की इकाई के लिए आवश्यक दो प्रशिक्षकों में से एक के पास
	डिग्री/डिप्लोमा होना चाहिए और दूसरे के पास एनटीसी/एनएसी योग्यता होनी
	चाहिए। हालाँकि, दोनों के पास एनसीआईसी के किसी भी प्रकार की योग्यता
	होनी चाहिए।
2. कार्यशाला गणना और	बी.वोक ./डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।
विज्ञान	या
	एआईसीटीई / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग में 03 वर्ष का
	डिप्लोमा या डीजीटी से प्रासंगिक एडवांस डिप्लोमा (व्यावसायिक) के साथ
	संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।
	या
	इंजीनियरिंग ट्रेडों में से किसी एक में एनटीसी/एनएसी के साथ तीन वर्ष का
	अन्भव।
	आवश्यक योग्यताः
	प्रासंगिक ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी) के नियमित /
	आरपीएल संस्करण
	या
	नियमित / आरपीएल वेरिएंट एनसीआईसी RoDA में या डीजीटी के तहत इसके
	किसी भी वेरिएंट
3. इंजीनियरिंग ड्राइंग	बी.वोक ./डिग्री तथा संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।
	या
	एआईसीटीई / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग में 03 वर्ष का
	डिप्लोमा या डीजीटी से प्रासंगिक एडवांस डिप्लोमा (व्यावसायिक) के साथ
	संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अन्भव।
	या
	इंजीनियरिंग/ड्राफ्ट्समैन ट्रेडों के किसी भी एक समूह में एनटीसी/एनएसी के
	साथ तीन वर्ष का अन्भव।



	आवश्यक योग्यताः	
	प्रासंगिक ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी) के नियमित /	
	आरपीएल संस्करण	
	या	
	नियमित/आरपीएल संस्करण एनसीआईसी ( आरओडीए में ) या डीजीटी के	
	अंतर्गत इसका कोई भी संस्करण	
4. रोजगार कौशल	एमबीए/बीबीए/किसी भी विषय में स्नातक/डिप्लोमा तथा रोजगार कौशल में	
	लघु अवधि टीओटी पाठ्यक्रम के साथ दो वर्ष का अनुभव।	
	<sup>वीं कक्षा</sup> /डिप्लोमा स्तर और उससे ऊपर अंग्रेजी/संचार कौशल और बेसिक कंप्यूटर	
	का अध्ययन किया होना चाहिए )	
	या	
	रोजगार कौशल में लघु अवधि टीओटी पाठ्यक्रम के साथ आईटीआई में मौजूदा	
	सामाजिक अध्ययन प्रशिक्षक ।	
5. प्रशिक्षक के लिए न्यूनतम	21 वर्ष	
आयु		
औज़ारों और उपकरणों की सूची	अनुलग्नक-। के अनुसार	



## सीखने के परिणाम प्रशिक्षु की कुल दक्षताओं का प्रतिबिंब होते हैं और मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

## 5.1 सीखने के परिणाम

## <u>प्रथम वर्षः</u>

- फिटिंग, रिवेटिंग, ड्रिलिंग आदि के लिए उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करते हुए बुनियादी कार्यशाला संचालन करना, उचित देखभाल और सुरक्षा का पालन करना तथा सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। (NOS: ELE/N1002)
- 2. एकल रेंज मीटरों का विद्युतीय/इलेक्ट्रॉनिक मापन चुनना और निष्पादित करना तथा उपकरण को अंशांकित करना। (NOS: ELE/N9401)
- इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों में प्रयुक्त विभिन्न बैटरियों का परीक्षण एवं रखरखाव करना तथा मरम्मत लागत का अनुमान लगाने के लिए डेटा रिकॉर्ड करना। (NOS: ELE/N7001)
- 4. उचित माप उपकरणों का उपयोग करके AC/DC को मापें और मानक पैरामीटर का उपयोग करके डेटा की तुलना करें। (NOS: ELE/N9402)
- डी.एस.ओ. द्वारा विभिन्न मापदंडों को मापें और परिणाम को मानक एक के साथ निष्पादित करें।
   (एन.ओ.एस.: ELE/N9403)
- 6. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए स्विच, पीसीबी और ट्रांसफार्मर जैसे विभिन्न विद्युत घटकों की सोल्डरिंग और डी-सोल्डरिंग की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना। (NOS: ELE/N7812)
- 7. उचित माप उपकरणों का उपयोग करके विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटकों का परीक्षण करें और मानक पैरामीटर का उपयोग करके डेटा की तुलना करें। (NOS: ELE/N5804)
- सरल इलेक्ट्रॉनिक विद्युत आपूर्ति सर्किट को इकट्ठा करें और कार्य करने के लिए परीक्षण करें।
   (NOS: ELE/N5804)
- 9. विभिन्न एनालॉग सर्किटों की इनपुट/आउटपुट विशेषताओं का निर्माण, परीक्षण और सत्यापन करना। (एनओएस: ईएलई/एन9404)
- 10. विभिन्न विद्युत इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों की योजना बनाना और उनका निर्माण करना तथा सर्किट की कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना। (NOS: ELE/N1201)



- 11. उपयुक्त ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों का चयन करें और विभिन्न सर्किट में विशेषताओं को सत्यापित करें। (एनओएस: ELE/N6102)
- 12. विभिन्न डिजिटल सर्किटों को जोड़ना, परीक्षण करना और समस्या निवारण करना। (NOS: ELE/N1201)
- 13. इलेक्ट्रॉनिक सिम्युलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एनालॉग और डिजिटल सर्किट का अनुकरण और विश्लेषण करें । (NOS: ELE/N6102)
- 14. आईसी 741ऑपरेशनल एम्प्लीफायर्स और आईसी 555 रैखिक एकीकृत सर्किट का उपयोग करके विभिन्न सर्किटों का निर्माण और परीक्षण करें। (NOS: ELE/N9405)
- 15. कार्य के क्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ें और लागू करें। (NOS : PSS/N9401)
- 16. व्यावहारिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन करें। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएँ। (NOS: PSS/N9402)

## द्सरा सालः

- 17. विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न केबलों को तैयार करना, क्रिम्प करना, समाप्त करना और उनका परीक्षण करना। (NOS: ELE/N6307)
- 18. दिए गए कंप्यूटर सिस्टम को स्थापित, कॉन्फ़िगर, इंटरकनेक्ट करना तथा विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एप्लिकेशन पैकेजों का प्रदर्शन एवं उपयोग करना। (NOS: ELE/N4614)
- 19. उचित उपकरण/सेटअप का उपयोग करके सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए विभिन्न एसएमडी असतत घटकों और आईसी पैकेज की पहचान करना, उन्हें लगाना, सोल्डर करना और उनका परीक्षण करना। (एनओएस: ईएलई/एन5102)
- 20. एसएमडी सोल्डरिंग और डी-सोल्डरिंग से दोषों की पहचान करने के बाद पीसीबी पर पुनः कार्य करना। (एनओएस: ELE/N5102)
- 21. विभिन्न विद्युत नियंत्रण सर्किटों का निर्माण करें तथा उचित सावधानी और सुरक्षा के साथ उनके उचित कार्यकरण का परीक्षण करें। (एनओएस: ELE/N9407)
- 22. एक वाणिज्यिक AM/FM रिसीवर को असेंबल और परीक्षण करें तथा प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। (NOS: ELE/N9408)
- 23. विभिन्न घरेलू/औद्योगिक प्रोग्रामयोग्य प्रणालियों के विभिन्न घटकों का परीक्षण, सेवा और समस्या निवारण करना। (NOS: ELE/N9802)



- 24. सेंसरों के संचालन को क्रियान्वित करना , IOT अनुप्रयोगों के विभिन्न ट्रांसड्यूसरों की पहचान करना, उन्हें जोड़ना और उनका परीक्षण करना। (NOS: ELE/N9409)
- 25. IoT आर्किटेक्चर के साथ विभिन्न IoT अन्प्रयोगों की पहचान करें। (एनओएस: ELE/N3102)
- 26. किसी परियोजना का चयन करना और उसे क्रियान्वित करना, परियोजना को एकत्रित करना तथा घरेलू/वाणिज्यिक अनुप्रयोग के लिए निष्पादन का मूल्यांकन करना। (NOS: ELE/N9802)
- 27. फाइबर ऑप्टिक सेटअप तैयार करें और ट्रांसिमशन और रिसेप्शन को क्रियान्वित करें। (एनओएस: ELE/N5902)
- 28. एलसीडी, एलईडी, डीपीएम पैनलों को विभिन्न सर्किटों से जोड़ने और उनका इंटरफ़ेस बनाने की योजना बनाएं तथा प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। (NOS: ELE/N8107)
- 29. एसएमपीएस, यूपीएस और इन्वर्टर की खराबी का पता लगाना और समस्या निवारण करना। (NOS: ELE/N7202)
- 30. फोटोवोल्टिक सेल, मॉड्यूल, बैटरी और चार्ज कंट्रोलर की विशेषताओं की पहचान, परीक्षण और सत्यापन करें। सोलर पैनल स्थापित करें, परीक्षण करें और पैनल को इन्वर्टर से जोड़कर प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। (NOS: ELE/N5902)
- 31. सेल फोन के विभिन्न भागों को खोलना, पहचानना तथा पीसी से उसका इंटरफेस पता लगाना। अनुमान लगाना तथा समस्या निवारण करना। (NOS: ELE/N8107)
- 32. एलईडी लाइट्स और स्टैक के विभिन्न भागों की जांच करें और समस्या निवारण करें। (NOS: ELE/N9302)
- 33. एलसीडी/एलईडी टीवी और इसके रिमोट के विभिन्न नियंत्रणों को पहचानना, संचालित करना, समस्या निवारण करना और मॉड्यूल को बदलना। (NOS: ELE/N3102)
- 34. कार्य के क्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ें और लागू करें। (एनओएस: पीएसएस/एन9401)
- 35. व्यावहारिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन करें। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएँ। (NOS: PSS/N9402)



	सीखने के परिणाम	मूल्यांकन मानदंड
		प्रथम वर्ष
1.	फिटिंग, रिवेटिंग, ड्रिलिंग आदि	फिटिंग, रिवेटिंग, ड्रिलिंग आदि के लिए बुनियादी हस्त औजारों की
	के लिए उपयुक्त उपकरणों का	पहचान उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ करें।
	उपयोग करते हुए उचित	पैनल बोर्ड में सतह पर लगाने योग्य प्रकार के सहायक उपकरण लगाएं।
	देखभाल और सुरक्षा का पालन	विद्युतीय सहायक उपकरण जोड़ें.
	करते हुए बुनियादी कार्यशाला	एक परीक्षण बोर्ड बनाएं और उसका तार लगाएं तथा उसका परीक्षण
	संचालन करना ।	करें।
	(एनओएस: ELE/N1002)	
2.	एकल रेंज मीटरों का	मानक सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन में कार्य की योजना बनाएं।
	विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक मापन का	इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रकार की पहचान करें।
	चयन एवं निष्पादन करना तथा	वोल्टेज ड्रॉप विधि द्वारा प्रतिरोध मापते समय माप त्रुटियाँ निर्धारित
	उपकरण का अंशांकन करना।	करें।
	(एनओएस: ELE/N9401)	एम.सी. वोल्टमीटर और एमीटर की सीमा का विस्तार करें।
		डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करके प्रतिरोध, वोल्टेज और धारा का
		मान मापें।
		एनालॉग मल्टीमीटर को कैलिब्रेट करें।
3.	इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों में	बैटरियों के परीक्षण के लिए उपकरणों और यंत्रों की पहचान करना।
	प्रयुक्त विभिन्न बैटरियों का	बैटरियों के परीक्षण के दौरान सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करें और मानक
	परीक्षण एवं रखरखाव करना	मानदंडों और कंपनी के दिशा-निर्देशों के अनुसार काम करें
	तथा मरम्मत लागत का	प्राथमिक और द्वितीयक कोशिकाओं की पहचान करें।
	अनुमान लगाने के लिए डेटा	एनालॉग/डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करके दिए गए सेलों/बैटरी
	रिकॉर्ड करना।	के वोल्टेज को मापें और परीक्षण करें।
	(एनओएस: ELE/N7001)	बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करना।
		द्वितीयक बैटरी का रखरखाव एवं मरम्मत लागत का अनुमान



		लगाना।
		द्वितीयक बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए हाइड्रो मीटर का
		उपयोग करें।
4.	उचित माप उपकरणों का	एक परीक्षण लैंप का निर्माण करें और इसका उपयोग मुख्य आपूर्ति की
3	उपयोग करके एसी/डीसी को	स्वस्थता की जांच के लिए करें।
-	मापें और मानक पैरामीटर का	एस.डब्लू.जी. और बाहरी माइक्रोमीटर का उपयोग करके तार का गेज
-	उपयोग करके डेटा की तुलना	मापें।
7	करें।	मल्टी मीटर का उपयोग करके एसी और डीसी वोल्टेज को मापें।
(	(संख्या: ELE /N9402)	मीटर की यांत्रिक शून्य सेटिंग करें।
		क्लैंप मीटर का उपयोग करके वोल्टेज और करंट को मापें।
5. 7	मापें और परिणाम को मानक	डीएसओ के फ्रंट पैनल पर विभिन्न नियंत्रण तत्वों की पहचान और
1	एक के साथ निष्पादित करें।	प्रदर्शन करना।
(	(एनओएस: ELE/N9403)	डी.एस.ओ. का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक संकेतों के विभिन्न मापदंडों
		को मापें।
		किसी सिग्नल के तरंगरूप को DSO में संग्रहित करें।
		डीएसओ को प्रिंटर से जोड़ें और सिग्नल तरंगों का प्रिंटआउट लें।
6. 3	इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए	मानक सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन में कार्य की योजना बनाएं।
1	स्विच, पीसीबी और ट्रांसफार्मर	विभिन्न प्रकार के मुख्य ट्रांसफार्मरों की पहचान करें और उनका
	4200 0	
,	जैसे विभिन्न विद्युत घटकों	परीक्षण करें।
	जस ।वाभन्न ।वद्युत घटका की सोल्डरिंग और डी-सोल्डरिंग	परीक्षण करें। प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पहचान करें और
7	ŭ	
-	की सोल्डरिंग और डी-सोल्डरिंग	प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पहचान करें और
ā	की सोल्डरिंग और डी-सोल्डरिंग की योजना बनाना और उसे	प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पहचान करें और धुवता का परीक्षण करें।
ā	की सोल्डरिंग और डी-सोल्डरिंग की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना।	प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पहचान करें और धुवता का परीक्षण करें। विभिन्न ट्रांसफार्मरों के प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज को मापें।
ā	की सोल्डरिंग और डी-सोल्डरिंग की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना।	प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पहचान करें और धुवता का परीक्षण करें। विभिन्न ट्रांसफार्मरों के प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज को मापें। दिए गए घटकों को मिलाएँ



	और निपटान के लिए तैयारी करें।
7. उचित माप उपकरणों का	कार्य के लिए उपकरणों और सामग्रियों का चयन करें तथा उन्हें समय
उपयोग करके विभिन्न	पर उपयोग के लिए उपलब्ध कराएं।
इलेक्ट्रॉनिक घटकों का परीक्षण	मानक सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन में कार्य की योजना बनाएं।
करें और मानक पैरामीटर का	विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधकों की पहचान करें।
उपयोग करके डेटा की तुलना	रंग कोड का उपयोग करके प्रतिरोधक मान को मापें और मल्टी मीटर में
करें।	माप कर रीडिंग को सत्यापित करें।
(एनओएस: ELE/N5804)	आकार का उपयोग करके पावर रेटिंग की पहचान करें।
	मल्टी मीटर का उपयोग करके श्रृंखला और समानांतर जुड़े नेटवर्क के
	माध्यम से प्रतिरोध, वोल्टेज, करंट को मापें।
	विभिन्न प्रेरकों की पहचान करें और LCR मीटर का उपयोग करके मान
	मापें।
	विभिन्न संधारित्रों की पहचान करें और एलसीआर मीटर का उपयोग
	करके विभिन्न संधारित्रों की धारिता मापें।
	कार्य के लिए उपकरण और सामग्री का चयन करें तथा उसे उपयोग के
	लिए उपलब्ध कराएं।
8. सरल इलेक्ट्रॉनिक विद्युत	घटकों, लग और बोर्ड पर सुरक्षा के साथ सोल्डरिंग का अभ्यास करें।
आपूर्ति सर्किट को इकट्ठा करें	दृश्य उपस्थिति, कोड संख्या द्वारा निष्क्रिय/सक्रिय घटकों की पहचान
और उसकी कार्यप्रणाली का	करें और उनकी स्थिति का परीक्षण करें।
परीक्षण करें।	सीआरओ में नियंत्रण और कार्यात्मक स्विच की पहचान करें और डीसी
(एनओएस: ELE/N5804)	एवं एसी वोल्टेज, आवृत्ति और समय अवधि को मापें।
	फिल्टर सर्किट के साथ और उसके बिना अर्ध एवं पूर्ण तरंग दिष्टकारी
	का निर्माण एवं परीक्षण करना।
	फिल्टर सर्किट के साथ और उसके बिना ब्रिज रेक्टिफायर का निर्माण
	और परीक्षण करें।
	जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करें।



9. विभिन्न एनालॉग सर्किटों की	कार्य सम्पन्न करने के लिए निश्चित एवं चुनिंदा उपकरण एवं यंत्र ।
इनपुट/आउटपुट विशेषताओं	मानक सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन में योजना बनाएं और कार्य करें।
का निर्माण, परीक्षण और	सुरक्षा के साथ लग बोर्ड पर घटकों को सोल्डर करने का अभ्यास करें।
सत्यापन करना।	दृश्य उपस्थिति, कोड संख्या द्वारा निष्क्रिय/सक्रिय घटकों की पहचान
(एनओएस: ELE/N9404)	करें और उनकी स्थिति का परीक्षण करें।
	ट्रांजिस्टर आधारित स्विचिंग सर्किट का निर्माण और परीक्षण करें
	सीबी, सीई और सीसी एम्पलीफायर सर्किट का निर्माण और परीक्षण
	विभिन्न ऑसिलेटर सर्किटों के प्रदर्शन का पता लगाना।
	क्लिपर, क्लैम्पर और शिमट ट्रिगर सर्किट का निर्माण और परीक्षण
	करना।
10. विभिन्न विद्युत इलेक्ट्रॉनिक	ट्रांजिस्टर और जेएफईटी एम्पलीफायरों, ऑसिलेटर्स और मल्टी
सर्किटों की योजना बनाएं और	वाइब्रेटर्स का निर्माण और परीक्षण।
उनका निर्माण करें तथा सर्किट	विश्राम दोलक के रूप में UJT का निर्माण एवं परीक्षण करें।
की कार्यप्रणाली का विश्लेषण	सुरक्षा के साथ TRIAC/DIAC का उपयोग करते हुए लैंप डिमर का निर्माण
करें।	और परीक्षण करें।
(एनओएस: ELE/N1201)	MOSFET, IGBT परीक्षण सर्किट का निर्माण और परीक्षण करें तथा
	उचित सुरक्षा के साथ उपयुक्त संचालन के लिए आवेदन करें।
	सुरक्षा के साथ एससीआर का उपयोग करके सार्वभौमिक मोटर गति
	नियंत्रक का निर्माण और परीक्षण करें।
	ऑप्टिकल उपकरणों का उपयोग करके स्विचिंग सर्किट का निर्माण और
	परीक्षण करना।
11. इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के लिए	मानक सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन में कार्य की योजना बनाएं।
उपयुक्त विकल्प का चयन करें	विभिन्न प्रकार के LED और IR LED को पहचानें।
और विभिन्न सर्किट में	मल्टीमीटर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से
विशेषताओं का सत्यापन करें।	प्रतिरोध, वोल्टेज, धारा को मापें।
(एनओएस: ELE/N6102)	फोटो ट्रांजिस्टर का उपयोग करके एक सर्किट का निर्माण और परीक्षण
	करें तथा इसकी विशेषताओं को सत्यापित करें।



	फोटो कपलर/ऑप्टिकल सेंसर इनपुट/आउटपुट टर्मिनलों की पहचान	
	करें और टर्मिनलों के बीच अलगाव की मात्रा को मापें।	
12. विभिन्न डिजिटल सर्किटों को	सुरक्षा के साथ डिजिटल ट्रेनर किट का अभ्यास करने के लिए उदाहरण	
जोड़ना, परीक्षण करना और	दें।	
समस्या निवारण करना।	विभिन्न डिजिटल आईसी की पहचान करें, डिजिटल आईसी परीक्षक का	
(एनओएस: ELE/N1201)	उपयोग करके आईसी का परीक्षण करें और सत्य तालिका को सत्यापित	
	करें।	
	NOR और NAND गेट्स का उपयोग करके सभी गेट्स की सत्यता	
	तालिका का निर्माण और सत्यापन करें।	
	एक योजक सह घटाव सर्किट का निर्माण करें और सत्य तालिका को	
	सत्यापित करें।	
	एक डिकोडर और एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर और डी-मल्टीप्लेक्सर सर्किट	
	का निर्माण करें और सत्य तालिका को सत्यापित करें।	
	एक मल्टीप्लेक्सर और डी-मल्टीप्लेक्सर का निर्माण करें और सत्य	
	तालिका को सत्यापित करें।	
	विभिन्न फ्लिप फ्लॉप, काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर सर्किट की सत्यता	
	तालिका का निर्माण और सत्यापन करना।	
13. इलेक्ट्रॉनिक सिम्युलेटर	मानक प्रक्रिया के अनुपालन में कार्य की योजना बनाएं।	
सॉफ्टवेयर का उपयोग करके	सिम्युलेटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सरल एनालॉग और डिजिटल	
एनालॉग और डिजिटल सर्किट	इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार करें।	
का अनुकरण और विश्लेषण	तैयार एनालॉग और डिजिटल सर्किट का अनुकरण और परीक्षण करें।	
करें ।	तैयार सर्किट को लेआउट आरेख में परिवर्तित करें।	
(एनओएस: ELE/N6102)	सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके विभिन्न	
	समस्या निवारण और दोष खोजने का अन्वेषण करें	
14. एकीकृत सर्किट का उपयोग	सुरक्षा सावधानियों के साथ एनालॉग ट्रेनर किट का प्रदर्शन करें।	
करके विभिन्न सर्किटों का	विभिन्न आईसी की पहचान करें, कोड संख्या द्वारा अंतर करें और	



निर्माण और परीक्षण करें और	उनकी स्थिति का परीक्षण करें।		
परिणाम को निष्पादित करें।	विभिन्न OPAMP सर्किटों का निर्माण एवं परीक्षण करना।		
(एनओएस: ELE/N9405)	आर-2आर लैंडर प्रकार डिजिटल से एनालॉग कनवर्टर सर्किट का निर्माण		
	और परीक्षण करना।		
	555 आईसी के विभिन्न विन्यासों का निर्माण और परीक्षण करना, जैसे		
	- एस्टेबल , मोनोस्टेबल, बाय- एस्टेबल और वीसीओ सर्किट।		
15. कार्य के क्षेत्र में विभिन्न	चित्रों पर दी गई जानकारी को पढ़ें और समझें तथा व्यावहारिक कार्य में		
	उसका प्रयोग करें।		
अनुप्रयोगों के लिए	.,		
इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ें	सामग्री की आवश्यकता, उपकरण और संयोजन/रखरखाव मापदंडों का		
और लागू करें।	पता लगाने के लिए विनिर्देश को पढ़ें और उसका विश्लेषण करें।		
(एनओएस:	गायब/अनिर्दिष्ट मुख्य जानकारी वाले चित्रों का सामना करना तथा		
पीएसएस/एन9401)	कार्य को पूरा करने के लिए गायब आयाम/मापदंडों को भरने के लिए		
	स्वयं की गणना करना।		
16. व्यावहारिक संचालन करने के	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें		
लिए बुनियादी गणितीय	अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित मूल विज्ञान की अवधारणा को समझाएं		
अवधारणा और सिद्धांतों का	"		
प्रदर्शन करें। अध्ययन के क्षेत्र			
में बुनियादी विज्ञान को समझें			
और समझाएँ।			
(एनओएस:			
पीएसएस/एन9402)			
दूसरा साल			
17. विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स	मानक सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन में योजना बनाएं और कार्य करें।		
उद्योगों में उपयोग किए जाने	उचित क्रिम्पिंग उपकरणों का उपयोग करके विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स		
वाले विभिन्न केबलों को तैयार	केबल तैयार करें, समाप्त करें और उनका परीक्षण करें।		
करना, समेटना, समाप्त करना			



और उनका परीक्षण करना।		
(एनओएस: ELE/N6307)		
18. दिए गए कंप्यूटर सिस्टम को	मानक सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन में योजना बनाएं और कार्य करें।	
स्थापित करना, कॉन्फ़िगर	हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर घटक का चयन करें.	
करना, आपस में जोड़ना तथा	ऑपरेटिंग सिस्टम और अनुप्रयोगों को स्थापित और कॉन्फ़िगर करें।	
विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए	आईटी प्रणालियों को नेटवर्क में एकीकृत करें।	
एप्लिकेशन पैकेजों का प्रदर्शन	उपकरण तैनात करें और कार्यक्रमों का परीक्षण करें।	
एवं उपयोग करना।	ई-कचरे से बचें और प्रक्रिया के अनुसार कचरे का निपटान करें।	
(एनओएस: ELE/N4614)		
19. उचित उपकरण/सेटअप का	विभिन्न आईसी पैकेजों के लिए विभिन्न क्रिम्पिंग उपकरणों की पहचान	
उपयोग करते हुए, सुरक्षा	करें।	
मानदंडों का पालन करते हुए,	विभिन्न प्रकार के सोल्डरिंग गन की पहचान करें और अनुप्रयोग के लिए	
सावधानी के साथ विभिन्न	उपयुक्त टिप चुनें।	
एसएमडी असतत घटकों और	सोल्डर, फ्लक्स, पंप और बाती का उपयोग करके जीपीसीबी पर	
आईसी पैकेज की पहचान	आधारित विभिन्न सक्रिय और निष्क्रिय घटकों, आईसी आधार की	
करना, उन्हें लगाना, सोल्डर	सोल्डरिंग और डी-सोल्डरिंग का अभ्यास करें।	
करना और उनका परीक्षण	सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए विभिन्न पैकेजों के विभिन्न आईसी	
करना।	को सोल्डर और डी-सोल्डर करने के लिए एसएमडी सोल्डरिंग स्टेशन पर	
(एनओएस: ELE/N5102)	आवश्यक सेटिंग करें।	
	एसएमडी घटकों की पहचान करें, पीसीबी पर एसएमडी घटकों को डी-	
	सोल्डर करें और सोल्डर करें।	
	शीत निरंतरता की जांच करें, मुद्रित वायर्ड असेंबलियों पर ढीले/सूखे	
	सोल्डर और टूटे ट्रैक की पहचान करें और दोषों को ठीक करें।	
	बर्बादी से बचें, सुरक्षित निपटान के लिए अप्रयुक्त सामग्री और घटकों	
	का पता लगाएं।	
20. एसएमडी सोल्डरिंग और डी-	मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुपालन में कार्य की योजना बनाएं।	



सोल्डरिंग से दोषों की पहचान	पीसीबी पुनर्रचना में प्रयुक्त विभिन्न उपकरणों और सहायक उपकरणों	
करने के बाद पीसीबी पर पुनः	का प्रदर्शन करें।	
कार्य करना।	सोल्डर किए गए जोड़ों पर दोषों को प्रदर्शित करने के लिए एक पीसीबी	
(एनओएस: ELE/N5102)	का निर्माण करें।	
	दोषपूर्ण सोल्डर जोड़ों की मरम्मत करें।	
21. विभिन्न विद्युत नियंत्रण	दी गई मोटर की कुंडली वाइंडिंग को मापें।	
सर्किटों का निर्माण करें तथा	सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हुए डीओएल स्टार्टर का उपयोग करके	
उचित सावधानी और सुरक्षा के	इंडक्शन मोटर का सेटअप तैयार करें और उसे नियंत्रित करें।	
साथ उनके उचित कार्यकरण	एक प्रेरण मोटर की दिशा बदलने के लिए दिशा नियंत्रण परिपथ का	
का परीक्षण करें।	निर्माण कीजिए।	
(एनओएस: ELE/N9407)	एक ओवरलोड रिले को कनेक्ट करें और उसके उचित कार्यकरण के लिए	
	परीक्षण करें।	
22. एक वाणिज्यिक AM/FM	रिसीवर को जोड़ने के लिए उपकरणों की योजना बनाएं और उनका चयन	
रिसीवर को असेंबल और	करें।	
परीक्षण करें तथा प्रदर्शन का	ट्रेनर किट पर AM और FM का उपयोग करके विभिन्न संकेतों को	
मूल्यांकन करें।	मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट करें तथा तरंगों का अवलोकन करें।	
(एनओएस: ELE/N9408)	आईसी आधारित एएम रिसीवर का निर्माण और परीक्षण करना।	
	आईसी आधारित एफएम ट्रांसमीटर और रिसीवर का निर्माण और	
	परीक्षण करना।	
	पीएएम, पीपीएम, पीडब्लूएम तकनीकों का उपयोग करके सिग्नल को	
	मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट करना।	
	दोषपूर्ण घटकों का समस्या निवारण करें और उन्हें बदलें।	
	एएम/एफएम रिसीवर की कार्यक्षमता की जांच करें।	
23. विभिन्न घरेलू/औद्योगिक	माइक्रो कंट्रोलर के मैनुअल के अनुसार प्रक्रिया को समझें और व्याख्या	
प्रोग्रामयोग्य प्रणालियों के	करें।	
विभिन्न घटकों का परीक्षण,	दिए गए माइक्रोकंट्रोलर किट पर विभिन्न आईसी और उनके कार्यों की	



सेवा और समस्या निवारण	पहचान करें।	
करना।	RAM और ROM की पता सीमा की पहचान करें।	
(एनओएस: ELE/N9802)	डेटा को RAM में लिखें और उसकी अस्थिरता का निरीक्षण करें।	
	नियंत्रक के पोर्ट पिन की पहचान करें और इनपुट और आउटपुट संचालन	
	के लिए पोर्ट को कॉन्फ़िगर करें।	
	सरल प्रोग्रामों को प्रविष्ट करना, निष्पादित करना और परिणामों की	
	निगरानी करना।	
24. सेंसरों के संचालन को	कार्य के लिए उपकरण, सामग्री का चयन करें तथा उसे समय पर उपयोग	
निष्पादित करना , 10T	के लिए उपलब्ध कराएं।	
अनुप्रयोगों के विभिन्न	सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन में कार्य की योजना बनाएं।	
ट्रांसड्यूसरों की पहचान करना,	टीम के भीतर संभावित समाधान का प्रदर्शन करें और कार्य पर सहमति	
वायरिंग करना और परीक्षण	बनाएं।	
करना ।	प्रक्रिया उद्योगों में प्रयुक्त सेंसरों जैसे कि आरटीडी, तापमान आईसी,	
(एनओएस: ELE/N9409)	थर्मोकपल, प्रॉक्सिमिटी स्विच (प्रेरणीय, कैपेसिटिव और फोटो	
	इलेक्ट्रिक), लोड सेल, स्ट्रेन गेज, एलवीडीटी को उनके स्वरूप से	
	पहचानें।	
	थर्मीकपल का उपयोग करके जलती हुई आग का तापमान मापें और डेटा	
	चार्ट का संदर्भ देते हुए रीडिंग रिकॉर्ड करें।	
	आरटीडी का उपयोग करके जलती हुई आग का तापमान मापें और डेटा	
	चार्ट का संदर्भ देते हुए रीडिंग रिकॉर्ड करें।	
	LVDT के डीसी वोल्टेज को मापें।	
	कैपेसिटिव, इंडक्टिव और फोटोइलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग	
	करके विभिन्न उद्देश्यों का पता लगाएं।	
25. IoT आर्किटेक्चर के साथ	स्मार्ट शहर में विभिन्न 10T अनुप्रयोगों की पहचान करें जैसे स्मार्ट स्ट्रीट	
विभिन्न 10T अनुप्रयोगों की	लाइट और स्मार्ट जल एवं अपशिष्ट प्रबंधन।	
पहचान करें।	विभिन्न 10Т तकनीशियन (स्मार्ट सिटी) (10Т) अनुप्रयोगों के कार्यों और	
(एनओएस: ELE/N3102)	उनके विशिष्ट लाभों को पहचानें।	



	आईओटी सक्षम प्रणाली/अनुप्रयोग के विभिन्न कार्यात्मक निर्माण खंडों		
	की पहचान करना और उनका अन्वेषण करना।		
	IOT आर्किटेक्चर के अनुसार IOT सक्षम प्रणाली/अनुप्रयोग में सिग्नल		
	प्रवाह का अन्वेषण करें।		
26. किसी परियोजना का चयन	किसी विशेष परियोजना की योजना बनाएं, उसका विश्लेषण करें और		
करना और उसे क्रियान्वित	लागत का अनुमान लगाएं।		
करना, परियोजना को एकत्रित	कार्य के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरणों की पहचान करें।		
करना तथा घरेलू/वाणिज्यिक	सरल डिजिटल/एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार करें।		
अनुप्रयोगों के लिए निष्पादन	तैयार सर्किट का अनुकरण और परीक्षण करें।		
का मूल्यांकन करना।	सर्किट को इकट्ठा करें और उसका परीक्षण करें।		
(एनओएस: ईएलई/एन9802)			
27. फाइबर ऑप्टिक सेटअप तैयार	कार्य को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए उपयुक्त उपकरणों की		
करें और ट्रांसिमशन और	योजना बनाएं और उनका चयन करें।		
रिसेप्शन को क्रियान्वित करें।	दिए गए फाइबर ऑप्टिक ट्रेनर किट पर संसाधनों और उनकी		
(एनओएस: ELE/N5902)	आवश्यकता की पहचान करें।		
	एनालॉग और डिजिटल डेटा संचारित और प्राप्त करने के लिए		
	ऑप्टिकल फाइबर सेटअप बनाएं।		
	ऑडियो सिग्नल और वॉयस लिंक का उपयोग करके OFC ट्रेनर किट का		
	उपयोग करके एफएम मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का प्रदर्शन और		
	अनुप्रयोग करना।		
	ऑडियो सिग्नल और वॉयस लिंक का उपयोग करके OFC ट्रेनर किट का		
	उपयोग करके PWM मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का प्रदर्शन करना।		
	ऑडियो सिग्नल और वॉयस लिंक का उपयोग करके OFC ट्रेनर किट का		
	उपयोग करके पीपीएम मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का प्रदर्शन		
	करना।		
28. एलसीडी, एलईडी, डीपीएम	एलसीडी/एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल और उसके डिकोडर/ड्राइवर आईसी की		



पैनलों को विभिन्न सर्किटों से	पहचान करें और दो लाइन एलसीडी/एलईडी पर एक शब्द प्रदर्शित करें।		
	, , ,		
जोड़ने की योजना बनाएं और	किसी प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा को मापें और उसे		
उनका प्रदर्शन मूल्यांकन करें।	प्रदर्शित करें। किसी सेंसर से होकर प्रवाहित होने वाली धारा को मापें और		
(एनओएस: ELE/N8107)	उसे LCD/LED मॉड्यूल (DPM) पर प्रदर्शित करें।		
	अपव्यय से बचें और प्रक्रियाओं के अनुसार अपशिष्ट का निपटान करें।		
29. इन्वर्टर की खराबी का पता	कार्य को उचित सावधानी और सुरक्षा के साथ करने के लिए औजारों और		
लगाना और समस्या निवारण	उपकरणों की पहचान करें।		
करना ।	दिए गए स्टेबलाइजर को विघटित करें और प्रमुख अनुभागों/आईसी		
(एनओएस: ELE/N7202)	घटकों को ढूंढें।		
	दिए गए SMPS के विभिन्न इनपुट और आउटपुट सॉकेट्स/कनेक्टरों की		
	पहचान करें।		
	एसएमपीएस के प्रमुख अनुभागों/आईसी/घटकों की पहचान करें।		
	दोषपूर्ण घटकों की पहचान करना और उन्हें बदलना तथा विभिन्न		
	वोल्टेज के लिए आईसी आधारित डीसी-डीसी कनवर्टर का निर्माण और		
	परीक्षण करना।		
	यूपीएस के फ्रंट पैनल नियंत्रण और संकेतक की पहचान करें।		
	बैटरी और लोड को यूपीएस से कनेक्ट करें और बैटरी मोड पर परीक्षण		
	करें।		
	यूपीएस का शीर्ष कवर खोलें और आइसोलेटर ट्रांसफार्मर और यूपीएस		
	ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर के अलावा अन्य सर्किट की पहचान करें।		
	यूपीएस में विभिन्न सर्किट बोर्डों की पहचान करें और विभिन्न परीक्षण		
	बिंदुओं पर वोल्टेज की निगरानी करें।		
	खराबी की स्थिति में यूपीएस का परीक्षण करें और खराबी को सुधारें।		
30. फोटोवोल्टिक सेल, मॉड्यूल,	सौर पैनलों को श्रृंखला और समानांतर में जोड़ें और वोल्टेज और धारा को		
बैटरी और चार्ज कंट्रोलर की	मापें।		
विशेषताओं की पहचान,	CV और CC विधि द्वारा बैटरी चार्जर का उपयोग करके 12V, 100 Ah		
परीक्षण और सत्यापन करें।	रेटेड सौर बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करें और चार्जिंग और डिस्चार्जिंग		



सोलर पैनल स्थापित करें,	चक्र के दौरान अवलोकनों को सारणीबद्ध करें।	
परीक्षण करें और पैनल को	चार्ज कंट्रोलर (12V, 10A) को सौर बैटरी (12V, 100Ah), सौर पैनल	
इन्वर्टर से जोड़कर प्रदर्शन का	(75W) और DC लोड से कनेक्ट करें।	
मूल्यांकन करें।	उपरोक्त सर्किट के साथ काम कर रहे चार्ज कंट्रोलर का परीक्षण करें।	
(एनओएस: ELE/N5902)	उपयुक्त उपकरण और औजार का चयन करें।	
	छत पर सौर पैनल स्थापित करें।	
	एक सौर पैनल को एक सौर नियंत्रक से जोड़ें।	
	एक सौर नियंत्रक को बैटरी भंडारण स्टेशन से जोड़ें।	
	स्टोरेज बैटरियों को पावर इन्वर्टर से कनेक्ट करें।	
	एक विद्युत इन्वर्टर को विद्युत सेवा पैनल से जोड़ें।	
	सौर पैनल को इन्वर्टर से कनेक्ट करें और उसका परीक्षण करें तथा लोड	
	चलाएं।	
	सौर इन्वर्टर की स्थापना।	
	टीम के साथ स्थापना का प्रदर्शन करें।	
31. खोलना, पहचानना तथा पीसी	सेल फोन के मैनुअल के अनुसार मरम्मत प्रक्रिया को समझें और	
से उनके इंटरफेस का आकलन	व्याख्या करें तथा कार्य करने के लिए उपयुक्त उपकरण और औजारों का	
करना तथा समस्या का	चयन करें।	
निवारण करना।	सर्किट आरेख के अनुसार प्रयुक्त घटकों की मरम्मत और संयोजन की	
(एनओएस: ELE/N8107)	योजना बनाएं ।	
	विभिन्न प्रकार के स्मार्ट फोनों को खोलना, उनके भागों की पहचान	
	करना तथा संयोजन करना।	
	सेल फोन/स्मार्ट फोन को पीसी से जोड़ें और डेटा ट्रांसफर करें तथा	
	इंटरनेट ब्राउज़ करें।	
	विभिन्न ब्रांड के सेल फोन/स्मार्ट फोन (कम से कम 3) को फ्लैश करें	
	और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करें।	
	वायरस के लिए सेल फोन/स्मार्ट फोन को फॉर्मेट करें (मोबाइल मरम्मत	
	की दुकान/सर्विस सेंटर से संपर्क करें )।	
	दोषपूर्ण भागों की पहचान करें और उन्हें सुधारें।	



32. एलईडी लाइट्स एवं स्टैक के	मैनुअल के अनुसार मापन प्रक्रिया को समझें और व्याख्या करें।	
विभिन्न भागों की जांच करें	व्यवस्थित समस्या निवारण करें।	
और समस्या निवारण करें।	एलईडी लाइट को विघटित करें, एलईडी स्टैक, सुरक्षा सर्किट, रेगुलेटर	
(एनओएस: ELE/N9302)	के कनेक्शन की पहचान करें।	
	एलईडी स्टैक में वोल्टेज को मापें।	
	एलईडी लाइट के रेक्टिफायर, नियंत्रक भाग की पहचान करें।	
	दी गई एलईडी प्रकाश प्रणाली की विभिन्न उप-असेंबली का परीक्षण	
	करें।	
	उपरोक्त कार्य करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करें।	
	अपव्यय से बचें, निपटान के लिए अप्रयुक्त सामग्रियों और घटकों का	
	पता लगाएं, इन्हें पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त तरीके से संग्रहीत करें	
	और निपटान के लिए तैयारी करें।	
33. एलसीडी/एलईडी टीवी और	कार्य के लिए उपकरणों और सामग्रियों का चयन करें तथा उन्हें समय	
उसके रिमोट के विभिन्न	पर उपयोग के लिए उपलब्ध कराएं।	
नियंत्रणों को पहचानना,	सर्किट आरेख के अनुसार मॉड्यूल को विघटित करने और संयोजन	
संचालित करना , समस्या	करने की योजना बनाएं।	
निवारण करना और मॉड्यूल	एलसीडी, एलईडी टीवी पर विभिन्न नियंत्रणों की पहचान और संचालन।	
को बदलना।	रिमोट कंट्रोल के भागों को अलग करें, पहचानें।	
(एनओएस: ELE/N3102)	विभिन्न रिमोट कंट्रोल्स की त्रुटियों का पता लगाना और सुधार करना।	
	विभिन्न कनेक्टर्स की पहचान करें और केबल ऑपरेटर के बाहरी	
	डिकोडर (सेट टॉप बॉक्स) को टीवी से कनेक्ट करें।	
	उपरोक्त कार्य करते समय सुरक्षा नियमों का पालन करें।	
	अपव्यय से बचें, निपटान के लिए अप्रयुक्त सामग्रियों और घटकों का	
	पता लगाएं, इन्हें पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त तरीके से संग्रहीत करें	
	और निपटान के लिए तैयारी करें।	
34. कार्य के क्षेत्र में विभिन्न	चित्रों पर दी गई जानकारी को पढ़ें और समझें तथा व्यावहारिक कार्य में	



अनुप्रयोगों के लिए	उसका प्रयोग करें।	
इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ें	सामग्री की आवश्यकता, उपकरण और संयोजन/रखरखाव मापदंडों का	
और लागू करें ।	पता लगाने के लिए विनिर्देश को पढ़ें और उसका विश्लेषण करें।	
(एनओएस:	गायब/अनिर्दिष्ट मुख्य जानकारी वाले चित्रों का सामना करना तथा	
पीएसएस/एन९४०१)	कार्य को पूरा करने के लिए गायब आयाम/मापदंडों को भरने के लिए	
	स्वयं की गणना करना।	
35. व्यावहारिक संचालन करने के	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें	
लिए बुनियादी गणितीय	अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित मूल विज्ञान की अवधारणा को समझाएं	
अवधारणा और सिद्धांतों का		
प्रदर्शन करें। अध्ययन के क्षेत्र		
में बुनियादी विज्ञान को समझें		
और समझाएँ।		
(एनओएस:		
पीएसएस/एन९४०२)		





#### इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के लिए पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष संदर्भ शिक्षण व्यावसायिक कौशल व्यावसायिक ज्ञान अवधि परिणाम (व्यापारिक व्यावहारिक) (व्यापार सिद्धांत) फिटिंग, रिवेटिंग, व्यापार और अभिविन्यास औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यावसायिक प्रणाली की कार्यप्रणाली से ड्रिलिंग आदि के लिए कौशल 65 1. संस्थान के विभिन्न घंटे: उपयुक्त उपकरणों अनुभागों का दौरा करना तथा परिचित होना। का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों के स्थान उद्योग/कार्यशाला में स्रक्षा और व्यावसायिक बुनियादी कार्यशाला ज्ञान 10 घंटे सावधानियों का महत्व। की पहचान करना। 2. खतरे. चेतावनी. सावधानी पीपीई का परिचय. संचालन करना तथा स्रक्षा सावधानियों एवं व्यक्तिगत सुरक्षा संदेश प्राथमिक चिकित्सा का परिचय. के लिए सुरक्षा संकेतों की का पालन करते हुए आपातकालीन स्थितियों जैसे उचित देखभाल और बिजली विफलता, आग, और पहचान करें। सिस्टम विफलता पर प्रतिक्रिया। स्रक्षा का पालन 3. व्यक्तिगत स्रक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग। हाउसकीपिंग एवं अच्छे द्कान करना। 4. प्राथमिक चिकित्सा का फर्श प्रथाओं का महत्व। व्यावसायिक स्रक्षा एवं स्वास्थ्य अभ्यास करें। : स्वास्थ्य, स्रक्षा और पर्यावरण 5. विद्युत दुर्घटनाओं के लिए संबंधी दिशानिर्देश, कानून एवं निवारक उपाय और ऐसी द्र्घटनाओं में उठाए जाने वाले विनियम, जैसा लागू हो। कदम। 6. अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करें। आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले हाथ के औजार और उनके उपयोग 7. विभिन्न हस्त औजारों की हस्त औजारों की पहचान, पहचान करें। विनिर्देश, उपयोग और



		8. संचालन के लिए उचित	रखरखाव।
		उपकरणों का चयन और	
		संचालन में सावधानियां।	विभिन्न प्रोफाइलों को फाइल
		9. व्यापारिक उपकरणों की	करने के लिए फाइलों का सही
		देखभाल एवं रखरखाव।	आकार बताएं।
		10. फिटिंग संबंधी कार्य करते	टैग और लग्स की रिवेटिंग, शीट
		समय स्रक्षा सावधानियों का	धातुओं, चेसिस और कैबिनेटों की
		पालन करें।	कटाई और मोड़ना।
		11. फाइलिंग और हैक्स एविंग पर	
		कार्यशाला अभ्यास।	
		12. सरल फिटिंग और ड्रिलिंग का	
		अभ्यास करें।	
व्यावसायिक	एकल रेंज मीटरों का	एसी और विद्युत केबलों की मूल	
कौशल ५०	विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक	बातें	मूलभूत शब्द जैसे विद्युत
घंटे;	मापन का चयन एवं	13. पावर सॉकेट पर फेज, न्यूट्रल	आवेश, विभवान्तर, वोल्टेज,
व्यावसायिक	निष्पादन करना तथा	और अर्थ की पहचान करें,	धारा, प्रतिरोध।
ज्ञान 15 घंटे	उपकरण का अंशांकन	एसी पावर की निगरानी के	एसी एवं डीसी की मूल बातें.
	करना।	लिए टेस्टर का उपयोग करें।	विभिन्न शब्द जैसे + ve चक्र, -ve
		14. एक परीक्षण लैंप का निर्माण	चक्र, आवृत्ति, समय अवधि,
		करें और इसका उपयोग	आरएमएस, पीक, तात्कालिक
		म्ख्य आपूर्ति की स्वस्थता	मूल्य।
		की जांच के लिए करें।	एकल चरण और तीन चरण
		15. फेज और ग्राउंड के बीच	आपूर्ति.
		वोल्टेज को मापें और अर्थिंग	लाइन और फेज वोल्टेज/धाराएं
		को स्धारें।	जैसे शब्द।
		्र 16. विभिन्न एसी मेन केबलों की	इन्सुलेटर, कंडक्टर और
		पहचान करें और उनका	अर्धचालक गुण।
		परीक्षण करें।	विभिन्न प्रकार के विद्युत केबल
		17.टर्मिनेशन तैयार करें, वायर	और उनकी विशिष्टताएँ।



		स्ट्रिपर और कटर का उपयोग	तारों एवं केबलों के प्रकार, मानक
		करके विद्युत तारों/केबलों	तार गेज (SWG)।
		की स्किनिंग करें।	गेज (कोर आकार), कंडक्टरों की
		18. एस.डब्लू.जी. और बाहरी	संख्या, सामग्री, इन्सुलेशन
		माइक्रोमीटर का उपयोग	शक्ति, लचीलेपन आदि के
		करके तार का गेज मापें।	अनुसार केबलों का वर्गीकरण।
		19. तालिका देखें और तारों की	
		धारा वहन क्षमता ज्ञात करें।	
		20. तार के अंत तक लग्स को	
		समेटें।	
		21. मल्टी मीटर का उपयोग	
		करके एसी और डीसी वोल्टेज	
		को मापें।	
		22. डायल और स्केल	एकल रेंज मीटर
		अंकन/प्रतीकों द्वारा मीटर के	विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक माप
		प्रकार की पहचान करें।	उपकरणों का परिचय।
		23. विभिन्न एनालॉग माप	सरल मीटर के मूल सिद्धांत और
		उपकरणों का प्रदर्शन।	भाग।
		24. मीटर की न्यूनतम और	डायल में प्रयुक्त विनिर्देश, प्रतीक
		अधिकतम मापनीय सीमा	और उनके अर्थ।
		ज्ञात करें।	
		25. मीटर की यांत्रिक शून्य सेटिंग	
		करें।	
		26. तारों, मीटर जांच और फ्यूज	
		्र आदि की निरंतरता की जांच	
		करें।	
		27. क्लैंप मीटर का उपयोग करके	
		वोल्टेज और करंट को मापें।	
<u>व्यावसायिक</u>	इलेक्ट्रॉनिक	सेल और बैटरी	सेल और बैटरी



कौशल 25	अनुप्रयोगों में प्रयुक्त	28. बैटरी के + ve तथा -ve	निर्माण, प्राथमिक और
घंटे;	विभिन्न बैटरियों का	टर्मिनलों की पहचान करें।	द्वितीयक सेल/बैटरी के प्रकार,
व्यावसायिक	परीक्षण एवं	29. दी गई बैटरी की रेटेड	प्रयुक्त सामग्री, सेल और बैटरी
ज्ञान ०६ घंटे	रखरखाव करना तथा	आउटपुट वोल्टेज और Ah	की विशिष्टता।
	मरम्मत लागत का	क्षमता की पहचान करें।	चार्जिंग प्रक्रिया, दक्षता,
	अनुमान लगाने के	30. मल्टीमीटर का उपयोग करके	सेल/बैटरी का जीवन।
	लिए डेटा रिकॉर्ड	दिए गए सेल/बैटरी के	सेल/बैटरी आदि का चयन.
	करना।	वोल्टेज को मापें ।	हाइड्रोमीटर का उपयोग.
		31. लोड रेसिस्टर के माध्यम से	कोशिकाओं और बैटरियों में
		बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज	प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रकार।
		करें।	बैटरियों का
		32. द्वितीयक बैटरी का	शृंखलाबद्ध/समानांतर
		रखरखाव करें.	कनेक्शन और ऐसे कनेक्शन का
		33. हाइड्रोमीटर का उपयोग करके	<b>उद्</b> देश्य।
		इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट	
		गुरुत्व को मापें।	
		34. बैटरी का परीक्षण करें और	
		सत्यापित करें कि बैटरी	
		उपयोग के लिए तैयार है या	
		उसे पुनः चार्ज करने की	
		आवश्यकता है।	
व्यावसायिक	उचित माप उपकरणों	एसी और डीसी माप	
कौशल 60	का उपयोग करके	35. विभिन्न कार्यों (एसी वी, डीसी	विद्युत मापन उपकरणों का
घंटे;	एसी/डीसी को मापें	वी, डीसी आई, एसी आई,	परिचय।
व्यावसायिक	और मानक पैरामीटर	आर) को मापने के लिए मल्टी	मीटरों का महत्व और वर्गीकरण।
ज्ञान 10 घंटे	का उपयोग करके डेटा	मीटर का उपयोग करें।	एमसी और एमआई मीटर.
	की तुलना करें।	36. एसी और डीसी पैरामीटर	मीटरों की विशेषताएं और मीटरों
		मापने के लिए विभिन्न प्रकार	में त्रुटियाँ।
		के मीटर की पहचान करें।	मल्टी मीटर, विभिन्न सर्किटों में
-	•		



		37. सीआरओ/डीएसओ फ्रंट	मीटरों का उपयोग।
		पैनल पर विभिन्न नियंत्रणों	मीटरों की देखभाल और
		की पहचान करें और प्रत्येक	रखरखाव। सीआरओ/डीएसओ,
		नियंत्रण के कार्य का	फंक्शन जनरेटर, एलसीआर
		अवलोकन करें।	मीटर का उपयोग
		38. सीआरओ/डीएसओ साइन	
		तरंग मापदंडों का उपयोग	
		करके डीसी वोल्टेज, एसी	
		वोल्टेज, समय अवधि को	
		मापें।	
		39. फ़ंक्शन जनरेटर फ्रंट पैनल	
		पर विभिन्न नियंत्रणों की	
		पहचान करें और प्रत्येक	
		नियंत्रण के कार्य का	
		अवलोकन करें।	
व्यावसायिक	डीएसओ द्वारा	डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप	
कौशल 25	विभिन्न मापदंडों को	40. डी.एस.ओ. के विभिन्न फ्रंट	डी.एस.ओ. के लाभ और
घंटे;	मापें और परिणाम	पैनल नियंत्रण की पहचान	विशेषताएं.
व्यावसायिक	को मानक एक के	करें।	डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप
ज्ञान ०९ घंटे	साथ निष्पादित करें।	41. डीएसओ का उपयोग करके	(डीएसओ)/ सीआरओ का ब्लॉक
		विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संकेतों	आरेख और अनुप्रयोग।
		के आयाम, आवृत्ति और	डिजिटल सीआरओ के अनुप्रयोग.
		समय अवधि को मापें।	फ़ंक्शन जनरेटर का ब्लॉक
		42. डी.एस.ओ. से सिग्नल को	आरेख.
		प्रिंटर से जोड़कर उसका प्रिंट	सीआरओ और डीएसओ में अंतर
		लें तथा लागू सिग्नल से	बताएं।
		मिलान करें।	
		43. आईसी 8038 का उपयोग	
		करके फ़ंक्शन जनरेटर का	
			j .



		निर्माण और परीक्षण करें ।	
व्यावसायिक	इलेक्ट्रॉनिक सर्किट	सोल्डरिंग/डी-सोल्डरिंग और	
कौशल 25	के लिए स्विच,	विभिन्न स्विच	विभिन्न प्रकार की सोल्डरिंग
घंटे;	पीसीबी और	44. विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटकों,	गन, तापमान और वाट क्षमता से
व्यावसायिक	ट्रांसफार्मर जैसे	छोटे ट्रांसफार्मर और लग्स पर	संबंधित, टिप्स के प्रकार।
ज्ञान ०५ घंटे	विभिन्न विद्य्त	सोल्डरिंग का अभ्यास करें।	सोल्डर सामग्री और उनकी
	घटकों की सोल्डरिंग	45. आईसी बेस और पीसीबी पर	ग्रेडिंग। फ्लक्स और अन्य
	और डी-सोल्डरिंग की	सोल्डरिंग का अभ्यास करें।	सामग्रियों का उपयोग। विशिष्ट
	योजना बनाना और	46. पंप और बाती का उपयोग	आवश्यकता के लिए सोल्डरिंग
	उसे क्रियान्वित	करके डी-सोल्डरिंग का	गन का चयन।
	करना।	अभ्यास करें।	सोल्डरिंग और डी-सोल्डरिंग
		47. टूटे हुए पीसीबी ट्रैक को जोड़ें	स्टेशन और उनकी विशिष्टताएँ।
		और परीक्षण करें।	विभिन्न स्विच, उनकी
		 48. इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में	विशिष्टता और उपयोग।
		प्रयुक्त एसपीएसटी,	
		एसपीडीटी, डीपीएसटी,	
		डीपीडीटी, टम्बलर, पुश बटन,	
		टॉगल, पियानो स्विच की	
		पहचान करें और उनका	
		उपयोग करें ।	
		49. किसी दिए गए अन्प्रयोग के	
		लिए विभिन्न प्रकार के	
		स्विचों का उपयोग करके	
		पैनल बोर्ड बनाएं।	
व्यावसायिक	उचित माप उपकरणों	सक्रिय और निष्क्रिय घटक	
कौशल 100	का उपयोग करके	50. विभिन्न प्रकार के सक्रिय	ओम का नियम और किरचॉफ का
घंटे;	विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक	इलेक्ट्रॉनिक घटकों की	नियम। प्रतिरोधक; प्रतिरोधकों
व्यावसायिक व्यावसायिक	घटकों का परीक्षण	पहचान करें।	के प्रकार, उनका निर्माण और
ज्ञान २५ घंटे	करें और मानक	51. मल्टीमीटर से माप कर	विशिष्ट उपयोग, रंग-कोडिंग,



# पैरामीटर का उपयोग करके डेटा की तुलना करें।

### इसकी पुष्टि करें।

- 52. प्रतिरोधकों को उनके स्वरूप से पहचानें तथा भौतिक दोषों की जांच करें।
- 53. कार्बन प्रतिरोधकों की शक्ति रेटिंग को उनके आकार से पहचानें।
- 54. विभिन्न प्रतिरोधक मानों और वोल्टेज स्रोतों के लिए ओम के नियम को लागू करके संयोजन विद्युत परिपथ में मापदंडों के मापन पर अभ्यास।
- 55. किरचॉफ के नियम को सत्यापित करने के लिए विद्युत परिपथों में धारा और वोल्टेज का मापन।
- 56. विभिन्न संयोजनों में वोल्टेज स्रोत के साथ श्रृंखला और समानांतर सर्किट के नियमों को सत्यापित करें।
- 57. मल्टी मीटर का उपयोग करके श्रृंखला और समानांतर जुड़े नेटवर्क के माध्यम से प्रतिरोध, वोल्टेज, करंट को मापें।
- 58. विभिन्न प्रेरकों की पहचान करें और LCR मीटर का उपयोग करके मान मापें।

शक्ति रेटिंग। श्रृंखला समानांतर सर्किट का समत्ल्य प्रतिरोध. श्रृंखला समानांतर सर्किट में ٧ और। का वितरण। प्रेरण के सिद्धांत, प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरकों के प्रकार, निर्माण, विनिर्देश, अनुप्रयोग और ऊर्जा भंडारण अवधारणा। स्व एवं पारस्परिक प्रेरण. निम्न एवं उच्च आवृत्तियों पर प्रेरक का व्यवहार। श्रृंखला और समानांतर संयोजन, क्यू कारक। धारिता और धारिता प्रतिघात. प्रतिबाधा। संधारित्रों के प्रकार, निर्माण, विनिर्देश और अनुप्रयोग। परावैद्युत स्थिरांक। संधारित्रों के श्रृंखला समानांतर कनेक्शन का महत्व। एसी और डीसी के साथ संधारित्र व्यवहार। आरसी सर्किट के समय स्थिरांक की अवधारणा। अन्नाद की अवधारणा और श्रृंखला और समानांतर सर्किट में इसका अन्प्रयोग। च्म्बकों और उनके पदार्थों के



		59. विभिन्न संधारित्रों की	गुण, कृत्रिम चुम्बकों की तैयारी,
		पहचान करें और एलसीआर	विद्युत चुम्बकत्व का महत्व,
		मीटर का उपयोग करके	कोर के प्रकार।
		विभिन्न संधारित्रों की धारिता	रिले, प्रकार, निर्माण और
		मापें।	विनिर्देश आदि
		60. सर्किट ब्रेकर और अन्य	
		सुरक्षा उपकरणों की पहचान	
		करें और उनका परीक्षण करें।	
		61. रिले के विभिन्न भागों को	
		अलग करें और उनकी	
		पहचान करें।	
		62. एक सर्किट में टाइमर रिले को	
		जोड़ें और उसके कार्य का	
		परीक्षण करें।	
		63. एक संपर्कक को सर्किट में	
		जोड़ें और उसके कार्य का	
		परीक्षण करें।	
		64. आर.सी. समय स्थिरांक	
		सर्किट का निर्माण एवं	
		परीक्षण करें।	
		65. एक आर.सी. विभेदक सर्किट	
		का निर्माण करें और	
		त्रिकोणीय तरंग को वर्ग तरंग	
		में परिवर्तित करें।	
		66. श्रेणी एवं समान्तर अनुनाद	
		सर्किट का निर्माण एवं	
		परीक्षण करना।	
व्यावसायिक	सरल इलेक्ट्रॉनिक	बिजली आपूर्ति सर्किट	_
कौशल 60	विद्युत आपूर्ति	67. मल्टीमीटर का उपयोग करके	अर्धचालक सामग्री, घटक, पीएन



व्यावसायिक करें और उसकी कार्यप्रणाली का परीक्षण करें।  68. किसी सर्किट में डायोड के माध्यम से वोल्टेज और धारा को मार्थ तथा इसके अख अमिलक्षणिक को सत्यापित करें।  69. विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मरों की पहचान करें और उनका परीक्षण करें।  70. प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पहचान करें और धुवता का परीक्षण करें।  71. अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और अनुप्रयोग। ट्रांसफार्मर के व्रांसफार्मर के अनुप्रयोग। ट्रांसफार्मर के अनुप्रयोग। ट्रांसफार्मर के अनुप्रयोग। ट्रांसफार्मर के अनुप्रयोग। ट्रांसफार्मर के व्रांसफार्मर के अनुप्रयोग। ट्रांसफार्मर के अनुप्रयोग। ट्र				
ज्ञान 10 घंटे  कर्मे।  68. किसी सर्किट में डायोड के माध्यम से वोल्टेज और धारा को मापें तथा इसके अग्र अभिलक्षणिक को सत्यापित करें।  69. विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मरों की पहचान करें और उनका परीक्षण करें।  70. प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पहचान करें और धुवता का परीक्षण करें।  71. अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और भ्रिज रेक्टिफायर सर्किट का लिर्माण और परीक्षण करें।  72. विभिन्न लोड और फिल्टर कैपेसिटर के लिए रेक्टिफायर सर्किट का लिर्माण अौर परीक्षण करें।  73. जेनर आधारित वोल्टेज लियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करें।  74. विनियमित विद्युत आपूर्त	घंटे;	सर्किट को इकट्ठा	दिए गए डायोड का परीक्षण	जंक्शन, डायोड का फॉरवर्ड और
परीक्षण करें।  68. किसी सर्किट में डायोड के माध्यम से वोल्टेज और धारा को मापं तथा इसके अग्र अभिलक्षाणिक को सत्यापित करें।  69. विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मरों की पहचान करें और उनका परीक्षण करें।  70. प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, उनकी विशिष्टताएं और अनुप्रयोग। प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर वाइडिंग की पहचान करें और धुवता का परीक्षण करें।  71. अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और क्रिज्ञ से स्टेप-अप, स्टेप डाउन और अहसोलेशन ट्रांसफार्मर के अनुप्रयोग। ट्रांसफार्मर के तिया के तिया किल्टर के पेसिटर के लिए रेक्टफायर सर्किट का निर्माण और परीक्षण करें।  73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना।  74. विनियमित विद्युत आपूर्ति	व्यावसायिक	करें और उसकी	करें और आगे से पीछे	रिवर्स बायसिंग।
विभिन्न झयोड, रेक्टिफायर को मापें तथा इसके अय अभिलक्षणिक को सत्यापित करें।  69. विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मरों की पहचान करें और उनका परीक्षण करें।  70. प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पहचान करें और धुवता का परीक्षण करें।  71. अर्थ तरंग, पूर्ण तरंग और ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का निर्माण और परीक्षण करें।  72. विभिन्न लोड और फिल्टर केपेसिटर के लिए रेक्टिफायर के रिपल वोल्टेज, रिपल फीक्वेसी और रिपल फैक्टर को मापें।  73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना।  74. विनियमित विद्युत आपूर्ति	ज्ञान 10 घंटे	कार्यप्रणाली का	प्रतिरोध अनुपात निर्धारित	अग्र धारा और पश्च वोल्टेज.
माध्यम से वोल्टेज और धारा को मापें तथा इसके अग्र अभिलक्षणिक को सत्यापित करें।  69. विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मरों की पहचान करें और उनका परीक्षण करें।  70. प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पहचान करें और धुवता का परीक्षण करें।  71. अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का निर्माण और परीक्षण करें।  72. विभिन्न लोड और फिल्टर केपेसिटर के लिए रेक्टिफायर के रिपल वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वंसी और रिपल फैक्टर को मापें।  73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना।  74. विनियमित विद्युत आपूर्त		परीक्षण करें।	करें।	डायोड की पैकिंग शैलियाँ.
को मापें तथा इसके अग्र अभिलक्षणिक को सत्यापित करें।  69. विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मरों की पहचान करें और उनका परीक्षण करें।  70. प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पहचान करें और धुवता का परीक्षण करें।  71. अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का निर्माण और परीक्षण करें।  72. विभिन्न लोड और फिल्टर केपेसिटर के लिए रेक्टिफायर्स के रिपल वोल्टेज, रिपल फ्रीक्टरंसी और रिपल फैक्टर को मापें।  73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना।  74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			68. किसी सर्किट में डायोड के	विभिन्न डायोड, रेक्टिफायर
अभिलक्षणिक को सत्यापित करें।  69. विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मरों की पहचान करें और उनका परीक्षण करें।  70. प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पहचान करें और धुवता का परीक्षण करें।  71. अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का निर्माण और परीक्षण करें।  72. विभिन्न लोड और फिल्टर कैपेसिटर के लिए रेक्टिफायर्स के रिपल वोल्टेज, रिपल फीक्वेंसी और रिपल फैक्टर को मापें।  73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना।  74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			माध्यम से वोल्टेज और धारा	विन्यास, उनकी क्षमताएं,
करें।  69. विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मरों की पहचान करें और उनका परीक्षण करें।  70. प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पहचान करें और धुवता का परीक्षण करें।  71. अर्थ तरंग, पूर्ण तरंग और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के अनुप्रयोग। ट्रांसफार्मर के अनुप्रयोग। ट्रांसफार्मर के अपने प्रवास करें।  71. अर्थ तरंग, पूर्ण तरंग और कि का निर्माण और परीक्षण करें।  72. विभिन्न लोड और फिल्टर केपेसिटर के लिए रेक्टिफायर्स के रिपल वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी और रिपल फ्रीक्टर को मापें।  73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना।  74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			को मापें तथा इसके अग्र	फिल्टर घटक और तरंग को कम
69. विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मरों की पहचान करें और उनका परीक्षण करें। 70. प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पहचान करें और धुवता का परीक्षण करें। 71. अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और ब्रिज रेक्टफायर सर्किट का निर्माण और परीक्षण करें। 72. विभिन्न लोड और फिल्टर केपेसिटर के लिए रेक्टिफायर्स के रिपल वोल्टेज, रिपल फीक्वेंसी और रिपल फैक्टर को मापें। 73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना। 74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			अभिलक्षणिक को सत्यापित	करने में उनकी भूमिका।
की पहचान करें और उनका परीक्षण करें।  70. प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पहचान करें और धुवता का परीक्षण करें।  71. अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का निर्माण और परीक्षण करें।  72. विभिन्न लोड और फिल्टर कैपेसिटर के लिए रेक्टिफायर्स के रिपल वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी और रिपल फैक्टर को मापें।  73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना।  74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			करें।	जेनर डायोड, वेरैक्टर डायोड के
परीक्षण करें।  70. प्राथमिक और द्वितीयक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पहचान करें और धुवता का परीक्षण करें।  71. अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का निर्माण और परीक्षण करें।  72. विभिन्न लोड और फिल्टर कैपेसिटर के लिए रेक्टिफायर्स के रिपल वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी और रिपल फैक्टर को मापें।  73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना।  74. विनियमित विद्युत आपूर्त			69. विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मरों	कार्य सिद्धांत, उनकी
70. प्राथमिक और द्वितीयक     ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की     पहचान करें और ध्रुवता का     परीक्षण करें।  71. अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और     ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का     निर्माण और परीक्षण करें।  72. विभिन्न लोड और फिल्टर     केपेसिटर के लिए     रेक्टिफायर्स के रिपल     वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी और     रिपल फैक्टर को मापें।  73. जेनर आधारित वोल्टेज     नियामक सर्किट का निर्माण     और परीक्षण करना।  74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			की पहचान करें और उनका	विशिष्टताएं और अनुप्रयोग।
ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की पहचान करें और धुवता का परीक्षण करें। 71. अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और ज्ञिज रेक्टिफायर सर्किट का निर्माण और परीक्षण करें। 72. विभिन्न लोड और फिल्टर कैपेसिटर के लिए रेक्टिफायर्स के रिपल वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी और रिपल फेक्टर को मापें। 73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना। 74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			परीक्षण करें।	ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत,
पहचान करें और धुवता का परीक्षण करें। 71. अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का निर्माण और परीक्षण करें। 72. विभिन्न लोड और फिल्टर कैपेसिटर के लिए रेक्टिफायर्स के रिपल वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी और रिपल फैक्टर को मापें। 73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना। 74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			70. प्राथमिक और द्वितीयक	निर्माण, विनिर्देश और प्रयुक्त
परीक्षण करें। 71. अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और ज़िज़ रेक्टिफायर सर्किट का निर्माण और परीक्षण करें। 72. विभिन्न लोड और फिल्टर कैपेसिटर के लिए रेक्टिफायर्स के रिपल वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी और रिपल फेक्टर को मापें। 73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना। 74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की	कोर के प्रकार।
71. अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और ज़िज़ रेक्टिफायर सर्किट का निर्माण और परीक्षण करें। 72. विभिन्न लोड और फिल्टर कैपेसिटर के लिए रेक्टिफायर्स के रिपल वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी और रिपल फेक्टर को मापें। 73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना। 74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			पहचान करें और ध्रुवता का	स्टेप-अप, स्टेप डाउन और
ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का निर्माण और परीक्षण करें। 72. विभिन्न लोड और फिल्टर कैपेसिटर के लिए रेक्टिफायर्स के रिपल वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी और रिपल फैक्टर को मापें। 73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना। 74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			परीक्षण करें।	आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के
निर्माण और परीक्षण करें।  72. विभिन्न लोड और फिल्टर कैपेसिटर के लिए रेक्टिफायर्स के रिपल वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी और रिपल फैक्टर को मापें।  73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना।  74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			71. अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और	अनुप्रयोग। ट्रांसफार्मर में
72. विभिन्न लोड और फिल्टर कैपेसिटर के लिए रेक्टिफायर्स के रिपल वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी और रिपल फैक्टर को मापें। 73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना। 74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट का	हानियाँ।
कैपेसिटर के लिए रेक्टिफायर्स के रिपल वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी और रिपल फैक्टर को मापें। 73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना। 74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			निर्माण और परीक्षण करें।	
रेक्टिफायर्स के रिपल वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी और रिपल फैक्टर को मापें। 73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना। 74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			72. विभिन्न लोड और फिल्टर	
वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी और रिपल फैक्टर को मापें। 73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना। 74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			कैपेसिटर के लिए	
रिपल फैक्टर को मापें। 73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना। 74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			रेक्टिफायर्स के रिपल	
73. जेनर आधारित वोल्टेज नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना। 74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			वोल्टेज, रिपल फ्रीक्वेंसी और	
नियामक सर्किट का निर्माण और परीक्षण करना। 74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			रिपल फैक्टर को मापें।	
और परीक्षण करना। 74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			73. जेनर आधारित वोल्टेज	
74. विनियमित विद्युत आपूर्ति			नियामक सर्किट का निर्माण	
			और परीक्षण करना।	
के प्रतिशत विनियमन की			74. विनियमित विद्युत आपूर्ति	
			के प्रतिशत विनियमन की	



		गणना करें।	
		आईसी रेगुलेटर	
		75.    +12V स्थिर वोल्टेज	78XX श्रृंखला, 79XX श्रृंखला का
		विनियामक का निर्माण	उपयोग कर विनियमित बिजली
		और परीक्षण करें।	की आपूर्ति।
		76. विभिन्न प्रकार के फिक्स्ड	ऑप-एम्प रेगुलेटर, 723 रेगुलेटर
		+ वे और - वे रेगुलेटर	, (ट्रांजिस्टराइज्ड और आईसी
		आईसी और विभिन्न करंट	आधारित)।
		रेटिंग (78/79 श्रृंखला) की	वोल्टेज विनियमन, त्रुटि सुधार
		पहचान करें।	और प्रवर्धन आदि।
		77. विभिन्न आईसी 723	
		धातु/प्लास्टिक प्रकार के	
		आउटपुट वोल्टेज का	
		निरीक्षण करें।	
		78. IC LM317T का उपयोग	
		करके 1.2V – 30V	
		परिवर्तनीय आउटपुट	
		विनियमित विद्युत आपूर्ति	
		का निर्माण और परीक्षण	
		करें।	
व्यावसायिक	विभिन्न एनालॉग	ट्रांजिस्टर	पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर
कौशल 90	सर्किटों की	79. ईसी पिन, पावर, स्विचिंग	का निर्माण, कार्य, ई, बी और सी
घंटे;	इनपुट/आउटपुट	ट्रांजिस्टर, हीट सिंक आदि के	टर्मिनलों का उद्देश्य।
	विशेषताओं का	संबंध में विभिन्न ट्रांजिस्टरों	α, β का महत्व और ट्रांजिस्टर का
व्यावसायिक 	निर्माण, परीक्षण और	की पहचान करें।	संबंध।
ज्ञान १५ घंटे	सत्यापन करना।	80. ओम-मीटर का उपयोग करके	ट्रांजिस्टर के बायसिंग की
		किसी दिए गए ट्रांजिस्टर की	आवश्यकता.
		स्थिति का परीक्षण करें।	वीबीई, वीसीबी, वीसीई, आईसी,
		81. रिले को नियंत्रित करने के	आईबी, जंक्शन तापमान,



जंक्शन धारिता, प्रचालन की लिए ट्रांजिस्टर आधारित स्विचिंग सर्किट का निर्माण आवृत्ति। और परीक्षण करें (विभिन्न स्विच और एम्पलीफायर के रूप कॉइल वोल्टेज के रिले और में ट्रांजिस्टर अन्प्रयोग। विभिन्न β के ट्रांजिस्टर का ट्रांजिस्टर इनप्ट और आउटप्ट विशेषताएँ. उपयोग करें) ट्रांजिस्टर पावर रेटिंग एवं पैकेजिंग शैलियाँ तथा विभिन्न हीट सिंक का उपयोग। विभिन्न प्रकार के बायसिंग, एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर के विभिन्न विन्यास 82. फिक्स्ड-बायस, एमिटर-बायस और वोल्टेज डिवाइडर-(सीबी, सीई और सीसी), उनकी विशेषताएं और अनुप्रयोग। बायस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का निर्माण ट्रांजिस्टर बायसिंग सर्किट और और परीक्षण करना। स्थिरीकरण तकनीक। 83. बाईपास कैपेसिटर के साथ आवृत्ति, संचालन के तरीके और और उसके बिना एक य्ग्मन के तरीकों के अन्सार एम्पलीफायरों का वर्गीकरण। सामान्य एमिटर एम्पलीफायर का निर्माण वोल्टेज एम्पलीफायर - वोल्टेज और परीक्षण करें। लाभ, लोडिंग प्रभाव। एकल चरण सीई एम्पलीफायर 84. सामान्य कलेक्टर/एमिटर फॉलोवर एम्पलीफायर का और सीसी एम्पलीफायर। निर्माण और परीक्षण करें। एमिटर फॉलोवर सर्किट और 85. दो चरण आर.सी. युग्मित इसके लाभ। आर सी युग्मित एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का निर्माण और परीक्षण करें। वोल्टेज और पावर एम्पलीफायर के बीच अंतर. अल्फा, बीटा, वोल्टेज लाभ, डीबी डीबीएम की अवधारणा।



	फीडबैक और उसके प्रकार.
दोलक	
86. कोल्पिट्स ऑसिलेटर, हार्टले	सकारात्मक फीडबैक का परिचय
ऑसिलेटर सर्किट का प्रदर्शन	और एक दोलक की
करें और सीआरओ द्वारा	आवश्यकताएं।
ऑसिलेटर की आउटप्ट	कोल्पिट्स, हार्टले, क्रिस्टल और
आवृत्ति की तुलना करें।	आरसी ऑसिलेटर्स का अध्ययन।
87. आर.सी. फेज शिफ्ट	मल्टी वाइब्रेटर के प्रकार एवं
ऑसिलेटर सर्किट का निर्माण	सर्किट आरेखों का अध्ययन।
और परीक्षण करना।	
88. क्रिस्टल दोलित्र सर्किट का	
निर्माण एवं परीक्षण करना।	
89. अस्थिर , एकस्थिर,	
द्विस्थिर सर्किट का प्रदर्शन	
करना ।	
तरंग आकार देने वाले सर्किट	
90. शंट क्लिपर का निर्माण एवं	डायोड शंट क्लिपर सर्किट,
परीक्षण करना।	क्लैम्पिंग/लिमिटिंग सर्किट और
91. डायोड का उपयोग करके	जेनर डायोड पीक क्लिपर के रूप
श्रृंखला और दोहरे क्लिपर	में, उनके अनुप्रयोगों का उपयोग
सर्किट का निर्माण और	करता है।
परीक्षण करना।	
92. डायोड का उपयोग करके	
क्लैम्पर सर्किट का निर्माण	
और परीक्षण करना।	
93. पीक क्लिपर के रूप में जेनर	
डायोड का निर्माण और	
परीक्षण करें।	



व्यावसायिक	विभिन्न विद्युत	पावर इलेक्ट्रॉनिक अवयव	एफईटी और जेएफईटी का
कौशल 80	इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों	94. विभिन्न विद्युत	निर्माण, बीजेटी से अंतर।
घंटे;	की योजना बनाएं	इलेक्ट्रॉनिक घटकों, उनके	गेट, ड्रेन और स्रोत टर्मिनलों का
	और उनका निर्माण	विनिर्देशन और टर्मिनलों की	उद्देश्य और उनके बीच
व्यावसायिक	करें तथा सर्किट की	पहचान करें।	वोल्टेज/करंट संबंध और
ज्ञान २० घंटे	कार्यप्रणाली का	95. एक FET एम्पलीफायर का	विभिन्न टर्मिनलों के बीच
	विश्लेषण करें ।	निर्माण और परीक्षण करें।	प्रतिबाधा।
		96. UJT ट्रिगरिंग का उपयोग	हीट सिंक- उपयोग एवं उद्देश्य।
		करके SCR का एक परीक्षण	मापन उपकरण अनुप्रयोगों में
		सर्किट बनाएं।	एफईटी एम्पलीफायरों की
		97. TRIAC का उपयोग करके एक	उपयुक्तता।
		सरल डिमर सर्किट का	विभिन्न विद्युत इलेक्ट्रॉनिक
		निर्माण करें।	घटकों जैसे एससीआर,
		98. यूजेटी आधारित फ्री रनिंग	टीआरआईएसी, डीआईएसी और
		ऑसिलेटर का निर्माण करें	यूजेटी का कार्य।
		और इसकी आवृत्ति बदलें।	
		एमओएसएफईटी और आईजीबीटी	
		99. मल्टीमीटर का उपयोग करके	MOSFET, पावर MOSFET और
		परीक्षण करें ।	IGBT, उनके प्रकार, विशेषताएं,
		100. एक छोटे लोड के साथ	स्विचिंग गति, पावर रेटिंग और
		MOSFET परीक्षण सर्किट का	सुरक्षा।
		निर्माण करें।	FET को MOSFET से विभेदित
		101. मल्टीमीटर का उपयोग	करें।
		करके परीक्षण करें ।	पर ।
		102. एक छोटे लोड के साथ IGBT	आईजीबीटी के साथ ट्रांजिस्टर
		परीक्षण सर्किट का निर्माण	को विभेदित करें।
		करें।	
व्यावसायिक	उपयुक्त ऑप्टो	ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स	एलईडी, आईआर एलईडी, फोटो
कौशल ५०	इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों	103. मल्टीमीटर का उपयोग	डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर का कार्य



घंटे; व्यावसायिक नान 06 घंटे विभिन्न सर्किट में विशेषताओं को सत्यापित करें। विशेषताओं को सत्यापित कें। विशेषताओं को सत्यापित करें। विशेषताओं को सत्यापित करें। विशेषताओं कें कें स्वयं प्रमालं करें। विशेषताओं कें कें स्वयं प्रमालं करें। विशेषताओं कें कें स्वयं प्रमालं करें। विशेषताओं कें कर अव्योध कर स्वयं प्रमालं करें। विशेषताओं कर अव्योध कर सक्त कें कें स्वयं प्रमालं करें। विशेषताओं कर अव्योध कर सक्त कें कें स्वयं प्रमालं करें। विशेषताओं कर अव्योध कर सक्त कें कें स्वयं प्रमालं कर सक्त कें कें स्वयं प्रमालं कर सक्त वेष्य अव्योध कर सक्त कें सक्त कर सक्त कें कें स्वयं प्रमालं कर सक्त कर सक्त कें कें स्वयं कर सक्त वेष्य कर सक्त कर सक्त कें कें स्वयं प्रमालं कर सक्त कर				
विशेषताओं को सत्यापित करें।  विशेषताओं को सत्यापित करें।  104. फोटो वोल्टेइक सेल का परिक्षण करने के लिए एक सिंकट का निर्माण करें।  105. फोटो डायोड का उपयोग करके लेंप लोड स्विच करने के लिए एक सिंकट का निर्माण करें।  106. फोटो ट्रांजिस्टर का उपयोग करके लेंप लोड स्विच करने के लिए एक सिंकट का निर्माण करें।  106. फोटो ट्रांजिस्टर का उपयोग करके लेंप लोड स्विच करने के लिए एक सिंकट का निर्माण करें।  2यावसायिक कौशल 80 सिंकटों को जोड़ना, परिक्षण करना और समस्या निवारण समस्या निवारण करना।  2यावसायिक जान 15 घंटे  2यावसायिक जान 15 घंटे  2यावसायिक जान 15 घंटे  3यावसायिक जान 15 घंटे  4 विभिन्न डिजिटल सैंस के जोड़ना, परिचय।  4 विभाग करना और एलईडी को परिचय।  5 जोड़कर सभी लॉजिक गेट प्रनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बीच अंतर.  4 संख्या प्रणालियाँ (द्रशमलव, बाइनरी, अण्टाधारी, बोसीडी कोड, ASCII कोड और की सत्यता तालिका का निर्माण और सत्यापन करें।  109. विभिन्न डिजिटल आईसी (टीटीएल और सत्यापन करें।  109. विभिन्न डिजिटल आईसी परिक्षक का उपयोग करने सले लिए डिजिटल आईसी परिक्षक का उपयोग करने के लिए डिजिटल	घंटे;	का चयन करें और	करके वोल्टेज ड्रॉप और	और अनुप्रयोग, उनकी विशेषताएं
जान 06 घंटे  सत्यापित करें।  104. फोटो वोल्टेइक सेल का परीक्षण करने के लिए एक सर्किट का निर्माण करें।  105. फोटो डायोड का उपयोग करके लेंप लोड स्विच करने के लिए एक सर्किट का निर्माण करें।  106. फोटो ट्रांजिस्टर का उपयोग करके लेंप लोड स्विच करने के लिए एक सर्किट का निर्माण करें।  2यावसायिक कौशल 80 घंटे;  परीक्षण करना और समस्या निवारण अर्जुडा को जोड़ना, परीक्षण करना और समस्या निवारण करें।  2यावसायिक जान 15 घंटे  समस्या निवारण करना और समस्या निवारण करें।  108. NAND और NOR गेट्स का जाड़नी, अष्टाधारी, कोड स्वाप प्रणालियाँ (द्रशमलव, वाइनरी, अष्टाधारी, कोड स्वाप प्रणालियाँ (द्रशमलव, वाइनरी, अष्टाधारी, कोड स्वापत करें।  109. विभिन्न डिजिटल आईसी एरोक्षण करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग करके सरारण।	त्यातमागिक	विभिन्न सर्किट में	करंट को मापें ।	और अनुप्रयोग।
सत्यापित करें।  सत्यापित करें।  परीक्षण करने के लिए एक सर्किट ना निर्माण करें।  105. फोटो डायोड का उपयोग करके लिए एक सर्किट ना निर्माण करें।  106. फोटो ट्रांजिस्टर का उपयोग करके लेंप लोड स्विच करने के लिए एक सर्किट का निर्माण करें।  106. फोटो ट्रांजिस्टर का उपयोग करके लेंप लोड स्विच करने के लिए एक सर्किट का निर्माण करें।  विभिन्न डिजिटल सर्किट का निर्माण करें।  विभिन्न विशेषताएँ.  विभिन्न डिजिटल सर्किट का परिचय।  परिचय।  परिचय।  परिचय।  परिचय।  परिचय।  परिचय।  पर्वाक्षा और डिजिटल सिग्नल के बीच अंतर.  सम्स्या निवारण करें।  तालिकाओं को सत्यापित करें।  समस्या निवारण करें।  108. NAND और NOR गेट्स का उपयोग करके सभी गेट्स की सत्यता तालिका का निर्माण और सत्यापन करें।  विभिन्न डिजिटल आईसी (टीटीएल और स्थापन करें।)  विभिन्न लॉजिक गेट्स और उनकी सत्यता सारणी।  (टीटीएल और सिप्मओएस) का परीक्षण करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग		विशेषताओं को	104. फोटो वोल्टेइक सेल का	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
विभिन्न डिजिटल सिक्त को परिचय। विश्वेष्ण करने और लोड स्विच करने के लिए एक सिक्ट का निर्माण करें।  विभिन्न डिजिटल सिक्त के लिए एक सिक्ट का निर्माण करें।  विभिन्न डिजिटल सिक्त के लिए एक सिक्ट का निर्माण करें।  विभिन्न डिजिटल सिक्त के लिए एक सिक्ट का निर्माण करें।  विभिन्न डिजिटल सिक्त के लिए एक सिक्ट का निर्माण करें।  विभिन्न डिजिटल सिक्त के लिए एक सिक्ट का परिचय।  परीक्षण करना और जोड़कर सभी लॉजिक गेट प्रनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बीच अंतर.  समस्या निवारण करना।  वालिकाओं को सत्यापित करें।  वाड़करी, अष्टाधारी,  षोडशआधारी).  वीसीडी कोड, ASCII कोड और की सत्यता तालिका का निर्माण और सत्यापन करें।  विभिन्न डिजिटल आईसी (टीटीएल और सीएमओएस) का परीक्षण करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग	VII-1 00 40	सत्यापित करें।	परीक्षण करने के लिए एक	
करके लैंप लोड स्विच करने के लिए एक सर्किट का निर्माण करें।  106. फोटो ट्रांजिस्टर का उपयोग करके लेंप लोड स्विच करने के लिए एक सर्किट का निर्माण करें।  विभिन्न डिजिटल सर्किट का परिचय।  परीचय।  परीचय।  परीचय।  परीचय।  परीचय।  परीचय।  परालाँग और डिजिटल सिग्नल के बीच अंतर.  सम्प्या निवारण करना और  समस्या निवारण करना।  तालिकाओं को सत्यापित करें।  विभिन्न लॉजिक गेट्स और  की सत्यता तालिका का निर्माण और सत्यापन करें।  विभिन्न लॉजिक गेट्स और  109. विभिन्न डिजिटल आईसी  (टीटीएल और  सीएमओएस) का परीक्षण करने के लिए डिजिटल  आईसी परीक्षक का उपयोग			सर्किट का निर्माण करें।	
के लिए एक सर्किट का			105. फोटो डायोड का उपयोग	युक्त सर्किट।
के लिए एक सर्किट का निर्माण करें।  106. फोटो ट्रांजिस्टर का उपयोग करके लैंप लोड स्विच करके के लिए एक सर्किट का निर्माण करें।  विभिन्न डिजिटल के लिए एक सर्किट का निर्माण करें।  विभिन्न डिजिटल के लिए एक सर्किट का निर्माण करें।  विभिन्न डिजिटल के लिए एक सर्किट का परिचय।  परीक्षण करना और जोड़का, परीक्षण करना और समस्या निवारण करना।  व्यावसायिक ज्ञान 15 घंटे  समस्या निवारण करें।  308. NAND और NOR गेट्स का अच्छाधारी, कोड़ रुपांतरण।  विभिन्न लॉजिक गेट्स और कोड रुपांतरण।  विभिन्न लॉजिक गेट्स और सीएमओएस) का परीक्षण करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग करने सार्याण करना सार्याण।			करके लैंप लोड स्विच करने	<del>}</del>
106. फोटो ट्रांजिस्टर का उपयोग करके लैंप लोड स्विच करने के लिए एक सर्किट का निर्माण करें।   विभिन्न डिजिटल के लिए एक सर्किट का निर्माण करें।   विभिन्न डिजिटल के लिए एक सर्किट का निर्माण करें।   विभिन्न डिजिटल के लिए एक सर्किट का निर्माण करें।   विभिन्न डिजिटल के लिए डिजिटल के लेक्ट्रॉनिक्स का परिचय।   प्राक्षण करना और ममस्या निवारण अगईसी की सत्यता के बीच अंतर.   व्यावसायिक करना।   तालिकाओं को सत्यापित के बीच अंतर. संख्या प्रणालियाँ (दशमलव, करें। बाइनरी, अष्टाधारी, षोडशआधारी). विभिन्न ते सम्योग करके सभी गेट्स की सत्यता तालिका का जिम्मण और सत्यापन करें। विभिन्न लॉजिक गेट्स और उनकी सत्यता सारणी।   विभिन्न डिजिटल आईसी (टीटीएल और सीएमओएस) का परीक्षण करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग			के लिए एक सर्किट का	लजर डायाड का विशेषताए.
करके तैंप लोड स्विच करने के लिए एक सिंकट का निर्माण करें।  व्यावसायिक कौशल 80 सिंकट के जोड़ना, घंटे; परीक्षण करना और ममस्या निवारण करना।  व्यावसायिक करना।  वान 15 घंटे  समस्या निवारण करना।  वान 15 घंटे  वान वान 15 घंटे  करना।  वान 15 घंटे  वान			निर्माण करें।	
के लिए एक सर्किट का निर्माण करें।  व्यावसायिक कौशल 80 सर्किटों को जोड़ना, घरीक्षण करना और समस्या निवारण करें।  व्यावसायिक करना।  व्यावसायिक करना।  व्यावसायिक करना।  व्यावसायिक करना।  व्यावसायिक करना।  व्यावसायिक करना।  विभिन्न डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय।  प्रालाग और डिजिटल सिग्नल के बीच अंतर.  संख्या प्रणालियाँ (दशमलव, बाइनरी, अष्टाधारी, षांडशआधारी).  वीसीडी कोड, ASCII कोड और की सत्यता तालिका का निर्माण और सत्यापन करें।  विभिन्न विजिटल आईसी (टीटीएल और सीएमओएस) का परीक्षण करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग			106. फोटो ट्रांजिस्टर का उपयोग	
विभिन्न डिजिटल सैिक गेट्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय। परिचय। परिचय। परिचय। परिचय। परिचय। परिचय। पनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बीच अंतर. समस्या निवारण करना। वात्तिकाओं को सत्यापित करें। नाम 15 घंटे निर्माण और NOR गेट्स का अंडशआधारी). उपयोग करके सभी गेट्स को खेडशआधारी). उपयोग करके सभी गेट्स को सभाडेश कोड़ अंडरा कोड़ स्पांतरण। निर्माण और सत्यापन करें। विभिन्न लॉजिक गेट्स और सिएमओएस) का परीक्षण करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग			करके लैंप लोड स्विच करने	
विभिन्न डिजिटल सिम्म मेरा विभिन्न डिजिटल सिम्म मेरा विभिन्न डिजिटल सिम्म मेरा विवारण समस्या निवारण करना और तालिकाओं को सत्यापित करें। वाइनरी, अष्टाधारी, विभाग करके सभी गेट्स की सत्याता तालिका का निर्माण और सत्यापन करें। विभिन्न लॉजिक गेट विभिन्न लॉजिक गेट, विभिन्न लॉजिक गेट, विभिन्न लॉजिक गेट, विभिन्न लॉजिक गेट, विभिन्न लॉजिक गेट्स और सत्यापन करें। विभिन्न लॉजिक गेट्स और उनकी सत्यता सारणी। (टीटीएल और सीएमओएस) का परीक्षण करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग			के लिए एक सर्किट का	
कौशल 80 सर्किटों को जोड़ना, परीक्षण करना और जोड़कर सभी लॉजिक गेट एनालॉग और डिजिटल सिग्नल समस्या निवारण करना ॥ जाड़कर सभी लॉजिक गेट एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बीच अंतर. व्यावसायिक जान 15 घंटे करें। तालिकाओं को सत्यापित करें। वाड़नरी, अष्टाधारी, वाड़नरी, अष्टाधारी, वाड़नरी, अष्टाधारी, वाड़नरी, अष्टाधारी, वीसीडी कोड, ASCII कोड और की सत्यता तालिका का निर्माण और सत्यापन करें। विभिन्न लॉजिक गेट्स और उनकी सत्यता सारणी। (टीटीएल और सीएमओएस) का परीक्षण करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग			निर्माण करें।	
घंदे; परीक्षण करना और समस्या निवारण करना।  यावसायिक ज्ञान 15 घंटे  108. NAND और NOR गेट्स का अपयोग करके सभी गेट्स की सत्यता तालिका का निर्माण और सत्यापन करें। विभिन्न लॉजिक गेट्स और रीएमओएस) का परीक्षण करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग	व्यावसायिक	विभिन्न डिजिटल	बेसिक गेट्स	डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का
व्यावसायिक करना। आईसी की सत्यता के बीच अंतर. नान 15 घंटे करें। तालिकाओं को सत्यापित करें। बाइनरी, अष्टाधारी, 108. NAND और NOR गेट्स का उपयोग करके सभी गेट्स की सत्यता तालिका का निर्माण और सत्यापन करें। विभिन्न लॉजिक गेट्स और 109. विभिन्न डिजिटल आईसी (टीटीएल और सीएमओएस) का परीक्षण करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग	कौशल 80	सर्किटों को जोड़ना,	107. स्विच और एलईडी को	परिचय।
व्यावसायिक ज्ञान 15 घंटे  करें।  108. NAND और NOR गेट्स का    उपयोग करके सभी गेट्स    की सत्यता तालिका का    निर्माण और सत्यापन करें।  109. विभिन्न डिजिटल आईसी    (टीटीएल और    सीएमओएस) का परीक्षण    करने के लिए डिजिटल    आईसी परीक्षक का उपयोग	घंटे;	परीक्षण करना और	जोड़कर सभी लॉजिक गेट	एनालॉग और डिजिटल सिग्नल
करें।  108. NAND और NOR गेट्स का उपयोग करके सभी गेट्स की सत्यता तालिका का लिर्माण और सत्यापन करें।  109. विभिन्न डिजिटल आईसी (टीटीएल और सीएमओएस) का परीक्षण करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग		समस्या निवारण	आईसी की सत्यता	के बीच अंतर.
108. NAND और NOR गेट्स का अंडशआधारी).  3पयोग करके सभी गेट्स की सत्यता तालिका का निर्माण और सत्यापन करें।  109. विभिन्न डिजिटल आईसी (टीटीएल और सीएमओएस) का परीक्षण करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग		करना।	तालिकाओं को सत्यापित	संख्या प्रणालियाँ (दशमलव,
उपयोग करके सभी गेट्स बीसीडी कोड, ASCII कोड और की सत्यता तालिका का निर्माण और सत्यापन करें। विभिन्न लॉजिक गेट्स और 109. विभिन्न डिजिटल आईसी (टीटीएल और सीएमओएस) का परीक्षण करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग	ज्ञान 15 घंटे		करें।	बाइनरी, अष्टाधारी,
की सत्यता तालिका का नोड रूपांतरण।  निर्माण और सत्यापन करें।  विभिन्न लॉजिक गेट्स और  109. विभिन्न डिजिटल आईसी (टीटीएल और सीएमओएस) का परीक्षण  करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग			108. NAND और NOR गेट्स का	षोडशआधारी).
निर्माण और सत्यापन करें। 109. विभिन्न डिजिटल आईसी (टीटीएल और सीएमओएस) का परीक्षण करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग			उपयोग करके सभी गेट्स	बीसीडी कोड, ASCII कोड और
109. विभिन्न डिजिटल आईसी (टीटीएल और सीएमओएस) का परीक्षण करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग			की सत्यता तालिका का	कोड रूपांतरण।
(टीटीएल और सीएमओएस) का परीक्षण करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग			निर्माण और सत्यापन करें।	विभिन्न लॉजिक गेट्स और
सीएमओएस) का परीक्षण करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग			109. विभिन्न डिजिटल आईसी	उनकी सत्यता सारणी।
करने के लिए डिजिटल आईसी परीक्षक का उपयोग			(टीटीएल और	
आईसी परीक्षक का उपयोग			सीएमओएस) का परीक्षण	
			करने के लिए डिजिटल	
करें।			आईसी परीक्षक का उपयोग	
				T. Control of the Con



न्ट्रॉनिक्स मैकेनिक		
	संयोजन सर्किट	
	110. आई.सी. का उपयोग करके	संयोजनात्मक तर्क सर्किट जैसे
	हाफ एडर सर्किट का	अर्ध योजक, पूर्ण योजक,
	निर्माण करें और सत्य	समानांतर बाइनरी योजक, 2-
	तालिका को सत्यापित करें।	बिट और चार बिट पूर्ण योजक।
	111. आईसी का उपयोग करके	परिमाण तुलनित्र.
	्र दो अर्ध योजक सर्किट के	अर्ध योजक, पूर्ण योजक आईसी
	साथ पूर्ण योजक का	और अंकगणितीय परिचालनों के
	् निर्माण करें और सत्य	कार्यान्वयन के लिए उनके
	तालिका को सत्यापित करें।	अनुप्रयोग।
	112. योजक सह व्यवकलन	एनकोडर और डिकोडर की
	परिपथ का निर्माण करें और	अवधारणा। बेसिक बाइनरी
	परिणाम को सत्यापित	डिकोडर और चार बिट बाइनरी
	करें।	डिकोडर।
	113. 2 से 4 डिकोडर का निर्माण	डेटा के मल्टीप्लेक्सिंग की
	और परीक्षण करें।	आवश्यकता.
	। 114. 4 से 2 एनकोडर का निर्माण	1:4 लाइन मल्टीप्लेक्सर / डी-
	और परीक्षण करें।	मल्टीप्लेक्सर.
	115. 4 से 1 मल्टीप्लेक्सर का	
	निर्माण और परीक्षण करें।	
	116. 1 से 4 डी मल्टीप्लेक्सर का	
	निर्माण और परीक्षण करें।	
	फ्लिप फ्लॉप	
	117. विभिन्न फ्लिप-फ्लॉप	फ्लिप-फ्लॉप का परिचय.
	) (आईसी) को उन पर छपे	एसआर कुंडी, गेटेड एसआर कुंडी,
	नंबर से पहचानें।	डी- कुंडी।
	118. 7475 का उपयोग करके	फ्लिप-फ्लॉप: बेसिक आरएस
	चार बिट लैच का निर्माण	फ्लिप फ्लॉप, एज ट्रिगर डी
	और परीक्षण करें।	फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप,



			<u> </u>
		119. क्लॉक पल्स के साथ और	टी फ्लिप फ्लॉप।
		बिना क्लॉक पल्स के	मास्टर-स्लेव फ्लिप फ्लॉप और
		IC7400 का उपयोग करके	टाइमिंग आरेख।
		RS फ्लिप-फ्लॉप का	बुनियादी फ्लिप फ्लॉप अनुप्रयोग
		निर्माण और परीक्षण	जैसे डेटा भंडारण, डेटा
		करना।	स्थानांतरण और आवृत्ति
		120. स्विच और एलईडी को	विभाजन।
		जोड़कर फ्लिप-फ्लॉप	
		आईसी (आरएस, डी, टी,	
		जेके, एमएसजेके) की	
		सत्यता तालिकाओं को	
		सत्यापित करें।	
व्यावसायिक	इलेक्ट्रॉनिक	इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिम्युलेटर	
कौशल ५०	सिम्युलेटर	121. सॉफ्टवेयर का उपयोग	सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में
घंटे;	सॉफ्टवेयर का	करके सरल डिजिटल और	उपलब्ध लाइब्रेरी घटकों का
	उपयोग करके	इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार	अध्ययन करें।
व्यावसायिक	एनालॉग और	करें।	सॉफ्टवेयर के विभिन्न संसाधन.
ज्ञान ०४ घंटे	डिजिटल सर्किट का	122. तैयार डिजिटल और	
	अनुकरण और	एनालॉग सर्किट का	
	विश्लेषण करें।	अनुकरण और परीक्षण	
		करें।	
		123. तैयार सर्किट को लेआउट	
		आरेख में परिवर्तित करें।	
		124. सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का	
		उपयोग करके सरल,	
		विद्युत इलेक्ट्रॉनिक और	
		घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट	
		तैयार करें।	
व्यावसायिक	आईसी ७४१	ऑप-एम्प और टाइमर 555	ब्लॉक आरेख और ऑप-एम्प का
		1	1



कौशल 80	ऑपरेशनल	अनुप्रयोग	कार्य, महत्व, आदर्श विशेषताएं,
घंटे;	एम्प्लीफायर और	125. विभिन्न एनालॉग आईसी	लाभ और अनुप्रयोग।
	आईसी 555 रैखिक	का परीक्षण करने के लिए	741 का योजनाबद्ध आरेख,
व्यावसायिक	एकीकृत सर्किट का	एनालॉग आईसी परीक्षक	प्रतीक.
ज्ञान 15 घंटे	उपयोग करके	का उपयोग करें।	नॉन-इनवर्टिंग वोल्टेज
	विभिन्न सर्किट का	126. विभिन्न ऑप-एम्प सर्किट	एम्पलीफायर, इनवर्टिंग वोल्टेज
	निर्माण और परीक्षण	इनवर्टिंग, नॉन-इनवर्टिंग	एम्पलीफायर, समिंग
	करें और परिणाम को	और समिंग एम्पलीफायरों	एम्पलीफायर, तुलनित्र, जीरो
	निष्पादित करें।	का निर्माण और परीक्षण	क्रॉस डिटेक्टर, विभेदक, इंटीग्रेटर
		करना।	और इंस्डूमेंटेशन एम्पलीफायर,
		127. विभेदक और समाकलक	अन्य लोकप्रिय ऑप-एम्प्स।
		का निर्माण और परीक्षण	के संबंध में कार्यात्मक विवरण
		करें।	जैसे कि विभिन्न अनुप्रयोगों के
		128. शून्य क्रॉसिंग डिटेक्टर का	लिए मोनोस्टेबल, एस्टेबल और
		निर्माण और परीक्षण करें।	वीसीओ संचालन।
		129. इंस्ड्रमेंटेशन एम्पलीफायर	
		का निर्माण और परीक्षण	
		करना।	
		130. बाइनरी भारित और आर-	
		2आर लैडर प्रकार के	
		डिजिटल-टू-एनालॉग	
		कन्वर्टर्स का निर्माण और	
		परीक्षण करना।	
		131. आईसी 555 का उपयोग	
		करके एस्टेबल टाइमर	
		सर्किट का निर्माण और	
		परीक्षण करें ।	
		132. आईसी 555 का उपयोग	
		करके मोनो स्टेबल टाइमर	



		सर्किट का निर्माण और
		परीक्षण करना।
		133. आईसी 555 का उपयोग
		करके VCO (V से F
		कनवर्टर) का निर्माण और
		परीक्षण करें।
		134. पल्स चौड़ाई मॉड्युलेटर के
		रूप में 555 टाइमर का
		निर्माण और परीक्षण
		करना।
		इंजीनियरिंग ड्राइंग: 40 घंटे.
व्यावसायिक	कार्य के क्षेत्र में	इंजीनियरिंग ड्राइंग और ड्राइंग इंस्ड्रमेंट का परिचय –
ज्ञान	विभिन्न अनुप्रयोगों	• कन्वेंशनों
ईडी -40 घंटे.	के लिए इंजीनियरिंग	• ड्राइंग शीट के आकार और लेआउट
	ड्राइंग को पढ़ें और	• शीर्षक ब्लॉक, इसकी स्थिति और सामग्री
	लागू करें।	• ड्राइंग उपकरण
		मुक्त हस्त चित्रण-
		• ज्यामितीय आकृतियाँ और आयाम वाले ब्लॉक
		• दी गई वस्तु से माप को मुक्तहस्त रेखाचित्रों में स्थानांतरित करना।
		• हाथ के औजारों का मुक्त हस्त चित्रण।
		ज्यामितीय आकृतियों का चित्रण:
		• कोण, त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज।
		• अक्षरांकन और अंकन – एकल स्ट्रोक
		प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व-
		• संबंधित ट्रेडों में प्रयुक्त विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक
		इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आरेख का पठन।
		इलेक्ट्रॉनिक लेआउट ड्राइंग का पठन।
		भौतिक विज्ञान
		धातुओं के प्रकार, लौह और अलौह धातुओं के प्रकार। लोहा और कच्चा



		लोहा का परिचय।
	क	र्यशाला गणना और विज्ञान: 35 घंटे
व्यावसायिक	व्यावहारिक संचालन	इकाई, अंश
ज्ञान	करने के लिए	इकाई प्रणाली का वर्गीकरण मूल और व्युत्पन्न इकाइयाँ FPS, CGS,
डब्ल्यूसीएस -	बुनियादी गणितीय	MKS और SI इकाइयाँ मापन इकाइयाँ और रूपांतरण। कारक, HCF, LCM
35 घंटे.	अवधारणा और	और समस्याएँ। भिन्न - जोड़, घटाव, गुणा और भाग। दशमलव भिन्न -
	सिद्धांतों का प्रदर्शन	जोड़, घटाव, गुणा और भाग। कैलकुलेटर का उपयोग करके समस्याओं
	करें। अध्ययन के क्षेत्र	को हल करना।
	में बुनियादी विज्ञान	वर्गमूल, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत
	को समझें और	वर्ग और वर्गमूल। कैलकुलेटर का उपयोग करके सरल समस्याएँ।
	समझाएँ।	पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग और संबंधित समस्याएँ। अनुपात और
		समानुपात।
		अनुपात और समानुपात - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुपात प्रतिशत
		प्रतिशत - प्रतिशत को दशमलव और अंश में बदलना।
		भौतिक विज्ञान
		धातुओं के प्रकार, लौह और अलौह धातुओं के प्रकार। लोहा और कच्चा
		लोहा का परिचय।
		ऊष्मा एवं तापमान और दबाव
		ऊष्मा और तापमान की अवधारणा, ऊष्मा के प्रभाव, ऊष्मा और
		तापमान के बीच अंतर, विभिन्न धातुओं और अधातुओं के क्वथनांक
		और गलनांक।
		तापमान के पैमाने, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और तापमान के
		पैमानों के बीच रूपांतरण।
		बुनियादी बिजली
		बिजली का परिचय और उपयोग, अणु, परमाणु, बिजली कैसे बनती है,
		विद्युत धारा AC, DC उनकी तुलना, वोल्टेज, प्रतिरोध और उनकी
		इकाइयाँ कंडक्टर, इन्सुलेटर, कनेक्शन के प्रकार - श्रृंखला और
		समानांतर। ओम का नियम, VIR और संबंधित समस्याओं के बीच
		संबंध। विद्युत शक्ति, ऊर्जा और उनकी इकाइयाँ, असाइनमेंट के साथ



	गणना। चुंबकीय प्रेरण, स्व और पारस्परिक प्रेरण और EMF उत्पादन
	विद्युत शक्ति, HP, ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ
	त्रिकोणमिति
	कोणों का मापन त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय सारणी

## परियोजना कार्य / औद्योगिक दौरा

#### व्यापक क्षेत्र:

- a) सर्किट पर स्वतः विद्युत का विलंबित होना।
- b) आईसी 741 का उपयोग करके निऑन फ्लैशर सर्किट
- c) यूजेटी एक विश्राम दोलक के रूप में कार्य करता है
- d) ऊपर/नीचे समकालिक दशक काउंटर
- e) पोर्टेबल निरंतरता सह संधारित्र परीक्षक



#### इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेंड के लिए पाठ्यक्रम दूसरा साल संदर्भ शिक्षण व्यावसायिक कौशल व्यावसायिक ज्ञान अवधि (व्यापार सिद्धांत) परिणाम (व्यापारिक व्यावहारिक) व्यावसायिक विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक केबल और कनेक्टर केबल सिग्नल आरेख परंपराएँ इलेक्ट्रॉनिक्स 135. विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्लेशन, गेज, करंट क्षमता, कौशल 25 उद्योगों में उपयोग उत्पादों, विभिन्न इनप्ट लचीलापन आदि के संबंध में घंटे; किए जाने वाले आउटपुट सॉकेट्स में प्रयुक्त अन्प्रयोग के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक व्यावसायिक केबलों का वर्गीकरण। विभिन्न केबलों को विभिन्न प्रकार के केबलों की ज्ञान ०६ घंटे तैयार करना. पहचान करें जैसे आरएफ विभिन्न प्रकार के कनेक्टर और केबलों के लिए उनकी समाप्ति। समेटना, समाप्त कोएक्सियल फीडर, स्क्रीन प्रुष / महिला प्रकार डीबी करना और उनका केबल, रिबन केबल, आरसीए परीक्षण करना। कनेक्टर केबल, डिजिटल कनेक्टर. ऑप्टिकल ऑडियो, वीडियो ईथरनेट 10 बेस क्रॉस ओवर केबल केबल, आरजे 45, आरजे 11, और पिन आउट असाइनमेंट, ईथरनेट केबल, फाइबर यूटीपी और एसटीपी, एससीटीपी, ऑप्टिक केबल स्प्लिसिंग, टीपीसी, कोएक्सियल, फाइबर **फाइबर ऑप्टिक केबल** ऑप्टिकल केबल और केबल ट्रे के मैकेनिकल स्प्लिसेस. प्रकार। इंस्लेशन, गेज, करंट क्षमता, विभिन्न प्रकार के कनेक्टर सर्वी लचीलापन आदि। 0.1" कनेक्टर, FTP, RCA, BNC, 136. उपयुक्त कनेक्टरों की **HDMI** ऑडियो/वीडियो कनेक्टर जैसे पहचान करें, XLR, RCA (फोनो), 6.3 मिमी फोनो, सोल्डर/क्रिम्प/टर्मिनेट करें 3.5 / 2.5 मिमी फोनो, बैंटम, और केबल सेटों का परीक्षण स्पीकॉन, डीआईएन, मिनी करें। डीआईएन, आरएफ कनेक्टर, 137. केबल सेट तैयार करने के

लिए कनेक्टर पर अंकित

युएसबी, फायर वायर, एसएटीए



		अंकन के अनुसार निरंतरता	कनेक्टर, वीजीए, डीवीआई
		की जांच करें।	कनेक्टर, एमआईडीआई और
		138. पीसी के सीपीयू कैबिनेट के	आरजे45, आरजे11 आदि।
		अंदर विभिन्न कनेक्टरों और	
		केबलों की पहचान करें और	
		उनका चयन करें।	
		139. एक कंप्यूटर को नेटवर्क	
		स्विच से जोड़ने के लिए	
		उपयुक्त कनेक्टर और केबल	
		की पहचान करें तथा दो	
		नेटवर्क कंप्यूटरों को जोड़ने के	
		लिए एक क्रॉस ओवर केबल	
		तैयार करें।	
व्यावसायिक	दिए गए कंप्यूटर	कंप्यूटर हाईवेयर, ओएस, एमएस	कंप्यूटर के मूल ब्लॉक, डेस्कटॉप
कौशल 80	सिस्टम को स्थापित	ऑफिस और नेटवर्किंग	और मदरबोर्ड के घटक।
घंटे;	करना, कॉन्फ़िगर	140. सिस्टम यूनिट और मदरबोर्ड	हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ।/0
	करना, आपस में	घटकों के विभिन्न भागों का	डिवाइस और उनकी कार्यप्रणाली।
व्यावसायिक	जोड़ना तथा विभिन्न	प्रदर्शन करें।	विभिन्न प्रकार के प्रिंटर, एचडीडी,
ज्ञान ३४ घंटे	अनुप्रयोगों के लिए	141. विभिन्न कंप्यूटर बाह्य	डीवीडी।
	एप्लिकेशन पैकेजों	उपकरणों की पहचान करें	कंप्यूटर में विभिन्न पोर्ट.
	का प्रदर्शन एवं	और उन्हें सिस्टम से कनेक्ट	विंडोज़ ओएस
	उपयोग करना।	करें।	एमएस विडो: विंडोज़ शुरू करना
		142. संबंधित केबल SATA/PATA	और उसका संचालन, एक्सप्लोरर
		को डिस्कनेक्ट करके कुछ	का उपयोग करके फ़ाइल प्रबंधन,
		कार्यक्षमता को अक्षम करें।	डिस्प्ले और ध्विन गुण, स्क्रीन
		143. CMOS बैटरी को बदलें और	सेवर, फ़ॉन्ट प्रबंधन, प्रोग्राम की
		मेमोरी मॉड्यूल का विस्तार	स्थापना, नियंत्रण पैनल की सेटिंग
		करें।	और उपयोग, सहायक उपकरण का
		144. एसएमपीएस का परीक्षण करें	अनुप्रयोग, विभिन्न आईटी
	1	1	1



			عالم عمل عمرين	
			और उसे बदलें।	उपकरण और अनुप्रयोग।
		145.	सिस्टम पर दिए गए DVD	इंटरनेट की अवधारणा, ब्राउज़र,
			और HDD को बदलें।	वेबसाइट, सर्च इंजन, ईमेल, चैटिंग
		146.	डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम	और मैसेंजर सेवा। डेटा और प्रोग्राम
			को अलग करें और जोड़ें।	फ़ाइलें डाउनलोड करना आदि।
		147.	विभिन्न विकल्पों से सिस्टम	
			को बूट करें।	कंप्यूटर नेटवर्किंग:-
		148.	डेस्कटॉप कंप्यूटर में OS	नेटवर्क विशेषताएँ - नेटवर्क
			स्थापित करें.	मीडिया नेटवर्क टोपोलॉजी,
		149.	स्थापित करें और प्रिंटआउट	प्रोटोकॉल - टीसीपी/आईपी, यूडीपी,
			के लिए परीक्षण करें।	एफटीपी, मॉडल और प्रकार।
		150.	एंटीवायरस सॉफ़्टवेयर	विनिर्देश और मानक, केबल के
			स्थापित करें, सिस्टम को	प्रकार, यूटीपी, एसटीपी,
			स्कैन करें और एंटीवायरस	कोएक्सियल केबल।
			सॉफ़्टवेयर में विकल्पों का	नेटवर्क घटक जैसे हब, ईथरनेट
			पता लगाएं।	स्विच, राउटर, एनआईसी कार्ड,
		151.	एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर	कनेक्टर, मीडिया और फ़ायरवॉल।
			स्थापित करें.	पीसी और सर्वर के बीच अंतर.
		152.	खोज इंजन ब्राउज़ करें, ईमेल	
			खाते बनाएं, मेल भेजने और	
			प्राप्त करने का अभ्यास करें	
			और ईमेल क्लाइंट की	
			कॉन्फ़िगरेशन करें।	
		153.	टर्मिनेशन तैयार करें, UTP	
			और STP केबल कनेक्टर	
			बनाएं और परीक्षण करें।	
		154.	वायरलेस वाई-फाई नेटवर्क	
			कॉन्फ़िगर करें .	
व्यावसायिक	3चित	बेसि	क एसएमडी (2, 3, 4 टर्मिनल	एसएमडी प्रौद्योगिकी का परिचय
				•



<b>क्ट्रॉनिक्स मैकेन्टि</b>	ोक । 		
कौशल 70	उपकरण/सेटअप का	घटक)	2, 3, 4 टर्मिनल एसएमडी घटकों
घंटे;	उपयोग करते हुए,	155. 2, 3, 4 टर्मिनल एसएमडी	की पहचान।
_	सुरक्षा मानदंडों का	घटकों की पहचान।	पारंपरिक लीड घटकों की तुलना में
व्यावसायिक	पालन करते हुए,	156. दिए गए PCB से SMD घटकों	एसएमडी घटकों के लाभ।
ज्ञान २० घंटे	उचित देखभाल के	को अलग करें।	एसएम असेंबली की सोल्डरिंग -
	साथ विभिन्न	157. एसएमडी घटकों को एक ही	रिफ्लो सोल्डरिंग।
	एसएमडी असतत	पीसीबी में मिलाएं।	हार्डवेयर के चयन के लिए सुझाव,
	घटकों और आईसी	158. पीसीबी की शीत निरंतरता	एसएम का निरीक्षण।
	पैकेज की पहचान	की जांच करें।	
	करना, उन्हें लगाना,	159. मुद्रित वायर्ड असेंबलियों पर	
	सोल्डर करना और	ढीले/सूखे सोल्डर, टूटी	
	अलग करना तथा	पटरियों की पहचान ।	
	उनका परीक्षण	एसएमडी सोल्डरिंग और डी-	
	करना।	सोल्डरिंग	सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी
		160. एसएमडी सोल्डरिंग स्टेशन	(एसएमटी) का परिचय।
		के लिए आवश्यक विभिन्न	लाभ, सतह माउंट घटक और
		कनेक्शन और सेटअप की	पैकेज।
		पहचान करें।	सोल्डर पेस्ट (फ्लक्स) का परिचय।
		161. विभिन्न आईसी पैकेजों के	एसएम असेंबली की सोल्डरिंग,
		लिए क्रिम्पिंग उपकरणों की	रिफ्लो सोल्डरिंग।
		पहचान करना।	हार्डवेयर के चयन के लिए सुझाव,
		162. उचित क्रिम्पिंग उपकरण का	एसएम का निरीक्षण।
		चयन करके विभिन्न पैकेजों	प्रोग्रामेबल गेट ऐरे (पीजीए) पैकेजों
		(कम से कम चार) के	की पहचान।
		विभिन्न आईसी को डी-	विभिन्न ट्रैकों का विनिर्देशन,
		सोल्डर करने के लिए	विभिन्न वर्तमान रेटिंग के लिए
		एसएमडी सोल्डरिंग स्टेशन	ट्रैक चौड़ाई की गणना।
		पर आवश्यक सेटिंग्स करें।	पीसीबी की शीत/निरंतरता जांच।
		163. उचित क्रिम्पिंग उपकरण का	मुद्रित वायरिंग संयोजनों पर
		I Company of the comp	T. Control of the con



		चयन करके विभिन्न पैकेजों	ढीले/सूखे सोल्डरों, टूटी पटरियों की
		(कम से कम चार) के	पहचान करना।
		विभिन्न आईसी को सोल्डर	पिक प्लेस मशीन, रिफ्लो ओवन,
		करने के लिए एसएमडी	स्टेंसिल तैयार करना, और स्टेंसिल
		सोल्डरिंग स्टेशन पर	प्रिंटर का परिचय
		आवश्यक सेटिंग्स करें ।	
		164. दोषपूर्ण सतह माउंट घटक	
		की आवश्यक सेटिंग पुनः	
		कार्य हेतु सोल्डरिंग / डी-	
		सोल्डरिंग विधि का उपयोग	
		करें।	
व्यावसायिक	एसएमडी सोल्डरिंग	पीसीबी पुनर्रचना	
कौशल 20	और डी-सोल्डरिंग से	। 165. म्द्रित सर्किट बोर्डों की एकल,	स्थैतिक आवेशों का परिचय,
घंटे;	दोषों की पहचान	दोहरी परत की जांच और	रोकथाम, स्थैतिक संवेदनशील
	करने के बाद पीसीबी	मरम्मत तथा पीसीबी के लिए	उपकरणों की हैंडलिंग, ईएसडी के
व्यावसायिक	पर प्नः कार्य करना।	महत्वपूर्ण परीक्षण।	लिए विभिन्न मानक।
ज्ञान 10 घंटे		" 166. सोल्डर किए गए जोड़ों का	गैर-सोल्डरिंग अंतर्संबंधों का
		निरीक्षण करें, दोषों का पता	परिचय।
		लगाएं और पुनः कार्य के लिए	मुद्रित सर्किट बोर्ड (एकल, डबल,
		पीसीबी का परीक्षण करें।	बहु-परत) का निर्माण, पीसीबी के
			लिए महत्वपूर्ण परीक्षण।
			पुनःकार्य और मरम्मत
			अवधारणाओं का परिचय।
			क्षतिग्रस्त ट्रैक की मरम्मत।
			क्षतिग्रस्त पैड और प्लेटेड छेद की
			मरम्मत।
			सोल्डर मास्क की मरम्मत।
व्यावसायिक	विभिन्न विद्युत	सुरक्षा उपकरण	
कौशल 30	नियंत्रण सर्किटों का	167. फ्यूज होल्डर, ओवरलोड	प्यूज की आवश्यकता, प्यूज
		<u> </u>	<u> </u>



घंटे;	निर्माण करें तथा	(कोई वोल्ट कॉइल नहीं),	रेटिंग, फ्यूज के प्रकार, फ्यूज बेस।
	उचित सावधानी और	करंट एडजस्ट (करंट सेट	् एकल/तीन चरण एमसीबी, एकल
व्यावसायिक	स्रक्षा के साथ उनके	करने के लिए बायोमेट्रिक	चरण ईएलसीबी।
ज्ञान 10 घंटे	उचित कार्यकरण का	स्ट्रिप्स) के साथ-साथ	संपर्कक, रिले और कार्यशील
	परीक्षण करें।	विभिन्न प्रकार के फ्यूज की	वोल्टेज के प्रकार।
		पहचान करें।	संपर्क धाराएं, संपर्ककर्ताओं की
		168. दिए गए MCB का परीक्षण	स्रक्षा और उच्च धारा अनुप्रयोग।
		करें।	
		169. मोटर नियंत्रण सर्किट के	
		रिसाव का परीक्षण करें ।	
		170. डीसी मोटर और उसके	1.कम वोल्टेज डीसी मोटर (कम
		प्रचालन वोल्टेज का परीक्षण	संभावित मोटर)
		करें ।	डीसी मोटर का परिचय.
		171. डीसी मोटर नियंत्रण संकेत	डीसी मोटर के प्रकार.डीसी मोटर
		का परीक्षण करें।	नियंत्रक के प्रकार.
		172. विभिन्न कम क्षमता वाले	डीसी मोटर शक्ति.
		मोटर्स का परीक्षण करें।	डीसी मोटर शक्ति विनियमन के
		स्टेपर मोटर	प्रकार.
		173. टेस्ट स्टेपर मोटर.	डीसी मोटर नियंत्रक का अनुप्रयोग
		174. विभिन्न उपकरणों में स्टेपर	क्षेत्र।
		मोटर की कार्य प्रक्रिया का	2. स्टेपर मोटर क्या है और इसके
		प्रदर्शन ।	प्रकार।
			स्टेपर मोटर कार्य सिद्धांत.
			स्टेपर मोटर का चयन कैसे करें
			स्टेपर मोटर की वायरिंग के प्रकार
			क्लॉक पल्स को बदलकर स्टेपर
			मोटर को नियंत्रित करें स्टेपर मोटर
			के लाभ



व्यावसायिक	एक वाणिज्यिक	संचार इलेक्ट्रॉनिक्स	
कौशल 60	AM/FM रिसीवर को	175. ट्रेनर किट पर AM और FM	रेडियो तरंग प्रसार – सिद्धांत,
घंटे;	असेंबल और परीक्षण	्र का उपयोग करके विभिन्न	लुप्त होना।
,	करें तथा प्रदर्शन का	संकेतों को मॉड्यूलेट और	मॉडुलन की आवश्यकता, मॉडुलन
व्यावसायिक	मुल्यांकन करें।	डिमॉड्यूलेट करें तथा तरंगों	और विमॉड्यूलेशन के प्रकार।
ज्ञान 15 घंटे		का अवलोकन करें।	एंटीना के मूल सिद्धांत, विभिन्न
		176. आईसी आधारित एएम	पैरामीटर, एंटीना के प्रकार एवं
		रिसीवर का परीक्षण करें	अनुप्रयोग।
		177. आईसी आधारित एफएम	एएम, एफएम और पीएम,
		ट्रांसमीटर का परीक्षण करें।	एसएसबी-एससी और डीएसबी-
		178. आईसी आधारित एएम	एससी का परिचय।
		ट्रांसमीटर का परीक्षण करें	एएम और एफएम ट्रांसमीटर का
		और ट्रांसमीटर शक्ति का	ब्लॉक आरेख।
		परीक्षण करें। मॉड्यूलेशन	एफएम उत्पादन एवं पता लगाना।
		इंडेक्स की गणना करें।	डिजिटल मॉड्यूलेशन और
		179. दिए गए एफएम रिसीवर सेट	डिमॉड्यूलेशन तकनीक,
		को अलग करें और विभिन्न	नमूनाकरण, परिमाणीकरण और
		चरणों (एएम अन्भाग,	एन्कोडिंग।
		ऑडियो एम्पलीफायर	एएम/एफएम/पीएएम/पीपीएम/पी
		अन्भाग आदि ) की पहचान	डब्लूएम संकेतों के मल्टीप्लेक्सिंग
		करें।	और डी मल्टीप्लेक्सिंग की
		180. एएम किट का उपयोग करके	अवधार <b>णा।</b>
		दो संकेतों को मॉड्यूलेट करें,	उपरोक्त मॉड/ डिमॉड तकनीकों को
		मॉड्यूलेशन का तरीका बनाएं	समझाने के लिए एक सरल ब्लॉक
		और प्रतिशत (%) की गणना	आरेख दृष्टिकोण अपनाया जाना
		करें।	चाहिए।
		181. पीएएम, पीपीएम, पीडब्लूएम	
		तकनीकों का उपयोग करके	
		सिग्नल को मॉड्यूलेट और	



		डिमॉड्यूलेट करना।	
<u>व्यावसायिक</u>	विभिन्न	माइक्रोकंटोलर (8051)	
व्यावसायिक कौशल 60 घंटे; व्यावसायिक ज्ञान 15 घंटे	विभिन्न घरेलू/औद्योगिक प्रोग्रामयोग्य प्रणालियों के विभिन्न घटकों का परीक्षण, सेवा और समस्या निवारण करना।	माइक्रोकंट्रोलर (8051)  182. दिए गए माइक्रोकंट्रोलर किट पर विभिन्न आईसी और उनके कार्यों की पहचान करें।  183. RAM और ROM की पता सीमा की पहचान करें।  184. क्रिस्टल आवृत्ति को मापें, इसे नियंत्रक से कनेक्ट करें।  185. नियंत्रक के पोर्ट पिन की पहचान करें और इनपुट और आउटपुट संचालन के लिए पोर्ट को कॉन्फ़िगर करें।  186. 8051 माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग करें, 8 एलईडी को पोर्ट से कनेक्ट करें, एक स्विच के साथ एलईडी को ब्लिंक करें।  187. टाइमर का उपयोग करके देरी के साथ एक एलईडी को आरंभीकरण, लोड और चालू	परिचय माइक्रोप्रोसेसर और 8051 माइक्रोकंट्रोलर, वास्तुकला, पिन विवरण और बस प्रणाली। माइक्रोकंट्रोलर किट में प्रयुक्त विभिन्न आईसी का कार्य। माइक्रोकंट्रोलर और माइक्रोप्रोसेसर में अंतर बताइये। माइक्रोकंट्रोलर से मेमोरी का इंटरफेसिंग। माइक्रोकंट्रोलर के आंतरिक हार्डवेयर संसाधन. ।/O पोर्ट पिन कॉन्फ्रिगरेशन. 8051 के विभिन्न प्रकार एवं उनके संसाधन। रजिस्टर बैंक और उनकी कार्यप्रणाली। एसएफआर और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उनका विन्यास। 8051 का 8052 के साथ तुलनात्मक अध्ययन।
		करें। 188. बाह्य घटनाओं की गणना	तुलनात्मक अध्ययन। पीआईसी वास्तुकला का परिचय.
		करने के लिए टाइमर का उपयोग इवेंट काउंटर के रूप में करें। 189. सरल प्रोग्रामों को प्रविष्ट	
		करना , निष्पादित करना	



		और परिणामों की निगरानी	
		करना।	
<u>व्यावसायिक</u>	विभिन्न सेंसरों का	अनुप्रयोगों में प्रयुक्त सेंसर,	
कौशल 60	संचालन करना, IOT	ट्रांसड्यूसर	निष्क्रिय और सक्रिय ट्रांसड्यूसर
घंटे;	के विभिन्न ट्रांसड्यूसरों	190. प्रक्रिया उद्योगों में प्रयुक्त	की मूल बातें।
	की पहचान करना, तार लगाना	सेंसर जैसे कि आर.टी.डी.,	भूमिका, चयन एवं विशेषताएँ।
व्यावसायिक	और उनका परीक्षण करना अनुप्रयोग	तापमान आई.सी.,	सेंसर वोल्टेज और वर्तमान प्रारूप.
ज्ञान 15 घंटे	अनुप्रयाग	थर्मीकपल, प्रॉक्सिमिटी	थर्मिस्टर/थर्मोकपल - मूल
		स्विच (प्रेरक, कैपेसिटिव और	सिद्धांत, मुख्य विशेषताएं,
		फोटो इलेक्ट्रिक), लोड सेल,	संचालन सीमा, संरचना, फायदे
		स्ट्रेन गेज, एल.वी.डी.टी. पीटी	और नुकसान।
		100 (प्लैटिनम प्रतिरोध	स्ट्रेन गेज / लोड सेल - सिद्धांत,
		सेंसर), जल स्तर सेंसर,	गेज फैक्टर, स्ट्रेन गेज के प्रकार।
		थर्मीस्टेट फ्लोट स्विच,	प्रेरणिक/कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर -
		फ्लोट वाल्व को उनकी	संचालन का सिद्धांत, फायदे और
		उपस्थिति से पहचानें।	नुकसान।
		191. थर्मीकपल का उपयोग करके	एलवीडीटी के संचालन का
		जलती हुई आग का तापमान	सिद्धांत, फायदे और नुकसान।
		मापें और डेटा चार्ट का संदर्भ	निकटता सेंसर - अनुप्रयोग, भंवर
		देते ह्ए रीडिंग रिकॉर्ड करें।	धारा के कार्य सिद्धांत, कैपेसिटिव
		्र 192. आरटीडी का उपयोग करके	और इंडिक्टव निकटता सेंसर।
		जलती हुई आग का तापमान	
		मापें और डेटा का संदर्भ देते	
		ह्ए रीडिंग रिकॉर्ड करें।	
		्र 193. LVDT के डीसी वोल्टेज को	
		मापें।	
		194. कैपेसिटिव, इंडक्टिव और	
		फोटोइलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमटी	
		सेंसर का उपयोग करके	



		विभिन्न उद्देश्यों का पता	
		लगाएं।	
व्यावसायिक	ют आर्किटेक्चर के	195. माइक्रोकंट्रोलर को कंप्यूटर से	इंटरनेट ऑफ थिंग्स का परिचय -
कौशल 2 0	साथ विभिन्न 10T	कनेक्ट करें और उसका	अनुप्रयोग पर्यावरण, स्मार्ट स्ट्रीट
घंटे;	अनुप्रयोगों की	परीक्षण करें तथा नमूना	लाइट और स्मार्ट जल एवं
	पहचान करें।	प्रोग्राम निष्पादित करें।	अपशिष्ट प्रबंधन।
व्यावसायिक		196. एक साधारण LED को	ІОТ क्या है? एम्बेडेड सिस्टम को
ज्ञान ०६ घंटे.		चमकाने के लिए कंप्यूटर	IOT क्या बनाता है?
		कोड को भौतिक बोर्ड	वर्तमान और भविष्य के बाज़ार में
		(माइक्रोकंट्रोलर) पर अपलोड	ют की भूमिका और दायरा।
		करें।	स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स, वायर्ड - केबल्स,
		197. बजर बजाने के लिए भौतिक	हब आदि। वायरलेस -
		माइक्रो नियंत्रक पर कंप्यूटर	आरएफआईडी, वाईफाई , ब्लूटूथ
		कोड लिखें और अपलोड करें ।	आदि।
		198. प्रकाश की तीव्रता के आधार	आईओटी वास्तुकला के विभिन्न
		पर एलईडी को चालू/बंद	कार्यात्मक निर्माण खंड ।
		करने के लिए माइक्रोकंट्रोलर	
		के साथ प्रकाश संवेदक -	
		एलडीआर को इंटरफेस करने के	
		लिए सर्किट और प्रोग्राम ।	
		199. माइक्रोकंट्रोलर के साथ	
		पोटेंशियोमीटर को इंटरफेस	
		करने के लिए सर्किट की	
		स्थापना और परीक्षण करें	
		तथा डिजिटल मानों पर मैप	
		करें, उदाहरण के लिए 0-	
		1023	
व्यावसायिक	किसी परियोजना का	एनालॉग आईसी अनुप्रयोग	
कौशल 90	चयन करना और उसे	आईसी 741, 723, 555, 7106,	संबंधित आई.सी. के आंकड़ों के



	T	T	T			
घंटे;	क्रियान्वित करना,	7107 का उपयोग करके सरल	संबंध में पहचानी गई			
	परियोजना को	प्रोजेक्ट/एप्लिकेशन बनाएं	परियोजनाओं पर चर्चा।			
व्यावसायिक 	एकत्रित करना तथा	नमूना परियोजनाएं:	परियोजना में प्रयुक्त घटक.			
ज्ञान 18 घंटे	घरेलू/व्यावसायिक	• लैपटॉप रक्षक				
	अनुप्रयोगों के लिए	• मोबाइल सेल फोन चार्जर				
	निष्पादन का	• बैटरी मॉनिटर				
	मूल्यांकन करना ।	• मेटल डिटेक्टर				
		• मेन्स डिटेक्टर				
		• लीड एसिड बैटरी चार्जर				
		• स्मोक डिटेक्टर				
		• सौर चार्जर				
		• आपातकाल रोशनी				
		• जल स्तर नियंत्रक				
		• दरवाज़ा देखने वाला				
		(प्रशिक्षक कार्यान्वयन के लिए				
		किन्हीं पांच परियोजनाओं का				
		चयन करेंगे)				
		डिजिटल आईसी अनुप्रयोग				
		विभिन्न डिजिटल आईसी	संबंधित आई.सी. के आंकड़ों के			
		। (डिजिटल डिस्प्ले, इवेंट काउंटर,	संबंध में पहचानी गई			
						स्टेपर मोटर ड्राइवर आदि) का
		उपयोग करके सरल परियोजनाएं /	परियोजना में प्रयुक्त घटक.			
		अन्प्रयोग बनाएं ।				
		<ul> <li>इयूटी साइकिल चयनकर्ता</li> </ul>				
		• आवृत्ति गुणक				
		<ul> <li>डिजिटल मेन्स प्नः</li> </ul>				
		आरंभ अलार्म				
		• डिजिटल लकी रैंडम नंबर				
		जनरेटर				
			<u> </u>			



		• नृत्य एल.ई.डी.	
		• उल्टी गिनती करने वाली	
		घड़ी	
		• क्लैप स्विच	
		• स्टेपर मोटर नियंत्रण	
		• डिजिटल घड़ी	
		• इवेंट काउंटर	
		• रिमोट जैमर	
		(प्रशिक्षक कार्यान्वयन के लिए	
		किन्हीं पांच परियोजनाओं का	
		चयन करेंगे)	
व्यावसायिक	फाइबर ऑप्टिक	फाइबर ऑप्टिक संचार	
कौशल 15	सेटअप तैयार करें	200. दिए गए फाइबर ऑप्टिक	ऑप्टिकल फाइबर का परिचय,
घंटे;	और ट्रांसमिशन और	ट्रेनर किट पर संसाधनों और	ऑप्टिकल कनेक्शन और विभिन्न
	रिसेप्शन को	उनकी आवश्यकता की	प्रकार के ऑप्टिकल एम्पलीफायर,
व्यावसायिक	क्रियान्वित करें।	पहचान करें।	इसके फायदे, ऑप्टिक फाइबर के
ज्ञान ०५ घंटे		201. एनालॉग और डिजिटल डेटा	गुण, परीक्षण, नुकसान, फाइबर
		संचारित और प्राप्त करने के	ऑप्टिक केबल के प्रकार और
		लिए ऑप्टिकल फाइबर	विनिर्देश।
		सेटअप बनाएं।	प्रकाश का एनकोडिंग.
		   202. एएम, एफएम, पीडब्ल्यूएम	फाइबर ऑप्टिक जोड़, स्प्लिसंग,
		.` मॉड्यूलेशन और	परीक्षण और संबंधित
		डिमॉड्यूलेशन का अध्ययन	उपकरण/मापन उपकरण।
		करने के लिए ओएफसी ट्रेनर	ऑप्टिकल केबलों को संभालते
		े किट स्थापित करें।	समय सावधानियां और सुरक्षा
		203. ऑडियो सिग्नल और वॉयस	पहलू।
		लिंक का उपयोग करके OFC	
		ट्रेनर किट का उपयोग करके	
		FM मॉड्यूलेशन और	
		<u>'</u>	l



		~ V ·		
		डिमॉड्यूलेश	न करे।	
		204. ऑडियो सिग	नल और वॉयस	
		लिंक का उपर	योग करके OFC	
		ट्रेनर किट क	। उपयोग करके	
		PWM मॉड्यू	्लेशन और	
		डिमॉड्यूलेश	न निष्पादित	
		करें।		
		205. ऑडियो सिग	नल और वॉयस	
		लिंक का उपर	योग करके OFC	
		ट्रेनर किट क	। उपयोग करके	
		पीपीएम मॉड्	यूलेशन और	
		डिमॉड्यूलेश	••	
<u>व्यावसायिक</u>	एलसीडी, एलईडी ,	 डिजिटल पैनल मी		
कौशल 35	डीपीएम पैनलों को	206. एलईडी डिस्प	ले मॉडयल और	विभिन्न प्रकार के सात खंड
घंटे;	विभिन्न सर्किटों से	उसके डिकोड	••	डिस्प्ले, डिकोडर और ड्राइवर
,	जोड़ने की योजना	आईसी की प	** *	आईसी।
व्यावसायिक	बनाएं और प्रदर्शन	207. दो लाइन वात		मल्टीप्लेक्सिंग की अवधारणा और
ज्ञान ०५ घंटे	का मूल्यांकन करें।	शब्द प्रदर्शित		इसके लाभ।
		208. एक प्रतिरोध		7106 और 7107 के ब्लॉक आरेख
			। को मापें और	और विभिन्न मापों के लिए उनका
		इसे एलईडी व		विन्यास।
		प्रदर्शित करें।	• ••	सात खंड प्रदर्शन के साथ डीपीएम
		209. किसी सेंसर		का उपयोग।
		को मापना अं		एलसीडी के कार्य करने के
			M) पर प्रदर्शित	सिद्धांत।
		काड्यूल (DP करना।	IVI) 7 \ 7   \   \   (	एलसीडी के विभिन्न आकार.
		था। 210. एलसीडी डिस	रते मॉटराज	एलसीडी के साथ प्रयुक्त
			<sup>२</sup> ल माड्यूल हेकोडर/ड्राइवर	   डिकोडर/ड्राइवर आईसी और उनके
				पिन आरेख।
		आईसी की प	हियान कर।	



	I		T
		211. किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित	विभिन्न वोल्टेज और करंट संकेतों
		धारा को मापें और उसे	को प्रदर्शित करने के लिए एलसीडी
		प्रदर्शित करें।	के साथ डीपीएम का उपयोग।
व्यावसायिक	एसएमपीएस,	एसएमपीएस और इन्वर्टर	
कौशल 120	यूपीएस और इन्वर्टर	212. घटकों/उपकरणों को पहचानें	मैनुअल, स्वचालित और सर्वी
घंटे;	की खराबी का पता	और उनके संगत प्रतीक	वोल्टेज स्टेबलाइजर, ओ/पी
	लगाना और समस्या	बनाएं।	वोल्टेज समायोजन की अवधारणा
व्यावसायिक	निवारण करना।	213. दिए गए स्टेबलाइजर को	और ब्लॉक आरेख।
ज्ञान ४० घंटे		विघटित करें और प्रमुख	वोल्टेज कट-ऑफ सिस्टम,
		अन्भागों/आईसी घटकों को	स्टेबलाइजर में प्रयुक्त रिले।
		ढूंढें।	विभिन्न प्रकार के स्विच मोड
		ू 214. दोषपूर्ण एसएमपीएस में दोष	विद्युत आपूर्तियों और उनके कार्य
		" और लक्षण की सूची बनाएं।	सिद्धांतों का ब्लॉक आरेख।
		ू 215. कंप्यूटर एसएमपीएस के	इन्वर्टर; संचालन का सिद्धांत,
		ू प्रमुख परीक्षण बिंद्ओं को	ब्लॉक आरेख, पावर रेटिंग,
		मापना/मॉनीटर करना।	परिवर्तन अवधि।
		216. दिए गए SMPS यूनिट में	इन्वर्टर की स्थापना, इन्वर्टर में
		े. खराबी का निवारण करें।	प्रयुक्त सुरक्षा सर्किट।
		खराबी को ठीक करें और लोड	बैटरी स्तर, ओवरलोड, ओवर
		के साथ आउटप्ट को	चार्जिंग आदि।
		्र सत्यापित करें। खराबी को	इन्वर्टर में विभिन्न दोष और
		ठीक करने के लिए अपनाई	उनका सुधार।
		गई प्रक्रिया को रिकॉर्ड करें।	डीसी-डीसी कन्वर्टर्स का ब्लॉक
		217. अभ्यास के लिए टीवी और	आरेख और उनके कार्य सिद्धांत।
		पीसी में प्रयुक्त एसएमपीएस	
		का उपयोग करें।	
		218. पीसी में एसएमपीएस	
		स्थापित करें और उसका	



	परीक्षण करें।	
21	9.  इन्वर्टर स्थापित करें और	
	उसका परीक्षण करें।	
22	0. दिए गए इन्वर्टर यूनिट में	
	खराबी का निवारण करें।	
	खराबी को ठीक करें और लोड	
	के साथ आउटपुट की पुष्टि	
	करें।	
22	1. विभिन्न वोल्टेज के लिए	
	आईसी आधारित डीसी-डीसी	
	कनवर्टर का निर्माण और	
	परीक्षण करना।	
22	2. LM2576 का उपयोग करके	
	स्विचिंग स्टेप डाउन रेगुलेटर	
	का निर्माण और परीक्षण करें।	
22	3. MC 34063 का उपयोग करके	
	स्विचिंग स्टेप अप रेगुलेटर	
	का निर्माण और परीक्षण करें।	
<b>5</b> <sup>1</sup>		
22	4. बैटरी स्टैक को UPS से	निर्बाध विद्युत आपूर्ति की
	कनेक्ट करें।	अवधारणा।
22	5. यूपीएस के फ्रंट पैनल	इन्वर्टर और यूपीएस के बीच अंतर.
	नियंत्रण और संकेतक की	यूपीएस का मूल ब्लॉक आरेख एवं
	पहचान करें।	संचालन सिद्धांत।
22	6. बैटरी और लोड को यूपीएस से	यूपीएस के प्रकार: ऑफ लाइन
	कनेक्ट करें और बैटरी मोड	यूपीएस, ऑन लाइन यूपीएस,
	पर परीक्षण करें।	लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस और
22	7. यू.पी.एस. का शीर्ष कवर	उनकी तुलना
	खोलें; इसके आइसोलेटर	यूपीएस विनिर्देशन। लोड पावर



			ट्रांसफार्मर, यू.पी.एस.	फैक्टर और संकेत और सुरक्षा के
			ट्रांसफार्मर और यू.पी.एस. में	प्रकार
			विभिन्न सर्किट बोर्डी की	एकल चरण और यूपीएस की
			पहचान करें।	स्थापना।
		228.	विभिन्न परीक्षण बिंदुओं की	
			पहचान करें और इन पर	
			वोल्टेज का सत्यापन करें।	
		229.	यूपीएस में विभिन्न सर्किट	
			बोर्डों की पहचान करें और	
			विभिन्न परीक्षण बिंदुओं पर	
			वोल्टेज की निगरानी करें।	
		230.	बैकअप समय मापने के लिए	
			लोड परीक्षण करें.	
व्यावसायिक	फोटोवोल्टिक सेल,	231.	फोटो उत्सर्जक प्रभाव और	अर्धचालक गुण और प्रकार। पी-
कौशल 60	मॉड्यूल, बैटरी और		प्रकाश संवेदनशीलता को	प्रकार और एन-प्रकार अर्धचालक,
घंटे;	चार्ज कंट्रोलर की		सत्यापित करने के लिए एक	पीएन जंक्शन, आदि।
	विशेषताओं की		एलईडी और एक फोटोडायोड	सौर विकिरण का विद्युत में
व्यावसायिक	पहचान, परीक्षण और		की पहचान और परीक्षण	रूपांतरण।
ज्ञान 15 घंटे	सत्यापन करें। सोलर		करें।	(44)(14-4)
	पैनल स्थापित करें,	232.	विभिन्न प्रकाश स्तरों के लिए	सौर सेल विकसित करने के लिए
	परीक्षण करें और		फोटोवोल्टिक सेल का	प्रयुक्त मुख्य सामग्रियां
	पैनल को इन्वर्टर से		परीक्षण करें और	(सिलिकॉन, कैडमियम
	जोड़कर प्रदर्शन का		फोटोवोल्टिक गुण की पुष्टि	टेल्यूराइड्स, आदि)
	मूल्यांकन करें।		करें।	पी.एन. जंक्शन के प्रकाश
		233.	स्थिर तापमान पर प्रकाश के	संवेदनशील ग्ण.
			आधार पर फोटोवोल्टिक सेल	3
			के लिए IV वक्र का आरेख	पी.एन. जंक्शन के फोटो इलेक्ट्रिक
			बनाएं।	और फोटो वोल्टेइक प्रभावों में
		234.	स्थिर प्रकाश पर तापमान के	अंतर।
		l .		l



		आधार पर फोटोवोल्टिक सेल	पी.वी. सेल विशेषताएँ, I-V वक्र,
		के लिए।V वक्र का आरेख	तापमान का प्रभाव।
		बनाएं। 235. फोटोवोल्टेइक सेल का सूर्य के	फोटोवोल्टिक प्रभाव.
		प्रकाश में विभिन्न झ्काव	फोटो वोल्टेइक मॉड्यूल: न्यूनतम
		उ और दिशा कोणों पर परीक्षण	कार्यात्मक विनिर्देश, प्रति मॉड्यूल
		करें।	सेल, प्रति मॉड्यूल अधिकतम वाट,
			अधिकतम शक्ति पर अधिकतम
			वोल्टेज, अधिकतम शक्ति पर
			अधिकतम धारा।
		सौर ऊर्जा (नवीकरणीय ऊर्जा	
		प्रणाली)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की
		236. एक सौर नियंत्रक को बैटरी	आवश्यकता, नवीकरणीय संसाधन
		भंडारण स्टेशन से जोड़ें।	के रूप में सौर ऊर्जा।
		237. स्टोरेज बैटरियों को पावर	सौर सेल के लिए प्रयुक्त सामग्री।
		इन्वर्टर से कनेक्ट करें।	सौर प्रकाश को बिजली में
		238. सौर पैनल को इन्वर्टर से	रूपान्तरित करने के सिद्धांत।
		कनेक्ट करें और उसका	फोटोवोल्टिक सेल की मूल बातें .
		परीक्षण करें तथा लोड	मॉड्यूल, पैनल और एरेज़.
		चलाएं।	पी.वी. मॉड्यूल के आउटपुट को
		239. एक रिचार्जेबल 12 वी डीसी	प्रभावित करने वाले कारक।
		बैटरी को चार्ज करने के लिए	एसपीवी प्रणाली और मुख्य लाभ।
		सौर ऊर्जा स्थापित करें और	एसपीवी और पारंपरिक बिजली के
		चार्जिंग समय का पता	बीच अंतर।
		लगाएं।	सौर चार्ज नियंत्रक या नियामक
		240. सौर इन्वर्टर स्थापित करें।	और इसकी भूमिका।
			सौर प्रणालियों के साथ काम करते
			समय सुरक्षा सावधानियां।
व्यावसायिक	सेल फोन के विभिन्न	सेल फोन	



<b>V</b> -	_		00 ' '	
कौशल 30	भागों को खोलना,	241.	विभिन्न प्रकार के स्मार्ट	मोबाइल संचार का परिचय.
घंटे;	पहचानना तथा पीसी		फोनों को खोलना, उनके	<u> </u>
	से उनके इंटरफेस का		भागों की पहचान करना तथा	सेल साइट की अवधारणा, हैंड
व्यावसायिक 	आकलन करना तथा		संयोजन करना।	ऑफ, आवृत्ति पुनः उपयोग, ब्लॉक
ज्ञान १० घंटे	समस्या का निवारण	242.	सेल फोन/स्मार्ट फोन को	आरेख और सेल फोन की
	करना।		खोलें, की-पैड निकालें और	कार्यप्रणाली, सेल फोन की
			उसे साफ करें, मैट्रिक्स/ट्रैक्स	विशेषताएं।
			की निरंतरता के लिए परीक्षण	-
			करें।	जीएसएम और सीडीएमए
		243.	सेल फोन/स्मार्ट फोन को	प्रौद्योगिकी.
			पीसी से इंटरफेस करें और	खोए/गुम ह्ए मोबाइल फोन का
			डेटा कार्ड स्थानांतरित करें।	पता लगाने के लिए IEMI नंबर का
		244.	विभिन्न ब्रांड के सेल	उपयोग करें।
			फोन/स्मार्ट फोन (कम से	
			कम 3) दिखाएं।	
		245.	वायरस के लिए सेल	
			फोन/स्मार्ट फोन को फॉर्मेट	
			करें (मोबाइल मरम्मत की	
			द्कान/सर्विस सेंटर से संपर्क	
			ठ करें )।	
		246.	मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन को	
			कम्प्यूटर से जोड़ना तथा	
			ें मोबाइल फोन को अलग	
			करना, पावर सेक्शन की	
			पहचान करना तथा उसकी	
			कार्यक्षमता की जांच करना।	
		247.	बेसिक सेल फोन सिस्टम की	
			खराबी का पता लगाएं। रिंगर	
			सेक्शन में खराबी को ठीक	



		करें और प्रदर्शन की जांच	
		करें।	
		248. विभिन्न दोषपूर्ण भागों जैसे	
		माइक, स्पीकर, डेटा/	
		चार्जिंग/ ऑडियो जैक आदि	
		को बदलें।	
व्यावसायिक	एलईडी लाइट्स एवं	एलईडी लाइट्स	
कौशल 15	स्टैक के विभिन्न	249. एलईडी लाइट को विघटित	विभिन्न प्रकाश अनुप्रयोगों में
घंटे;	भागों की जांच करें	करें, एलईडी स्टैक, सुरक्षा	प्रयुक्त एलईडी पैनल के प्रकार।
	और समस्या	सर्किट, रेगुलेटर के कनेक्शन	एल.ई.डी. का स्टैकिंग.
व्यावसायिक	निवारण करें।	की पहचान करें।	(ल.इ.डा. का स्टाकग.
ज्ञान ०५ घंटे		250. एलईडी लाइट के रेक्टिफायर,	   एलईडी स्टैक का संचालन।
		नियंत्रक भाग की पहचान	
		करें।	
		251. छह एलईडी का श्रृंखला स्ट्रिंग	
		कनेक्शन बनाएं और चार	
		श्रृंखला स्ट्रिंग को समानांतर	
		में जोड़ें।	
		252. एलईडी का मैट्रिक्स बनाने के	
		लिए ऐसे समानांतर सेटों को	
		श्रृंखला में जोड़ें।	
		253. उपयुक्त वोल्टेज लागू करें	
		और श्रृंखला तारों में वोल्टेज	
		की जांच करें।	
व्यावसायिक	एलसीडी/एलईडी	एलसीडी और एलईडी टीवी	पारंपरिक सीटीवी और एलसीडी एवं
कौशल ५०	टीवी और उसके	254. एलसीडी, एलईडी टीवी पर	एलईडी टीवी के बीच अंतर।
घंटे;	रिमोट के विभिन्न	विभिन्न नियंत्रणों को	एलसीडी और एलईडी टीवी का
	नियंत्रणों को	पहचानें और संचालित करें।	सिद्धांत और इसके विभिन्न
व्यावसायिक	पहचानना, संचालित	255. एलसीडी और एलईडी टीवी के	अनुभागों का कार्य।



F			
ज्ञान 15 घंटे	करना, समस्या	घटकों और विभिन्न क्षेत्रों की	3D टीवी का मूल सिद्धांत और
	निवारण करना और	पहचान करें।	कार्यप्रणाली।
	मॉड्यूल को बदलना।	256. रिमोट कंट्रोल के भागों को	आईपीएस पैनल और उनकी
		अलग करें; पहचानें।	विशेषताएं.
		257. कनेक्टर्स के माध्यम से	विभिन्न प्रकार के इंटरफेस जैसे
		इनपुट चरणों में दोष खोजने	HDMI, USB, RGB आदि।
		के लिए दिए गए	टीवी रिमोट कंट्रोल - प्रकार, भाग
		एलसीडी/एलईडी टीवी को	और कार्य, आईआर कोड ट्रांसमीटर
		अलग करें।	और आईआर कोड रिसीवर।
		258. आपको दिए गए LED/LCD	कार्य सिद्धांत, रिमोट कंट्रोल का
		TV रिसीवर में खराबी का पता	संचालन।
		लगाएं। खराबी को ठीक करें।	विभिन्न समायोजन, रिमोट कंट्रोल
		259. दिए गए LED/LCD TV	में सामान्य दोष।
		रिसीवर में दोषों का निवारण	
		करें। दोषों का पता लगाएँ	
		और उन्हें सुधारें।	
		260. दोषों का निवारण करने के	
		बाद एलईडी/एलसीडी टीवी	
		का परीक्षण करें।	
		261. विभिन्न कनेक्टर्स की	
		पहचान करें और केबल	
		ऑपरेटर के बाहरी डिकोडर	
		(सेट टॉप बॉक्स) को टीवी से	
		कनेक्ट करें।	
		इंजीनियरिंग ड्राइंग: 40 घंटे.	
व्यावसायिक	कार्य के क्षेत्र में	• इलेक्ट्रॉनिक्स संकेत और प्रतीकों व	को पढ़ना।
ज्ञान	विभिन्न अनुप्रयोगों	• इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के रेखाचित्र।	
ईडी ४० घंटे	के लिए इंजीनियरिंग	• इलेक्ट्रॉनिक्स वायरिंग आरेख और लेआउट आरेख का पठन।	
	ड्राइंग को पढ़ें और	• इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट आरेख का चित्रण।	



	लागू करें।	ट्रेडों के उपकरणों और उपकरणों के ब्लॉक आरेख का चित्रण।	
कार्यशाला गणना और विज्ञान: 16 घंटे			
व्यावसायिक	व्यावहारिक संचालन	बीजगणित,	
ज्ञान	करने के लिए	जोड़, घटाव, गुणा और भाग।	
डब्ल्यूसीएस	बुनियादी गणितीय	बीजगणित- सूचकांक सिद्धांत, बीजगणितीय सूत्र, संबंधित समस्याएं।	
16 घंटे	अवधारणा और	आकलन और लागत निर्धारण	
	सिद्धांतों का प्रदर्शन	व्यापार के लिए लागू सामग्री आदि की आवश्यकता का सरल अनुमान।	
	करें। अध्ययन के क्षेत्र	आकलन एवं लागत निर्धारण संबंधी समस्याएं।	
	में बुनियादी विज्ञान		
	को समझें और		
	समझाएँ।		

## परियोजना कार्य / औद्योगिक दौरा

## व्यापक क्षेत्र:

- a) घरेलू उपकरणों के लिए रिमोट कंट्रोल
- b) सौर ऊर्जा इन्वर्टर
- c) संगीतमय प्रकाश चेज़र
- d) 7 खंड एलईडी डिस्प्ले डिकोडर ड्राइव सर्किट



## मुख्य कौशल के लिए पाठ्यक्रम

1. रोजगार योग्यता कौशल (सभी सीटीएस ट्रेडों के लिए सामान्य) (120 घंटे + 60 घंटे)

सीखने के परिणाम, मूल्यांकन मानदंड, पाठ्यक्रम और कोर कौशल विषयों की टूल सूची जो ट्रेडों के एक समूह के लिए सामान्य है, <u>www.bharatskills.gov.in</u> / dgt.gov.in पर अलग से उपलब्ध कराई गई है।



उपकरण और उपकरणों की सूची				
	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक (24 उम्मीदवारों के बैच के लिए)			
क्र. सं.	औज़ारों और उपकरणों का नाम	विनिर्देश	मात्रा	
A. प्रशिक्	<b>प्रत्ये</b> क अतिरिक्त इकाई के वि	लेए प्रशिक्षु टूल किट क्रमांक 1-12 अति	रिक्त रूप से	
आवश्यक	है)			
1.	कनेक्टिंग स्क्रूड्राइवर	10 x 100 मिमी	12 नग.	
2.	निऑन परीक्षक 500 वी.	500 वी	8 नग.	
3.	पेचकस सेट	7 का सेट	12 नग.	
4.	इन्सुलेटेड संयोजन प्लायर्स	150 मिमी	8 नग.	
5.	इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर्स	150मिमी	10 नग.	
6.	लम्बी नाक वाली प्लायर्स	150मिमी	8 नग.	
7.	सोल्डरिंग आयरन	25 वाट, 240 वोल्ट	12 नग.	
8.	इलेक्ट्रीशियन चाक्	100 मिमी	8 नग.	
9.	चिमटी	150 मिमी	12 नग.	
10.	डिजिटल मल्टीमीटर	(3 3/4 अंक),4000 गिनती	12 नग.	
11.	सोल्डरिंग आयरन परिवर्तनीय बिट्स	15 वाट, 240 वोल्ट	8 नग.	
12.	डी-सोल्डरिंग पंप विद्युत गर्म,	230 वी, 40 डब्ल्यू	42	
	मैनुअल ऑपरेटरों		12 नग.	
बी. दुकान वे	<b>5 उपकरण, यंत्र</b> – 2 (1+1) इकाइयों के लि	ए किसी अतिरिक्त वस्तु की आवश्यव	न्ता नहीं है	
उपकरणों र्क	ो सूची:			
13.	स्टील रूल ने मीट्रिक और अंग्रेजी	300 मिमी,	4 नग	
	दोनों यूनिट में स्नातक किया		4 नग.	
14.	स्क्रू ड्राइवर्स का सटीक सेट	ਟੀ5, ਟੀ6, ਟੀ7	2 नग.	
15.	चिमटी – मुड़ी हुई नोक		2 नग.	
16.	स्टील मापने वाला टेप	3 मीटर	4 नग.	



17.	उपकरण निर्माता उपाध्यक्ष	100मिमी (क्लैंप)	1 नं.
18.	उपकरण निर्माता उपाध्यक्ष	50 मिमी (क्लैंप)	1 मं.
19.	क्रिम्पिंग उपकरण (प्लायर्स)	7 में 1	2 नग.
20.	मैग्नेटो स्पैनर सेट	8 स्पैनर	2 नग.
21.	फ़ाइल फ्लैट कमीने	200 मिमी	2 नग.
22.	फ़ाइल से दूसरा कट समतल करें	200 मिमी	2 नग.
23.	फ़ाइल समतल चिकनी	200 मिमी	२ संख्या
24.	प्लायर - चपटी नाक	150 मिमी	4 नग.
25.	गोल नाक सरौता	100 मिमी	4 नग.
26.	स्क्रिबर सीधा	150 मिमी	2 नग.
27.	हैमर बॉल पेन	500 ग्राम	1 नं.
28.	एलन कुंजी सेट (षट्कोणीय - 9 का सेट)	1 - 12 मिमी, 24 कुंजियों का सेट	1 मं.
29.	ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर	सेट - 6 - 32 मिमी	1 सेट।
30.	आवर्धक लेंस	75 मिमी	2 नग.
31.	निरंतरता परीक्षक		6 नग.
32.	हैकसाँ फ्रेम समायोज्य	300 मिमी	2 नग.
33.	छेनी - ठंडी - सपाट	10 मिमी x 150 मिमी	1 नं.
34.	कैंची	200 मिमी	1नं.
35.	हैंडसॉ ४५०मिमी	हैंड सॉ - 450 मिमी	1 नं.
36.	हथौड़े से चलने वाली इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन	13 मिमी	2 नग.
37.	प्राथमिक चिकित्सा किट		1 नं.
38.	बेंच वाइस	बेंच वाइस - 125 मिमी	
		बेंच वाइस - 100 मिमी	1 नं. प्रत्येक
		बेंच वाइस - 50 मिमी	
उपकरणों व	ति सूची		



39.	एयर कंडीशनर	दो टन स्प्लिट एसी	आवश्यकता
40			अनुसार
40.	दोहरी डीसी विनियमित बिजली	30-0-30 वी, 2 एम्प्स	4 नग.
	आपूर्ति		
41.	डीसी विनियमित परिवर्तनीय	0-30वी/3ए	4
	प्रोग्रामयोग्य डीसी पावर सप्लाई		2 नग.
42.	एलसीआर मीटर (डिजिटल)		
	हैंडहेल्ड		1 नं.
43.	सीआरओ डुअल ट्रेस	20 मेगाहर्ट्ज (घटक परीक्षण	. —
		सुविधाएं)	2 नग.
44.	आवृत्ति आयाम के लिए डिजिटल	10 हर्ट्ज से 100 किलोहर्ट्ज ,	2
	डिस्प्ले के साथ सिग्नल जनरेटर	50/600 ओम (आउटपुट प्रतिबाधा)	2 नग.
45.	बैटरी चार्जर	0 - 6 - 9 - 12 - 24 - 48 वी, 30	
		एम्प	1 नं.
46.	एनालॉग मल्टीमीटर		4 नग.
47.	क्लैंप मीटर	0 - 10 ए	2 नग.
48.	फंक्शन जनरेटर (डीडीएस	1 mHz -10 MHz फंक्शन-पल्स –	
	प्रौद्योगिकी (साइन, स्क्वायर,	मॉड्यूलेशन जेनरेटर जिसमें	
	त्रिकोण, रैंप, पल्स, सीरियल डेटा,	40MHz फ़्रिक्वेंसी काउंटर	2 नग.
	टीटीएल और मॉड्यूलेशन।)	शामिल है	
49.	डिमर स्टार्टर	3 एम्प्स	2 नग.
50.	ऑटोट्रांसफार्मर	15 एम्प्स	2 नग.
51.	एनालॉग घटक प्रशिक्षक	आवश्यक सर्किट डिजाइन के लिए	
		ब्रेडबोर्ड	
		डीसी/एसी बिजली आपूर्ति:	
		साइन, स्क्वायर, त्रिकोण	4 नग.
		मॉड्युलेटिंग सिग्नल जनरेटर और	
		सिमुलेशन सॉफ्टवेयर	
52.	मिली अमीटर (एसी)	0 – 200 एमए	2 नग.



53.	मिली अमीटर (डीसी)	0 – 500 एमए	2 नग.
54.	ऑप एम्प ट्रेनर		2 नग.
55.	डिजिटल आईसी ट्रेनर	आवश्यक सर्किट डिजाइन के लिए ब्रेडबोर्ड डीसी पावर सप्लाई, ग्राफ़िकल एलसीडी, घड़ी आवृत्ति 4 अलग-अलग चरण,	4 नग.
		डेटा स्विच: 8 नग, एलईडी डिस्प्ले: 8 नग (टीटीएल), सात खंड डिस्प्ले, शिक्षण सिमुलेशन सॉफ्टवेयर	
56.	डिजिटल आईसी परीक्षक		1 नं.
57.	डिजिटल और एनालॉग ब्रेड बोर्ड ट्रेनर	डीसी/एसी पावर सप्लाई, साइन/स्क्वायर/टीटीएल जेनरेटर डेटा स्विच, एलईडी इंडिकेशन, एलईडी डिस्प्ले : 8 संख्या सॉफ्टवेयर के माध्यम से सिमुलेशन/शिक्षण सामग्री	6 नग.
58.	विभिन्न मान और रेटिंग का रिओस्टेट		२ नग प्रत्येक
59.	पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेनर जिसमें कम से कम 6 एप्लीकेशन बोर्ड हों MOSFET विशेषताएँ एससीआर विशेषताएँ एससीआर लैंप फ्लैशर एससीआर अलार्म सर्किट सीरीज इन्वर्टर सिंगल फेज पीडब्लूएम इन्वर्टर		4 नग.
60.	एकत्रित रूप में कम्प्यूटर (कैबिनेट,		4 नग.



	मदरबोर्ड, एचडीडी, डीवीडी,		
	एसएमपीएस, मॉनिटर, केबी,		
	माउस, लैन कार्ड, ब्लू-रे ड्राइव और		
	प्लेयर सहित), एमएस ऑफिस		
	शिक्षा संस्करण।		
61.	इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सप्लोरर	प्रोसेसर: 1GB RAM के साथ 64	
		बिट ARMv7, मेमोरी 32GB, OS:	
		ओपन सोर्स Linux, कनेक्टिविटी:	
		वायरलेस LAN, ब्लूटूथ, ज़िगबी,	
		USB और ईथरनेट, HDMI	
		इंटरफ़ेस, 1.77" कलर TFT LCD,	
		स्टेपर और DC मोटर के लिए	
		ड्राइवर, छह 16 बिट एनालॉग	
		इनपुट, RTC और 4- 20mA	
		इनपुट। ज़िगबी: 2.4GHz, सेंसर:	
		तापमान और आर्द्रता, वायु	
		गुणवत्ता, मिट्टी की नमी,	1 नं.
		परिवेश प्रकाश, मिट्टी/पानी का	2-1.
		तापमान, PIR सेंसर। GSM IoT	
		गेटवे - क्वाड-बैंड	
		850/900/1800/1900 MHz -	
		GPRS मल्टी-स्लॉट क्लास, AT	
		कमांड के माध्यम से नियंत्रण।	
		RS232, RS485, GSM, ईथरनेट 	
		और MQTT, CoAP , HTTP, FTP	
		जैसे भौतिक और एप्लिकेशन	
		लेयर प्रोटोकॉल का पता लगाएं।	
		क्लाउड/सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में	
		HTML, Java, php और mySQL	



		शामिल हैं । 101 नोड: वायरलेस	
		2.4GHz ज़िगबी, 5 एनालॉग	
		इनपुट और कम से कम 3	
		डिजिटल आउटपुट, कम से कम	
		एक I2C चैनल, OTA को सपोर्ट	
		करता है। 2 साल के लिए	
		ऑनलाइन क्लाउड/सर्वर सेवाएँ।	
		बैटरी 3.7V/4400mAH सोलर	
		पैनल, USB इंटरफ़ेस के साथ।	
62.	माइक्रोकंट्रोलर्स के साथ इंटरफेसिंग	कोर 8051 MCU 11.0592	
	के लिए वायरलेस संचार मॉड्यूल	मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक किया गया,	
	a) आरएफआईडी कार्ड रीडर	जो दोनों प्रोग्रामिंग मोड की-पैड	
	ख) फिंगर प्रिंट	और पीसी को सपोर्ट करता है,	
	सी) जिगबी	प्रोग्रामिंग मोड और रन मोड	
	घ) जीपीएस	दोनों के लिए एलसीडी, नियंत्रकों	
	ई) जीएसएम	के परिवार AT89C51/52 और 55	
	च) ब्लूट्रथ	को सपोर्ट करने के लिए प्रोग्रामर	
	जी) वाईफाई	को चलाने के लिए तैयार, डीसी	1 नं.
		पावर सप्लाई +12V, - 12V, +5V	2 - 1.
		और - 5V, सर्किट बनाने के लिए	
		ब्रेडबोर्ड, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के	
		माध्यम से विस्तृत शिक्षण	
		सामग्री और निम्नलिखित	
		एप्लिकेशन मॉड्यूल: RFID कार्ड	
		रीडर, फिंगर प्रिंट, जिगबी, GPS,	
		GSM, ब्लूटूथ और WiFi	
63.	लैपटॉप नवीनतम कॉन्फ़िगरेशन	i5 और i7 और ऊपर कॉन्फ़िगरेशन	1 नं.



64.	लेजर जेट प्रिंटर		1 नं.
65.	इंटरनेट ब्रॉडबैंड कनेक्शन		1 नं.
66. 67.	10 उपयोगकर्ता लाइसेंस के साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर	सर्किट डिजाइन और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, पीसीबी डिजाइन के साथ गेरबर और जी कोड जेनरेशन, पीसीबी का 3डी दृश्य, ब्रेडबोर्ड दृश्य, फॉल्ट क्रिएशन और सिमुलेशन।	1 नं.
67.	विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत केबल, कनेक्टर, सॉकेट, टर्मिनेशन।		आवश्यकता अनुसार
68.	विभिन्न प्रकार के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक घटक, डिजिटल आईसी, पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक, सामान्य प्रयोजन पीसीबी, ब्रेड बोर्ड, एमसीबी, ईएलसीबी		आवश्यकता अनुसार
69.	डीएसओ (रंग)	4 चैनल, 50 मेगाहर्ट्ज वास्तविक समय नमूनाकरण 1G नमूने/सेकंड, पीसी इंटरफेस के साथ 12 एमपीटीएस मेमोरी यूएसबी, लैन और गणित फंक्शन में +, -, एफएफटी, अंतर, इंटीग्रल, एबीएस, लॉग इत्यादि शामिल हैं।	1 नं.
70.	सोल्डरिंग और डीसोल्डरिंग स्टेशन	200 वाट समायोज्य	1 नं.
71.	एसएमडी सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग स्टेशन आवश्यक सामान के साथ	तापमान नियंत्रक के साथ डिजिटल डिस्प्ले	2 नग.
72.	फ़िक्वेंसी मॉड्यूलेटर और	एफएम मॉड्यूलेटर प्रकार:	2 नग.



	डिमॉड्यूलेटर ट्रेनर किट	रिएक्शन मॉड्यूलेटर, वेरैक्टर	
	,	मॉड्यूलेटर, वीसीओ आधारित	
		मॉड्यूलेटर	
		एफएम डिमॉड्यूलेटर प्रकार सभी 5	
		डिमॉड्यूलेशन तकनीकें	
		सॉफ्टवेयर के माध्यम से विस्तृत	
		शिक्षण एवं सीखने की सामग्री।	
73.	पीएएम, पीपीएम, पीडब्लूएम ट्रेनर किट		2 नग.
74.	एएम/एफएम वाणिज्यिक रेडियो		
	रिसीवर		2 नग.
75.	माइक्रोकंट्रोलर किट (8051)	कोर 8051, AT89C51/52 और 55	
	प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के साथ	के लिए प्रोग्रामर चलाने के लिए	
	   (असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग)	तैयार, प्रोग्रामिंग मोड क्ंजी पैड	
		और पीसी सर्किट।	4 नग.
		सिम्लेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम	
		से विस्तृत शिक्षण सामग्री।	
76.	माइक्रोकंट्रोलर्स के लिए एप्लीकेशन	1. इनपुट इंटरफ़ेस: 4x4 मैट्रिक्स	
	किट ६ अलग-अलग अनुप्रयोग	कीपैड, ASCII कुंजी पैड, चार इनपुट	
		स्विच	
		2. डिस्प्ले मॉड्यूल 16X2 एलसीडी,	
		सात सेगमेंट, एलईडी बार ग्राफ	
		3. सबसे लोकप्रिय DC/DAC0808	1 सेट
		के साथ ADC/DAC मॉड्यूल	1 410
		4. पीसी इंटरफ़ेस: RS232 और	
		यूएसबी	
		5. मोटर ड्राइव: डीसी, सर्वी, स्टेपर	
		6. DAQ: विभिन्न सेंसर संकेतों को	
		समझने के लिए डेटा अधिग्रहण	



77.	सेंसर ट्रेनर किट जिसमें	आउटपुट तरंगों को देखने के लिए	
	निम्नलिखित सेंसर शामिल हैं	इनबिल्ट प्रोसेसर के साथ	
	1. थर्मोकपल 2. RTD 3. लोड	ग्राफिकल टच एलसीडी, इनबिल्ट	
	सेल/स्ट्रेन गेज 4. LVDT 5. स्मोक	डीएक्यू, और इन्वर्टिंग, नॉन-	
	डिटेक्टर सेंसर 6. स्पीड सेंसर 7.	इनवर्टिंग, पावर, करंट,	
	लिमिट स्विच 8. फोटो सेंसर 9.	इंस्ड्रमेंटेशन जैसे मानक प्रोसेसिंग	
	ऑप्टोकपलर 10. प्रॉक्सिमिटी सेंसर	सर्किट	2 नग.
		विभेदक एम्पलीफायर, एफ/वी,	
		वी/एफ, वी/आई, आई/वी कनवर्टर,	
		संसर: आरटीडी, एनटीसी	
		थर्मिस्टर, एलएम35	
		थर्मोकपल, गैस (धुआं) सेंसर, लोड	
		सेल, LVDT सेंसर, स्पीड सेंसर	
78.	डिजिटल और एनालॉग आईसी		
	अनुप्रयोग मॉड्यूल में उल्लिखित		2 <del>11 2 2 1 2 1 1</del>
	परियोजना कार्यों को करने के लिए		आवश्यकता
	उपयोगी विभिन्न एनालॉग और		अनुसार
	डिजिटल आईसी		
79.	विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक और		आवश्यकता
	विद्युत केबल, कनेक्टर, सॉकेट,		
	टर्मिनेशन।		अनुसार
80.	फाइबर ऑप्टिक संचार प्रशिक्षक	660nm और 950nm के साथ पूर्ण	
		डुप्लेक्स एनालॉग और डिजिटल	
		ट्रांस-रिसीवर, परिवर्तनीय लाभ के	2 नग.
		साथ शोर जनरेटर, चार सात	۷ ۱۰۱۰
		सेगमेंट डिस्प्ले बीईआर काउंटर,	
		आई पैटर्न।	
81.	सात खंड डीपीएम प्रशिक्षक		6 नग.
82.	एलसीडी आधारित डीपीएम		6 नग.



83.	विभिन्न प्रकार के SMPS		4 नग.
84.	यूपीएस ट्रेनर	पीडब्लूएम स्विचिंग प्रौद्योगिकी,	
		विभिन्न वर्गों के वोल्टेज को मापने	
		के लिए परीक्षण बिंदु	- <b>-</b> •
		यूपीएस ट्रेनर, एवीआर ट्रांसफार्मर,	1नं.
		लोड स्थिति के साथ यूपीएस का	
		समग्र कार्य	
85.	ऊपर		आवश्यकता
			अनुसार
86.	मोबाइल फोन ट्रेनर	2जी/3जी/4जी डुअल सिम	
		जीएसएम हैंडसेट।	
		आवृत्ति मापन और बैंड	1 नं.
		सत्यापन। वास्तविक समय	
		मोबाइल संचालन	
87.	विभिन्न ब्रांड के स्मार्ट फोन		4 777
	(एंड्रॉइड/विंडोज)		4 नग.
88.	विभिन्न सेल फोन के लिए चार्जर		आवश्यकता
	कॉर्ड के साथ सेल फोन पावर स्रोत		अनुसार
89.	एलसीडी टीवी (ट्रेनर किट)	21 इंच का फुल एचडी एलसीडी	
		कलर टेलीविजन PAL/NTSC	
		वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता	
		होगा	
		एलसीडी टीवी प्रणाली का पूर्ण	1 नं.
		ब्लॉक आरेख, एलसीडी टीवी के	
		विभिन्न अनुभागों को दर्शाने वाला	
		अध्ययन बोर्ड, परीक्षण बिंदुओं और	
		स्विच दोषों के साथ	
90.	एलसीडी टीवी (21")		2 नग.
91.	एलईडी टीवी (ट्रेनर किट)	20 इंच का पूर्ण HD LED रंगीन	1 नं.



I.			
		टेलीविजन, PAL/NTSC वीडियो	
		प्रारूप, LED TV प्रणाली का पूर्ण	
		ब्लॉक आरेख, परीक्षण बिंदुओं और	
		स्विच दोषों के साथ LED TV के	
		विभिन्न अनुभागों को दर्शाने वाला	
		अध्ययन बोर्ड	
		विभिन्न अनुभागों में समस्या	
		निवारण।	
92.	एलईडी टीवी (21")		2 नग.
93.	होम थिएटर सिस्टम		1नं.
94.	सौर प्रशिक्षण किट/सिम्युलेटर	डीसीवी, डीसीए, एसी मल्टीफंक्शन	
		मीटर (एसीआई, एसीवी, पावर,	
		फ्रीक्वेंसी के लिए), सुरक्षा सर्किट,	
		कनेक्शन बनाने के लिए बीएस -10	
		टर्मिनलों के लिए अंतर्निर्मित मीटर	1 नं.
		के साथ,	1 ল.
		एकल/दोहरी अक्ष ट्रैकिंग प्रणाली	
		चार्ज कंट्रोलर: पीडब्लूएम आधारित	
		एमपीपीटी, चार्जिंग स्टेज: बल्क,	
		अवशोषण और फ्लोट	
95.	एलईडी प्रकाश व्यवस्था	परिवर्तनीय इनपुट वोल्टेज 0 से	
		245V परिवर्तनीय AC पर LED, CFL	
		जैसे विभिन्न प्रकाश उत्पादों की	2 सेट
		शक्ति, वोल्टेज, धारा, पावर फैक्टर	2 NC
		और प्रकाश आउटपुट प्रदर्शन का	
		मापन	
सी. दुकान के फर्श का फर्नीचर और सामग्री - 2 (1+1) इकाइयों के लिए किसी अतिरिक्त सामान की			
आवश्यकता नहीं है।			
96.	प्रशिक्षक की तालिका		1 नं.
			<del></del>



97.	प्रशिक्षक की कुर्सी		2 नग.
98.	मेटल रैक	100सेमी x 150सेमी x 45सेमी	4 नग.
99.	16 दराज वाले मानक आकार के लॉकर		2 नग.
100.	स्टील अलमारी	2.5 मी x 1.20 मी x 0.5 मी	2 नग.
101.	ब्लैक बोर्ड/व्हाइट बोर्ड		1 नं.
102.	आग बुझाने का यंत्र	नगरपालिका/सक्षम प्राधिकारियों से सभी उचित	
		एनओसी और उपकरण की व्यवस्था करें ।	



डीजीटी उद्योग, राज्य निदेशालयों, व्यापार विशेषज्ञों, डोमेन विशेषज्ञों, आईटीआई, एनएसटीआई के प्रशिक्षकों, विश्वविद्यालयों के संकायों और अन्य सभी के योगदान को ईमानदारी से स्वीकार करता है जिन्होंने पाठ्यक्रम को संशोधित करने में योगदान दिया।

डीजीटी द्वारा निम्नलिखित विशेषज्ञ सदस्यों को विशेष धन्यवाद दिया जाता है जिन्होंने इस पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

13.01.2017 को सीएसटीएआरआई, कोलकाता में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए भाग लेने वाले विशेषज्ञ सदस्यों की सूची			
क्र. सं.	नाम और पदनाम श्री/श्री/सुश्री	संगठन	टिप्पणी
1.	दीपंकर मल्लिक, डीडीजी ( प्रशिक्षण )	डीजीटी, एमएसडीई, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	हव संवत्सर, निदेशक	सीएसटीएआरआई, कोलकाता	सदस्य
3.	संजय कुमार प्रशिक्षण के संयुक्त निदेशक .	सीएसटीएआरआई, कोलकाता	सदस्य
4.	एल.के.मुखर्जी प्रशिक्षण के उप निदेशक .	सीएसटीएआरआई, कोलकाता	सदस्य
5.	आरएन बद्योपाध्याय अध्यक्ष	अध्ययन एवं कौशल बोर्ड, WBSCT&VE&SD	सदस्य
6.	पीके बिस्वास सीनियर डीजीएम	बीएचईएल – पीएसईआर, साल्ट लेक, सेक्टर –॥	सदस्य
7.	पी.सी. भंडारी तकनीकी सलाहकार	जेके सीमेंट लिमिटेड. कानपुर	सदस्य
8.	अमलेंदु जना प्रबंधक	टाटा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड उल्टाडांगा , कोलकाता	सदस्य
9.	विवेक कुमार सिंह एससी-डी और डीडीओ	समीर कोलकाता केंद्र प्लॉट – एल2, ब्लॉक –जीपी, सेक्टर-V, कोलकाता-91	सदस्य
10.	के. रविकुमार	एएआई, नेताजीसुभाष चंद्र बोस	सदस्य

	डीजीएम	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	
11.	के.सी. दत्ता	एएआई, नेताजीसुभाष चंद्र बोस	सदस्य
	वरिष्ठ अधीक्षक	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	
12.	सुमंत मोदक,	एवररेडी इंडस्ट्रीज प्राइवेट	सदस्य
	महाप्रबंधक (कार्य)	लिमिटेड	
		<i>सीआईआई</i> प्रतिनिधि )	
13.	डी.डब्लू. पटना,	गैर सरकारी संघ आईटीआई,	सदस्य
	सचिव/प्रधानाचार्य	महाराष्ट्र	
14.	उपेन्द्र कुमार मल्लिक	डीटीई&टी, ओडिशा	सदस्य
	उप निदेशक		
15.	आरके झा	एफटीआई, जमशेदपुर	सदस्य
	प्रशिक्षण के उप निदेशक .		
16.	एन.आर. पटनायक	सरकारी आईटीआई बालासोर ,	सदस्य
	प्रधानाचार्य	ओडिशा	
17.	विवेक चौधरी	उज्जवल आईटीआई नशीराबाद ,	सदस्य
	प्रधानाचार्य	जिला-जलगांव , महाराष्ट्र	
18.	फादर जोस पदमट्टम	डॉन बॉस्को टेक्निकल इंस्टीट्यूट,	सदस्य
	प्रधानाचार्य	पार्क सर्कस	
19.	निर्मल्या नाथ	सीएसटीएआरआई, कोलकाता	सदस्य
	प्रशिक्षण के सहायक निदेशक।		
20.	बृंदाबन दास	सीएसटीएआरआई, कोलकाता	सदस्य
	प्रशिक्षण के सहायक निदेशक।		
21.	रणदीप मित्रा	जीआरएसई लिमिटेड, कोलकाता	सदस्य
	प्रबंधक (मानव संसाधन विकास)		
22.	जॉयदीप पाल मजूमदार	राइफल फैक्ट्री, ईशापुर , रक्षा	सदस्य
	सहायक कार्य प्रबंधक	मंत्रालय, भारत सरकार, पश्चिम	
		बंगाल	
23.	प्रभात समीर पाल	जीआरएसई लिमिटेड, कोलकाता	सदस्य
	जूनियर मैनेजर		
24.	सत्यबादी सतपथी	एचएएल – कोरापुट डिवीजन,	सदस्य
	ट्रेनिंग अफ़सर	कोरापुट, ओडिशा	

25.	पीके बैरागी	सीएसटीएआरआई, कोलकाता	सदस्य
	ट्रेनिंग अफ़सर		
26.	बीके निगम	सीएसटीएआरआई, कोलकाता	सदस्य
	ट्रेनिंग अफ़सर		
27.	रूपा मलिक	सरकार. आईटीआई गरियाहाट ,	सदस्य
	प्रशिक्षक	कोलकाता - 19	
28.	देबलीना रॉय	डॉन बॉस्को टेक्निकल इंस्टीट्यूट,	सदस्य
	प्रशिक्षक	पार्क सर्कस	
29.	एचबी कोष्टी,	सरकार. आईटीआई बायकुला ,	सदस्य
	शिल्प प्रशिक्षक	मुंबई - 400011	

सेक्टर मेंटर काउंसिल के सदस्य			
क्र. सं.	नाम और पदनाम श्री /श्री/स्श्री	संगठन	मेंटर काउंसिल पदनाम
1	एमआरके नायडू, प्रमुख (सीआरएंडडी)	ईसीआईएल, हैदराबाद	अध्यक्ष
2	प्रदीप दोशी , वरिष्ठ उपाध्यक्ष	ईएसएससीआई, नई दिल्ली	सदस्य
3	टी. वेंकटस्वामी , असिस्टेंट इंजीनियर	बीएचईएल, हैदराबाद	सदस्य
4	ए प्रसन्ना लक्ष्मी, संकाय	बीएचईएल, हैदराबाद	सदस्य
5	टी. वेंकटेश्वर शर्मा, वरिष्ठ अधिकारी मानव संसाधन	बीईएल, हैदराबाद	सदस्य
6	पी. चंद्रशेखर, एमडी	टेक्नो डिज़ाइन ग्रुप, हैदराबाद	सदस्य
7	एस.सी.एच. अप्पाराव , प्रबंधक (संचालन)	बीईएल, हैदराबाद	सदस्य
8	टी. राम मोहन राव, वरिष्ठ प्रबंधक	बीडीएल, हैदराबाद	सदस्य
9	बी उदयभास्कर राव , डीजीएम इलेक्ट्रॉनिक्स	बीडीएल, हैदराबाद	सदस्य
10	एम मनोहरन, एमडी	ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, हैदराबाद	सदस्य

11	एसके शास्त्री, एमडी	ईप्रोसिस, हैदराबाद	सदस्य
12	केबीआर शिव प्रसाद	एचएएल, हैदराबाद	सदस्य
उपदेशक			
1.	आरएल सिंह, डीडीजी (टी)	डीजीईटी, एमओएलई, नई	उपदेशक
		दिल्ली	
कोर ग्रुप व	के सदस्य		
2.	सीएस मूर्ति, डीडीटी	एटीआई-ईपीआई, हैदराबाद	टीम लीडर
3.	सीएच रवि, डीडीटी	एटीआई-ईपीआई, मुंबई	सदस्य
4.	एलके मुखर्जी, डीडीटी	सीएसटीएआरआई,	सदस्य
		कोलकाता	
5.	एनआर अरविंदन जेडीटी	एनआईएमआई, चेन्नई	सदस्य
6.	सी. रामसुब्रमण्यम , डीडीटी	एएचआई, बैंगलोर	सदस्य
7.	एचसी गोयल, डीडीटी	एटीआई-ईपीआई, देहरादून	सदस्य
8.	अविनाश किशोर, एडीटी	डीजीईटी, एमओएलई, नई	सदस्य
		दिल्ली	
9.	आर. मालथी , टीओ	आरवीटीआई (डब्ल्यू),	सदस्य
		बैंगलोर	
10.	डीके ओझा, डीडीटी	एटीआई-ईपीआई, देहरादून	सदस्य
11.	डीएम बाशा, टीओ	एटीआई, मुंबई	सदस्य
12.	अश्विनी कोली , जेटीए	आरवीटीआई (डब्ल्यू),	सदस्य
		बैंगलोर	
13.	एचएन बरगल , टू.	आईटीआई, मुंबई	सदस्य
14.	आरएस नेमाडे , टीओ	आईटीआई, मुंबई	सदस्य
15.	जेड ए गडयाल , जेटीओ	आईटीआई, बेलगाम	सदस्य
16.	एमवी पिल्लई, जीआई	आईटीआई, ठाणे	सदस्य



## <u>संकेताक्षर</u>

सीटीएस	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
एटीएस	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना
सीआईटीएस	शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना
डीजीटी	प्रशिक्षण महानिदेशालय
एमएसडीई	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
एनटीसी	राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र
एनएसी	राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र
एनसीआईसी	राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र
एलडी	लोकोमोटर विकलांगता
सीपी	मस्तिष्क पक्षाघात
एमडी	एकाधिक विकलांगता
एल.वी.	कम दृष्टि
एचएच	सुनने में कठिन
पहचान	बौद्धिक विकलांगता
नियंत्रण रेखा	कुष्ठ रोग ठीक हुआ
एसएलडी	विशिष्ट शिक्षण विकलांगताएं
डीडब्ल्यू	बौनापन
एमआई	मानसिक बिमारी
आ	एसिड अटैक
लोक निर्माण विभाग	विकलांग ट्यक्ति



