		Name	of the Trade : Aero	onautical Structure	and Equipment Fit	ter - 1 st Semester - NSQF - Module - 1 - Safety P	ractice and Hand To	ools				
#	Question	Opt A	Opt B	Opt C	Opt D	Question	Opt A	Opt B	Opt C	Opt D	Ans	Level
1	The safe way of working is	A way of normal working	A way of handling the work in a hurry	An ancient way of working	An effective and right way of working	कार्य करने का सुरक्षित तरीका है	सामान्य काम करने का एक तरीका	जल्दबाज़ी में काम को संभालने का एक तरीका	काम करने का एक प्राचीन तरीका	काम करने का एक प्रभावी और सही तरीका	D	1
2	Which one is a personal safety?	Keep the machine clean		Keep the gangway and floor clean	Keep the tools at their proper place	व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है?	मशीन को साफ रखें	अपने काम पर ध्यान दो	गैंगवे और फर्श को साफ रखें	साधनों को उनके उचित स्थान पर रखे	В	1
3	PPE should be used to eliminate hazards	Falling objects	Dust particles	Heat burn	Flying dust particle	पीपीई का उपयोग किस खतरों को खत्म करने के लिए किया जाना चाहिए	गिरती वस्तुएं	धूल के कण	हीट बर्न	उड़ती धूल के कण	D	1
4	Identify the method in figure THUMB ALONG PROJECT HOUTH AND HOSE OPEN ALONG LOWEST HIS	Nelson's Arm-lift back pressure method	Schafer's method	CPR	Mouth to Mouth	चित्र में बताये गए विधि को पहचानें	नेल्सन का आर्म- लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड	शेफर की विधि	CPR	मुँह से मुँह	В	1
5	Identify the method in figure	Nelson's Arm-lift back pressure method	Schafer's method	CPR	Mouth to Mouth	आकृति में विधि को पहचानें	नेल्सन का आर्म- लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड	शेफर की विधि	CPR	मुँह से मुँह	В	1
6	5 5S stands for	seiri (SORT), seiton (SET), seiso (SHINE), seiketsu (Standardize) and shitsuke (SUSTAIN)	shitsuke (SUSTAIN),seiton (SET), seiso (SHINE), seiketsu (Standardize) and seiri (SORT)	seiso (SHINE), seiri (SORT), seiton (SET), seiketsu (Standardize) and shitsuke (SUSTAIN)	(Standardize), seiri (SORT), seiton (SET),	5S का मतलब है	seiri (SORT), seiton (SET), seiso (SHINE), seiketsu (Standardize) and shitsuke (SUSTAIN)	shitsuke (SUSTAIN),seiton (SET), seiso (SHINE), seiketsu (Standardize) and seiri (SORT)	seiton (SET),	seiketsu (Standardize), seiri (SORT), seiton (SET), seiso (SHINE) and shitsuke (SUSTAIN)	A	1

7 Dry powder extinguishers deals with fuel like	Wood, paper, clothes	Flammable liquids, Liquefiable solids	Gas and liquefied gas	Involving metals	ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है	लकड़ी, कागज, कपड़े	ज्वलनशील तरल पदार्थ, तरल ठोस	गैस और तरल गैस	इनवोलविंग मेटल्स	D	1
8 CO ₂ extinguishers deals with fuel like	Wood, paper, clothes	Flammable liquids, Liquefiable solids	Gas and liquefied gas	Involving metals	CO_2 एक्सिटिंग्यूशर किस प्रकार के ईंधन से संबंधित हैं	लकड़ी, कागज, कपड़े	ज्वलनशील तरल पदार्थ, तरल ठोस	गैस और तरल गैस	इनवोलविंग मेटल्स	В	1
9 S.W.L. means?	Safe Working Load	Standard Working Load	Side Working Load	Stable Working Load	S.W.L.का मतलब है ?	सेफ वर्किंग लोड	स्टैंडर्ड वर्किंग लोड	साइड वर्किंग लोड	स्टेबल वर्किंग लोड	A	1

Name of the Trade : Aeronautical Structure and Equipment Fitter - 1 st Semester - NSQF - Module - 2 - Basic Workshop Practice

#	Question	Opt A	Opt B	Opt C	Opt D	Question	Opt A	Opt B	Opt C	Opt D	Ans	Level
1	What is FOD?	Foreign Object Damage	Foreign Object Dispose	Foreign Object Diagnose	Foreign Object Displace	एफ़ओड़ी क्या है	Foreign Object Damage	Foreign Object Dispose	Foreign Object Diagnose	Foreign Object Displace	A	1
2	How to avoid FOD?	Carry personal tools in workplace area	Operator can left equipment near the intervention area after task is completed	All tools must be marked with a permanent, legible and traceable identification number	The number of tools can be increased to maximum necessary for the task to be performed		कार्यस्थल क्षेत्र में व्यक्तिगत उपकरण ले जाएं	ऑपरेटर काम पूरा होने के बाद इंटरवेंशन क्षेत्र के पास उपकरण छोड़ सकता है	सभी उपकरणों को एक स्थायी, लेगिब्ले और पता लगाने योग्य पहचान संख्या के साथ चिहिनत किया जाना चाहिए	कार्य करने के लिए अधिकतम आवश्यक साधनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है		1
	Any particle, substance, debris or agent that is not where it is supposed to be is referred to as a	foreign object	Foreign exclusion	Particulate matter	Foreign Damage	कोई भी पार्टिकल, पदार्थ, मलबे या एजेंट जो कि ऐसा है जिसे वहा नहीं होना चहिये , को कहा जाता है	फॉरेन ऑब्जेक्ट	फॉरेन इक्स्क्लूशन	पर्टिकुलेट मैटर	फॉरेन डैमेज	D	1
	Damage caused by introducing foreign object debris into a system or process is referred to as	Foreign Object Damage	Collateral damage	Foreign exclusion damage	Minimal damage	एक प्रणाली या प्रक्रिया में फॉरेन ऑब्जेक्ट मलबे को पेश करने के कारण होने वाली क्षति को कहते हैं -	फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज	कोलैटरल डैमेज	फॉरेन एक्सक्लूशन डैमेज	मिनिमल डैमेज	A	1
	The process to prevent the introduction of foreign objects into a sensitive area is referred to as	Foreign material exclusion	Foreign object damage	Foreign object debris	Foreign mitigation	एक संवेदनशील क्षेत्र में फॉरेन वस्तुओं के आने को रोकने के लिए प्रक्रिया को कहा जाता है	फॉरेन मटेरियल एक्सक्लूशन	फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज	फोरिन ऑब्जेक्ट डेब्रिस	फॉरेन मिटिगैशन	С	1
6	The indication of FOD zone showsRedRed	Non sensitive area	Sensitive area	Critical Area	Non FOD zone	FOD क्षेत्र के संकेत से पता चलता है	गैर संवेदी क्षेत्र	संवेदनशील क्षेत्र	महत्वपूर्ण क्षेत्र	गैर FOD क्षेत्र	В	1
	The International unit of length (SI) measurement is	Kilometre	Centimetre	Metre	Millimetre	लंबाई माप की अंतर्राष्ट्रीय इकाई (SI) है	किलोमीटर	सेंटीमीटर	मीटर	मिलीमीटर	С	1
	A tool used to marking lines parallel to the inside and outside edges	Scriber	Surface gauge	Jenny calliper	Steel rule	एक उपकरण जो अंदर और बाहर के किनारों के समानांतर रेखाओं को चिहिनत करता था	स्क्रिबेर	सरफेस गेज	जेनी कॉलिपर	स्टील रूल	С	1
9	The point angle of dot punch is	180°	90°	45°	60°	डॉट पंच का पॉइंट कोण है	180°	90°	45°	60°	D	1
10	Scriber point angle?	30°	60°	5° to 10°	12° to 15°	स्क्राइबर का पॉइंट कोण है ?	30°	60°	5° to 10°	12° to 15°	D	1
	Caliper meant for the measuring the width of a slot is	Odd leg calipers	Outside calipers	Jenny calliper	Inside caliper	कैलिपर जो एक स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए है	ओड लेग कैलिपर्स	आउटसाइड कैलिपर	जेनी कॉलिपर	इनसाइड कैलीपर	В	1
12	Which purpose divider is used?	Square scribing	Arc scribing	Triangle scribing	Line scribing	किस उद्देश्य के लिए डिवाइडर का उपयोग किया जाता है	चौकोर की स्क्राइबिंग के लिए	आर्क की स्क्राइबिंग के लिए	त्रिभुज की स्क्राइबिंग के लिए	रेखा की स्क्राइबिंग के लिए	В	1
13	V-block is used to	Check the trueness of flat surfaces	Locate centres of round rods	Check the surface roughness	To support the round rods for machining process	वी-ब्लॉक का उपयोग किया जाता है	समतल सतहों की डूनेस की जाँच करें	गोल छड़ के केंद्र को ज्ञात करे	सतह के खुरदरापन की जाँच करें	मशीनिंग प्रक्रिया के लिए गोल छड़ को सपोर्ट करे	D	1

		N	Name of the Trade :	Aeronautical Stru	cture and Equipm	ent Fitter - 1 st Semester - NSQF - Module - 3 - Airc	raft Safety Practice					
#	Question	Opt A	Opt B	Opt C	Opt D	Question	Opt A	Opt B	Opt C	Opt D	Ans	Level
1	A metal is said to be when it may be drawn out in tension without rapture.	Malleable	Fusible	Ductile	Brittle	एक धातु कोकहा जाता है जब इसे बिना किसी तनाव के खींचा जा सकता है।	मैलीएबल	फ्यूज़बल	डकटाईल	ब्रिटल	С	1
	The property of a metal, permanently extending in all directions without rapture by hammering is called	Malleable	Fusible	Ductile	Brittle	एक धातु की गुण, जिसमें स्थायी रूप से हथौड़ा मारकर बिना किसी रुकावट के सभी दिशाओं में फैलाया जा सकता है	मैलीएबल	फ्यूज़बल	डकटाईल	ब्रिटल	A	1
	A metal which breaks rather than bend under shock or impact is	Malleable	Fusible	Ductile	Brittle	एक धातु जो झटके या प्रभाव में झुकने की बजाय टूट जाती है	मै लीएबल	प्यूज़बल	डकटाईल	ब्रिटल	D	1
4	Melting point of Aluminium is	560°	760°	660°	460°	एल्यूमीनियम का पिघलने बिंदु है	560°	760°	660°	460°	С	1
5	Technological symbol of a aluminium is	A	aL	Al	al	एल्यूमीनियम का तकनीकी प्रतीक है	A	aL	Al	al	С	1
6	The least count of a vernier caliper is	0.10 mm	0.01 mm	0.05 mm	0.02 mm	एक वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है	0.10 मि.मी.	0.01 मिमी	0.05 मि.मी.	0.02 मि.मी.	D	1
7	The least count of vernier height gauge is	0.2 mm	0.02 mm	0.1 mm	0.01 mm	वर्नियर हाइट गेज का लीस्ट काउंट है	0.2 मिमी	0.02 मि.मी.	0.1 मिमी	0.01 मिमी	В	1
	When filing soft metals, the file teeth are clogged with minute particles of metal. The file should be cleaned by	Washing it with water	Rubbing on wood	Washing it with dilute acid	Using file card	नरम धातुओं की फ़ाइलिंग करते समय, फ़ाइल के दांतों मे धातु के कुछ महीन कण फस जाते है । फ़ाइल को किसके द्वारा साफ किया जाना चाहिए	इसे पानी से धो लें	लकड़ी पर रगड़	इसे डाइल्यूट अम्ल से पोंछना	फ़ाइल कार्ड का उपयोग करके	D	1
9	A hacksaw blade is specified by its	Length	Material	Width	Number of teeth	एक हैकसाँ ब्लेड को इसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है	लंबाई	सामग्री	चौड़ाई	दांतों की संख्या	A	1
	In series 2000, major alloying element with aluminium is	Manganese	Copper	Silicon	Zinc	श्रृंखला 2000 में, एल्यूमीनियम के साथ प्रमुख मिश्र धातु तत्व है	मैंगनीज	तांबा	सिलिकॉन	जस्ता	В	1
	In series 5000, major alloying element with aluminium is	Manganese	Copper	Silicon	Zinc	श्रृंखला 5000 में, एल्यूमीनियम के साथ प्रमुख मिश्र धातु तत्व है	मैंगनीज	तांबा	सिलिकॉन	जस्ता	A	1
12	Aluminium alloys of series 1000, 3000, 5000 are hardened by	Annealing	Normalizing	Precipitation or age hardening	Strain hardening, cold working	1000, 3000, 5000 श्रृंखला के एल्युमिनियम मिश्र धातु को कठोर किया जाता है	एनीलिंग	नॉर्मलाइजिंग	प्रिसिपिटैशन या एज हर्डेनिंग	स्ट्रेन हर्डेनिंग, कोल्ड वर्किंग	D	1
13	Aluminium alloys of series 2000, 4000, 6000 and 7000 are hardened by	Annealing	Normalizing	Precipitation or age hardening	Strain hardening, cold working	2000, 4000, 6000 और 7000 सीरीज़ के एल्युमिनियम मिश्र धातुओं को कठोर किया जाता है	एनीलिंग	नॉर्मलाइजिंग	प्रिसिपिटैशन या एज हर्डेनिंग	स्ट्रेन हर्डेनिंग, कोल्ड वर्किंग	C	1
14	In aircraft Alloy 2014 is used for	Rivets	Airfoil and fuselage skins	Applications requiring high strength and hardness	Hydraulic and pneumatic tubing	विमान में मिश्र धातु 2014 का उपयोगके त्रिए किया जाता है।	रिवेट्स	एयरफ़ॉइल और फ्यूज़लेज स्किन्स	उच्च शक्ति और कठोरता की आवश्यकता होती है	हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक ट्यूबिंग	С	1

15 In aircraft Alloy 2017 is used for	Rivets	Airfoil and fuselage skins	Applications requiring high strength and hardness	Hydraulic and pneumatic tubing	विमान में मिश्र धातु 2017 का उपयोग के लिए किया जाता है।	रिवेट्स	एयरफ़ॉइल और फ्यूज़लेज स्किन्स	उच्च शक्ति और कठोरता की आवश्यकता होती है	हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक ट्यूबिंग	A	1
16 In aircraft Alloy 6061 is used for	Rivets	Airfoil and fuselage skins	Applications requiring high strength and hardness	Hydraulic and pneumatic tubing	विमान में मिश्र धातु 6061 का उपयोग के लिए किया जाता है	रिवेट्स	एयरफ़ॉइल और पय्ज़लेज स्किन्स	उच्च शक्ति और कठोरता की आवश्यकता होती है	हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक ट्यूबिंग	D	1
17 According to H Temper subdivision H2 stands for	Strain-hardened only	Strain-hardened and partially annealed	Strain-hardened and stabilized	Strain-hardened and lacquered or painted	H टेम्पर उपखंड के अनुसार H2 का अर्थ है	तनाव-कठोर ही	तनाव-कठोर और आंशिक रूप से annealed	तनाव-कठोर और स्थिर	तनाव से कठोर और lacquered या पेंट	В	1
18 According to T Temper subdivision T4 stands for	Cooled from hot working and naturally aged	Cooled from hot working, cold- worked	Solution heat treated and cold worked	Solution heat treated and naturally aged	T टेम्पर उपखंड के अनुसार T4 का अर्थ है	ठंड से गर्म काम और स्वाभाविक रूप से जीर्ण	क्लूड से हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्क्ड	स्लयूशन हीट ट्रीटोड और कोल्ड वर्कड्	स्लयूशन हीट ट्रीटोड और स्वाभाविक रूप में	D	1

Question	Opt A	Opt B	Opt C	Opt D	Question	Opt A	Opt B	Opt C	Opt D	Ans	Lev
In series 2000, major alloying element with aluminium is	Manganese	Copper	Silicon	Zinc	शृंखला 2000 में, एल्यूमीनियम के साथ प्रमुख मिश्र धातु तत्व है	<i>मेंग</i> नीज	तांबा	सिलिकॉन	जस्ता	В	
In series 5000, major alloying element with aluminium is	Manganese	Copper	Silicon	Zinc	शृंखला 5000 में, एल्यूमीनियम के साथ प्रमुख मिश्र धातु तत्व है	मेंगनीज	तांबा	सिलिकॉन	जस्ता	A	1
Aluminium alloys of series 1000, 3000, 5000 are hardened by	Annealing	Normalizing	Precipitation or age hardening	strain hardening, cold working	1000, 3000, 5000 श्रृंखला के एल्युमिनियम मिश्र धातु को कठोर किया जाता है	एनीलिंग	नॉर्मलाइजिंग	प्रिसिपिटैशन या एज हर्डेनिंग	स्ट्रेन हर्डेनिंग, कोल्ड वर्किंग	D	
In aircraft Alloy 2014 is used for	rivets	airfoil and fuselage skins	applications requiring high strength and hardness	hydraulic and pneumatic tubing	विमान में मिश्र धातु 2014 का उपयोगके लिए किया जाता है।	रिवेट्स	एयरफ़ॉइल और पय्ज़लेज स्किन्स	उच्च शक्ति और कठोरता की आवश्यकता होती है	हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक ट्यूबिंग	С	1
In aircraft Alloy 2017 is used for	rivets	airfoil and fuselage skins	applications requiring high strength and hardness	hydraulic and pneumatic tubing	विमान में मिश्र धातु 2017 का उपयोग के लिए किया जाता है।	रिवेट्स	एयरफ़ॉइल और फ्यूज़लेज स्किन्स	उच्च शक्ति और कठोरता की आवश्यकता होती है	हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक ट्यूबिंग	A	,
When the file is moved to and fro over the work, it is known as	Cross filing	Draw filing	Pull and push filing	Straight filing	जब फ़ाइल को कार्य के ऊपर आगे -पीछे किया जाता है , तो इसे इस रूप में जाना जाता है	क्रॉस फाइलिंग	ड्रॉ फाइलिंग	पुल और पूश फाइलिंग	स्ट्रेट फाइलिंग	В	,
A rough file is used	On irregular job	To reduce the metal rapidly	On wood	If smooth file is not available	एक रफ़ फ़ाइल का उपयोग किया जाता है?	अनियमित जॉब्स पर	धातु को तेजी से कम करने के लिए	लकड़ी पर	यदि स्मूथ फ़ाइल उपलब्ध नहीं है	В	,
The width of slot cut by a hacksaw blade is to the width of the blade	Equal to	Less than	Greater than	may be less than or greater than	हैकसाँ ब्लेड द्वारा कटे स्लॉट की चौड़ाई ,ब्लेड की चौड़ाई केहोती है	के बराबर	से कम	से अधिक	से कम या अधिक हो सकता है	С	1
The teeth of hacksaw blade are bent	Toward right	Towards left	Alternately towards right and left and every third or fourth left straight	direction	हैकसाँ ब्लेड के दांत मुड़े हुए हैं	दाईं ओर	बाईं ओर	वैकल्पिक रूप से दाएं और बाएं और हर तीसरे या चौथे बाएं सीधे	किसी भी दिशा में झुके होते है	С	1
A bench vice is made of	Cast iron	Wrought iron	High speed steel	Steel	एक बेंच वाइस की बनी होती है	कास्ट आइरन	रॉट आइरन	हाई स्पीड स्टील	स्टील	A	1
A bench vice with a base can be rotated.	Fixed	Round	Square	Swivel	एकबेस वाली बेंच वाइस को घुमाया जा सकता है।	फिक्स्ड	गोल	स्कवेर	स्विवेल	A	,
In Flexible blade are hardened.	all along the blade length	the width between the pin holes	only area around pin holes	only teeth	लचीले ब्लेड में कठोर होते हैं।	ब्लेड की लंबाई के साथ	पिन छेद के बीच की चौड़ाई	केवल पिन छेद के आसपास का क्षेत्र	केवल दांत	D	,
The distance between two adjacent teeth is known as	Pin	Edge	Pitch	TPI	दो एजैसन्ट दांतों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है	पिन	एज	पिच	टीपीआई	С	,
Flanged lightening holes are preferred in the thickness range of	0.1 mm to 1.5 mm	1mm to 3 mm	0.6 mm to 2.5 mm	3 mm to 6 mm	Flanged बिजली छेद की मोटाई सीमा मेंमुख्य किए जाते हैं	0.1 मिमी से 1.5 मिमी	1 मिमी से 3 मिमी	0.6 मिमी से 2.5 मिमी	3 मिमी से 6 मिमी	С	,

Name of the Trade : Aeronautical Structure and Equipment Fitter - 1 st Semester - NSQF - Module - 5 - Human Factor

# Question	Opt A	Opt B	Opt C	Opt D	Question	Opt A	Opt B	Opt C	Opt D	Ans	Level
1 Working memory is	ultra short term memory	short term memory	long term memory	life time memory	वर्किंग मेमोरी है	अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मेमोरी	शॉर्ट टर्म मेमोरी	लॉन्ग टर्म मेमोरी	लाइफ टाइम मेमोरी	В	1
2 At lower light level, the visual sensing is performed mainly by the	cones	rods	fovea	cornea	कम प्रकाश स्तर पर, दृश्य संवेदन मुख्य रूप से किया जाता है	कोनस	रोड्स	फोवेय	कॉर्निया	В	1
3 The effect on an engineer of environmental noise is	it improves concentration and quality of work	It decreases concentration and quality of work	It has no affect on concentration and quality of work	It has no affect on concentration but quality of work maintained	एक इंजीनियर पर पर्यावरणीय शोर का प्रभाव है -	यह एकाग्रता और काम की गुणवत्ता में सुधार करता है	यह एकाग्रता और काम की गुणवत्ता को कम करता है	इसका एकाग्रता और कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है	इसका एकाग्रता पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन इससे कार्य की गुणवत्ता बनी रहती है	В	1
4 The effective group work is when	everyone discusses ideas and opinion	everyone has a job to do	everyone contributes in some way	always take own decisions	प्रभावी समूह कार्य कब होता है	हर कोई विचारों और राय पर चर्चा करता है	हर किसी के पास एक काम होता है	हर कोई किसी न किसी तरह से योगदान देता है	हमेशा खुद फैसले लेते हैं	С	1
5 A mistake is	a deliberate departure from the rules	an unintentional error	an intentional act of sabotage	deliberately done to teach from it	एक गलती है	नियमों का जानब्झकर पालन ना करना	एक अनजाने में त्रुटि	जानबूझकर तोइफोइ करना	जानबूझकर इससे सिखाने के लिए किया गया	В	1
6 Good aircraft maintenance supervisory judgment is usually based upon	knowledge and experience and reference to course notes	the evidence available and forceful management ability	knowledge and experience and reference to approved data	inexperienced but approved data	अच्छा विमान रखरखाव पर्यवेक्षण संबंधी निर्णय आमतौर पर आधारित होते हैं	ज्ञान और अनुभव और पाठ्यक्रम के नोटों का संदर्भ	उपलब्ध साक्ष्य और जबरदस्त प्रबंधन क्षमता	ज्ञान और अनुभव और अनुमोदित डेटा का संदर्भ	अनुभवहीन लेकिन स्वीकृत डेटा	С	1
7 Which of the following method is not used for holding drill tool?	by a sleeve	by chucks	by a socket	drill jigs	ड्रिल टूल को पकड़ने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है?	स्लीव द्वारा	चक से	एक सॉकेट द्वारा	ड्रिल जिग्स	D	1
Producing circular hole in a solid metal by means of revolving tool is known as	Drilling	Reaming	Boring	Counter boring	रिवॉल्विंग टूल के माध्यम से एक ठोस धातु में गोलाकार छेद का निर्माण किया जाता है	ड्रिलिंग	रीमिंग	बोरिंग	काउंटर बोरिंग	A	1
9 is a operation of bevelling the end of a drilled hole.	Hack sawing	filing	countersinking	turning	एक ड्रिल किए गए छेद के अंत की बेवेलिंग का एक ऑपरेशन है।	हैक- सविंग	फ़ाइलिंग	काउंटर सिंकिंग	टर्निंग	С	1
10 Which of the following operation can be done by same tool?	reaming and tapping	drilling and facing	counterboring and spot facing	drilling and reaming	निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन एक ही टूल द्वारा किया जा सकता है	रीमिंग और टैपिंग	ड्रिलिंग और फेसिंग	काउंटर-बोरिंग और स्पॉट फेसिंग	ड्रिलिंग और रीमिंग	С	1
11 Surface plate are made from	Stainless steel	Cast iron	Wrought Iron	Pig Iron	सर्फ़ेस प्लेट से बने होते हैं	स्टेनलेस स्टील	कास्ट आइरन	रॉट आइरन	पिग आइरन	В	1
12 Name the tracing tool	Steel rule	Surface gauge	Try square	File	इस ट्रैसिंग उपकरण का नाम दें	स्टील रुल	सफ़्रेंस गेज	ट्राई स्कवेर	फ़ाइल	В	1
13 Prussian blue is a	marking tool	marking media	marking instrument	marking table	पर्सियन ब्लू एक है	अंकन उपकरण	मर्किंग मीडिया	अंकन साधन	अंकन तालिका	В	1
14 During marking, the reference surface is provided by	Surface gauge	Marking off table surface	Workpiece	Sketch of the job	अंकन के दौरान, रिफ्रेन्स सर्फ़ेस द्वारा प्रदान किया जाता है	सर्फ़ेस गेज	मर्किंग ऑफ टेबल सर्फ़स	कार्य खंड	जॉब का एक चित्र	В	1

			Name of the	rade : Aeronauticai	Structure and Equip	ment Fitter - 1 st Semester - NSQF - Module - 6	- History of Aviation					
#	Question	Opt A	Opt B	Opt C	Opt D	Question	Opt A	Opt B	Opt C	Opt D	Ans	Level
1	Which is a Aerostats?	Glider	Plane	Balloon	Helicopter	एक एरोस्टैट्स क्या है	ग्लाइडर	विमान	गुबारा	हेलीकॉप्टर	С	1
2	Which is a Aerodynes?	Balloon	Airship	Drone	Ship	एक एरोडाईन है	गुबारा	हवाई पोत	ड्रोन	समुंद्री जहाज	С	1
3	B is a retrocraft.	Airship	Helicopter	Plane	Glider	एक रिट्रोक्राफ्ट है	हवाई पोत	हेलीकॉप्टर	विमान	ग्लाइडर	В	1
4	The fuselage of an aircraft that	will ensure the aircraft's lift	ensures the stability of the aircraft during the flight	receives passengers, cargo, crew, etc.	provides thrust to allow the aircraft to move	एक विमान का फ्यूजलेज है -	विमान की लिफ्ट सुनिश्चित करेगा	उड़ान के दौरान विमान की स्थिरता सुनिश्चित करता है	यात्रियों, कार्गो, चालक दल, आदि को लेना	विमान को चलने के लिए थ्रस्ट प्रदान करना	С	1
	The wings are the element of an aircraft that	will ensure the aircraft's lift	ensures the stability of the aircraft during the flight	receives passengers, cargo, crew, etc.	provides thrust to allow the aircraft to move	पंख एक विमान का तत्व है जो	विमान की लिफ्ट सुनिश्चित करेगा	उड़ान के दौरान विमान की स्थिरता सुनिश्चित करता है	यात्रियों, कार्गों, चालक दल, आदि को लेना	विमान को चलने के लिए थ्रस्ट प्रदान करना	A	1
6	The empennage,	will ensure the aircraft's lift	ensures the stability of the aircraft during the flight	receives passengers, cargo, crew, etc.	provides thrust to allow the aircraft to move	एक आम्पनाश है -	विमान की लिफ्ट सुनिश्चित करेगा	उड़ान के दौरान विमान की स्थिरता सुनिश्चित करता है	यात्रियों, कार्गों, चालक दल, आदि को लेना	विमान को चलने के लिए थ्रस्ट प्रदान करना	В	1
	The process of producing a flat seat for bolt head, washer or nut at the opening of a drilled hole is called	counterboring	countersinking	spot facing	reaming	एक ड्रिल किए गए छेद के सिरे पर बोल्ट हेड, वॉशर या नट के लिए एक फ्लैट सीट बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है	काउंटर बोरिंग	काउंटर सिंकिंग	स्पॉट फेसिंग	रिमिंग	С	1
8	Countersinking bevels the end of a	comphered hole	drilled hole	filing edge	rimmed hole	काउंटर सिंकिंगके सिरे को बेवेल करता है	बँधा हुआ छेद	ड्रिल किया हु आ छेद	फ़ाइलिंग एड्ज	रिम किए हुए छेद	В	1
	The is provided at the end for guiding the countersink concentric to the hole	Counter	Bore	Pilot	Cutter	काउंटरसेंक छेद में संकेंद्रित करने के लिए अंत में प्रदान किया जाता है	काउंटर	बोर	पायलट	कटर	С	1
10	For aerospace riveting countersink angle used	90°	100°	82°	120°	एरो स्पेस रिवेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला काउंटर सिंक कोण है -	900	100 ⁰	82 ⁰	120 ⁰	В	1
	Which of the following operation is carried out to make the hole dimensionally more accurate?	reaming	tapping	boring	drilling	निम्नितिखित में से कौन सा ऑपरेशन छेद को और अधिक सटीक बनाने के लिए किया जाता है?	रिमिंग	टेपिंग	बोरिंग	ड्रिलिंग	A	1
	How does a hand reamer differ from a machine reamer?	Larger bevel lead for the cutting edge	More number of cutting teeth	Less number of cutting teeth		एक मशीन रीमर से एक हैण्ड रीमर अलग कैसे होता है?	कटिंग एज के लिए एक बड़ी बेवल लीड	कटिंग टीथ की अधिक संख्या	कटिंग टीथ कीकम संख्या	कटिंग एज के असमान फैलाव	A	1
	Which one of the following coolant is used for reaming aluminium workpiece?	Kerosene	Water	Air pressure	Lard oil	एल्युमीनियम वर्कपीस को रीमिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्लेंट का उपयोग किया जाता है?	मिटटी तेल	पानी	एयर प्रेशर	लाई आयल	A	1
14	In reamer the portion of the body which is reduced in diameter below the cutting edges is called	Axis	Shank	Circular land	Recess	रिएमर के भाग में बॉडी के हिस्से को कटे हुए किनारों के नीचे व्यास में घटाया गया तो कहलाता है	एक्सिस	शेंक	सर्कुलर लैंड	रिसेस	D	1

			Name of the Trad	le : Aeronautical St	tructure and Equip	ment Fitter - 1 st Semester - NSQF - Module - 7 - Ai	rcraft Main Parts					
#	Question	Opt A	Opt B	Opt C	Opt D	Question	Opt A	Opt B	Opt C	Opt D	Ans	Level
	Small-hinged section on the outboard portion of a wing that are used to generate a rolling motion for an aircraft	Aileron	Elder ron	Alderaan	Aleron	एक विंग के आउटबोर्ड हिस्से पर छोटा-टिका हुआ खंड जो एक विमान के लिए रोलिंग गति उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है	ऐलेरों	एल्डर रों	एल्डीरेन	एलेरों	A	1
2	Which of the following is not a part of the airframe?	Fuselage	Wing	Stabilizing tail	Landing gear	निम्नलिखित में से कौन एयरफ्रेम का हिस्सा नहीं है?	फ्यूज़लेज	विंग	स्टबिलीज़िंग टेल	लैंडिंग गियर	D	1
3	What material is used for aircraft fuselage?	Aluminium alloys	Titanium alloys	Silver alloys	Metal alloys	विमान फ्यूज़लेज के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?	एल्यूमीनियम मिश्र धातु	टाइटेनियम मिश्र धातु	चाँदी की मिश्र धातु	मेटल मिश्र धातु	A	1
4	Landing gears are also known as	Stabilizers	Empennage	Undercarriage	Aileron	लैंडिंग गियर को के रूप में भी जाना जाता है	स्टेबलाइजर्स	एम्पेनज	अंडर कैरेज	ऐलेरों	С	1
	Which of the following supports an aircraft on the ground?	Rudder	Engines	Aileron	Landing gear	निम्नलिखित में से कौन ,जमीन पर एक विमान का सपोर्ट करता है?	रुडर	इंजन	ऐलेरों	लैंडिंग गियर	D	1
6	Stabilizing tail is also known as	Rudder	Empennage	Aileron	Wingtip	स्टैबलाइजिंग टेल को के रूप में भी जाना जाता है।	रुडर	आम्पनाश	ऐलेरों	विंग टिप	В	1
7	A tool used in cutting internal threads is called a	Twist drill	Тар	Die	End mill	आंतरिक थ्रेड को काटने में प्रयुक्त एक उपकरण को कहा जाता है	ट्विस्ट ड्रिल	टैप	डाई	एंड मिल	В	1
	Which tap does the threads gradually cut in to the material from the beginning of tap?	Tapered tap	plug tap	bottoming tap	starter tap	कौन से टैप , मटेरियल में थ्रेड टैप के शुरुआत से ही काटने लगते है	टेपर टैप	प्लग टैप	बोटोमिंग टैप	स्टार्टर टैप	A	1
	What tool is used to hold the tap when tapping a hole by hand?	Tap key	Tap holder	Tap wrench	Tap chuck	हाथ से छेद की टेपिंग करते समय टैप को पकड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?	टैप की	टैप होल्डर	टैप रिंच	टैप चक	С	1
10	Threading is an operation of	smoothing and squaring the surface around a hole	sizing and finishing a small diameter hole.	producing a hole by removing metal along the circumference of a hollow cutting tool		थ्रेडिंग एक ऑपरेशन है	छेद के चारों ओर की सतह को चिकना और चौकोर करना	एक छोटे व्यास के छेद को आकार और फिनिशिंग करना	एक खोखले काटने वाले उपकरण की परिधि के साथ धातु को हटाकर एक छेद का निर्माण करना	बाहरी बेलनाकार सतह पर हेलिकल खांचे काटना	D	1
	The distance through which a screw thread advances axially in one turn is called	Pitch of thread	Lead of thread	Depth of thread	Diameter of thread	वह दूरी जिसके माध्यम से एक टर्न में एक स्क्रू थ्रेड आगे बढ़ता है उसे कहा जाता है:	थ्रेड की पिच	थ्रेड की लीड	थ्रेड की डेप्थ	थ्रेड का व्यास	В	1
12	The angle of I. S. thread (V shaped) is	39 degree	44.7 degree	51.3 degree	60 degree	I. S. थ्रेड (V आकार) का कोण है:	39 डिग्री	44.7 डिग्री	51.3 डिग्री	60 डिग्री	D	1
13	The pitch diameter of a screw thread is the	Nominal diameter of the rod	Imaginary diameter in between the major and minor diameter of the thread	Maximum diameter of the thread	Minimum diameter of the thread	स्क्रू थ्रेड का पिच व्यास है	छड़ का नोमिनल व्यास	थ्रेड के मेजर और माइनर व्यास के बीच काल्पनिक व्यास	थ्रेड का अधिकतम व्यास	थ्रेड का न्यूनतम व्यास	В	1
14	What does H refer to in size M10X1.25-H9?	External thread	Internal thread	Pitch	Minor diameter	M10X1.25-H9 आकार में H क्या संदर्भित करता है	एक्सटर्नल थ्रेड	इंटरनल थ्रेड	पिच	माइनर डायामिटर	В	1

Question	Opt A	Opt B	Opt C	Opt D	Question	Opt A	Opt B	Opt C	Opt D	Δns	Lev
Question	Opt A	Оргъ	Орго	Оргъ	Question	Ορι Α	Opt B	Ορί σ	Ορί Β	Alls	
For safety, the fuse wire used in the mains for household supply of electricity must be made of metal having	Low melting point	High resistance	High melting point	Low specific heat	सुरक्षा के लिए, बिजली की घरेलू आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले फ्यूज तार किस धातु का होना चाहिए?	कम गलनांक	उच्च प्रतिरोध	उच्च गलनांक	कम विशिष्ट ऊष्मा	A	,
The most important ore of aluminium is	Galena	Calamine	Calcite	Bauxite	एल्यूमीनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है?	गेलिना	कैलेमाइन	केल्साइट	बॉक्साइट	D	
Duralumin is an alloy of	Aluminium and Copper	Aluminium and Iron	Aluminium and Carbon	Aluminium and Mercury	इयूरालुमिन एक मिश्र धातु है?	एल्युमिनियम और कॉपर	एल्युमिनियम और आयरन	एल्यूमीनियम और कार्बन	एल्यूमीनियम और पारा	A	
Which of the following alloy is used in making aircraft structures?	Duralumin	Brass	Bronze	Manganin	निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग विमान संरचनाओं को बनाने में किया जाता है?	इ्यूलारिमिन	तांबा	पीतल	मांगनीस	A	
Presence of which material in aluminium alloy provides ductility to the alloy?	Silicon	iron	Copper	Zinc	एल्यूमीनियम मिश्र धातु में किस सामग्री की उपस्थिति मिश्र धातु को लचीलापन प्रदान करती है?	सिलिकॉन	लोहा	तांबा	जस्ता	С	
Which thread type has the better vibration resistance?	A fine thread	A course thread	Normal pitch	internal thread	किस प्रकार के थ्रेड में बेहतर कंपन प्रतिरोध होती है	एक महीन थ्रेड	एक कोर्स थ्रेड	सामान्य पिच	आंतरिक थ्रेड	A	
Which thread type has a 55° angle?	Metric	Whitworth	UNF	UNC	किस प्रकार के थ्रेड में 55 डिग्री कोण होता है?	मीट्रिक	विटवर्थ	UNF	UNC	В	
Most commonly used thread form in aviation is	V thread	Round thread	Buttress	Square thread	विमानन (एविएशन) में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला थ्रेड है:	वी थ्रेड	राउंड थ्रेड	बटरेस	स्क्वायर थ्रेड	A	
Pitch of the screw thread is defined as	distance from the centre of one crest to the next	distance between major diameter and minor diameter	distance between the crest and the root of the thread	The angle of inclination of the thread to the imaginary perpendicular line	स्क्रू थ्रेड की पिच को किस रूप में परिभाषित किया गया है।	एक क्रस्ट के केंद्र से अगले क्रस्ट तक की दूरी	मेजर व्यास और माइनर व्यास के बीच की दूरी	थ्रेड की क्रस्ट और रूट के बीच की दूरी	काल्पनिक लंब रेखा के लिए थ्रेड के झुकाव का कोण	A	
The angle of a screw thread is	half the inclusive angle of the thread sides	the inclusive angle of the thread sides	the distance the thread moves in one turn	the surface joining the crest and the root	एक स्क्रू थ्रेड का कोण है	थ्रेड पक्षों का आधा समावेशी कोण	थ्रेड पक्षों के समावेशी कोण	थ्रेड एक टर्न मेंजितना घ्मता है	क्रस्ट और रूट को जुड़ने वाली सतह	В	
A basic shaft is one whose	Lower deviation is zero	Upper deviation is zero	Lower and upper deviations are zero	Lower deviation is greater than zero	एक मूल शाफ्ट वह है जिसका	निचला विचलन शून्य है	ऊपरी विचलन शून्य है	निचले और ऊपरी विचलन शून्य हैं	निचला विचलन शून्य से अधिक है	В	
The algebraic difference between the minimum limit and the basic size is called	Actual deviation	Upper deviation	Lower deviation	Fundamental deviation	न्यूनतम सीमा और मूल आकार के बीच बीजगणितीय अंतर को कहा जाता है	वास्तविक विचलन	ऊपरी विचलन	निचला विचलन	मौलिक विचलन	С	
A hole whose lower deviation is zero is called basic hole. Basic hole indicates letters?	(H)	(G)	(F)	(E)	एक छेद जिसका निचला विचलन शून्य होता है, बेसिक होल कहलाता है। बेसिक होल को दर्शाने वाला अक्षरों है	(H) -	(G)	(F)	(E)	A	
In a bilateral system of tolerance, the tolerance is allowed on	one side of actual size	one side of the nominal size	both sides of the actual size	both sides of the nominal size	टॉलरेंस की एक द्विपक्षीय प्रणाली (बाई-लेटरल सिस्टम ऑफ़ टॉलरेंस) में, टॉलरेंस प्रदान किया जाता है	वास्तविक आकार का एक पक्ष	नोमिनल आकार का एक पक्ष	वास्तविक आकार के दोनों ओर	नोमिनल आकार के दोनों ओर	D	
When a shaft is always bigger than the hole. This is a fit.	Transition fit	Interference fit	Clearance fit	Push fit	जब एक शाफ्ट होल से हमेशा बड़ा होता है। यह एक फिट है	- ट्रांजीशन फिट	इंटरफेरेंस फिट	क्लीयरेंस फिट	पुश फिट	В	