			Name of the T	rade : Smartphone	Technician Cum <i>F</i>	App Tester 1 <sup>st</sup> Sem - NSQF - Module 1 : Basic Fitti	ng Operation					
#	Question	Opt A	Opt B	Opt C	Opt D	Question	Opt A	Opt B	Opt C	Opt D	Ans	Level
1	Shape of prohibitions sign is	Circular	Triangle	Square	Rectangle	निषेध संकेत का आकार हैं	वृताकार	त्रिकोण	चतुर्भुज	आयत	A	1
	Safety in workshop can be classified in to categories	1	2	3	4	कार्यशाला में सुरक्षा को श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है	1	2	3	4	С	1
3	No smoking is sign	Prohibition sign	Mandatory sign	Warning sign	Information sign	धूम्रपान निषेध संकेत है	निषेध संकेत	अनिवार्य संकेत	चेतावनी का संकेत	सूचना संकेत	A	1
4	Shape of warning sign is	Circular	Triangle	Square	Rectangle	वर्निंग साइन की आकृति है	वृताकार	त्रिकोण	चतुर्भुज	आयत	В	2
5	Which is in use for workshop safety?	Hammer	Glove	file	Tong	कौन सा कार्यशाला सुरक्षा के लिए उपयोग होता है?	हेमर	दस्ताना	फ़ाइल	टोंग	В	2
6	First aid point is symbol of	Prohibition sign	Information sign	Warning sign	Mandatory sign	प्राथमिक चिकित्सा बिंदु का प्रतीक है	निषेध संकेत	सूचना संकेत	चेतावनी का संकेत	अनिवार्य संकेत	В	1
7	Surface gauge belongs to	Holding tools	Cutting tools	Measuring tools	Marking tools	सरफेस गेज का है	होल्डिंग टूल	काटने के उपकरण	मापने के उपकरण	उपकरण चिहिनत करना	D	1
8	Jenny calipers are available in	100mm 20mm 300mm	150mm 200mm 300mm	50mm 100mm 150mm	100mm 150mm 200mm	जेनी कैलीपर्समें उपलब्ध हैं	100 मिमी 20 मिमी 300 मिमी	150 मिमी 200 मिमी 300 मिमी	50 मिमी 100 मिमी 150 मिमी	100 मिमी 150 मिमी 200 मिमी	В	1
9	Scribers are made of	High carbon steel	Alloy steel	Tool steel	Mild steel	स्क्राईबर कस के द्वारा बने होते है	उच्च कार्बन इस्पात	अलॉय स्टील	औजारों का स्टील	नरम इस्पात	A	2
10	For correct location and seating divider point price punch marks	45°	30°	60°	90°	सही स्थान और बैठने के लिए डिवाइडर पॉइंट प्राइस पंच निशान	45°	30°	60°	90°	В	1
11	The angle point is in a centre punch	90°	30°	75°	45°	सेंटर पॉइंट में कोण बिंदु है	90°	30°	75°	45°	A	1
12	Which caliper is used for quick setting?	Firm joint caliper	Spring caliper	Spring joint caliper	Lap joint caliper	त्वरित सेटिंग के लिए किस कैलीपर का उपयोग किया जाता है?	फर्म जॉइंट कैलिपर	स्प्रिंग कैलिपर	स्प्रिंग ज्वाइंट कैलीपर	लेप जॉइंट कैलिपर	С	1
13	The angle of prick punch is	30°	45°	75°	90°	प्रिक पंच का कोण है	30°	45°	75°	90°	A	2
14	Marking table made of	Alloy steel	Cast iron	Tool steel	Mild steel	मार्किंग टेबल से बनाई जाती है	अलॉय स्टील	कच्चा लोहा	औजारों का स्टील	नरम इस्पात	В	1
15	Bevel protractor has graduation marked from 0° to o° ?	01-120°	0-90°	0-180°	0-150°	बेवेल प्रोटेक्टर में 0° से 0° तक का गरेजुशन है ?	01-120°	0-90 °	0-180°	0-150 °	С	1
16	Marking media used for casting and forging surface is	White wash	Prussian blue	Copper sulphate	Red lead	कास्टिंग और फोर्जिंग सतह के लिए उपयोग किया जाने वाला चिहिनत मीडिया है	वाईट वश	प्रेषण नीला	कॉपर सल्फेट	लाल सीसा	A	2
17	Punches are used for	Marking	Measuring	Felling	Chipping	पंच के लिए उपयोग किया जाता है	अंकन	मापने	कटाई	चिप्पिंग के लिए	A	1

18 Which one is a marking tool ?	File	Chisel	Steel rule	Scriber	कौन सा उपकरण एक चिहिनत उपकरण है	फ़ाइल	छेनी	स्टील का स्केल	स्क्रईबर	D	2
19 Is used on filed or machine finished surface	Prussian blue	Copper sulphate	Cellulose lacquer	White wash	फाईल या मशीन फिनिश सतह पर उपयोग किया जाता है	पोर्शन ब्लू	कॉपर सल्फेट	सेलिसिस लेसर	वाईट वश	A	2
20 Solution is prepared by mixing copper sulphate in water and few drops of	Acetic acid	Nitric acid	Sulphuric acid	Citric acid	पानी में कॉपर सल्फेट और कुछ बूंदों को मिलाकर घोल तैयार किया जाता है	अम्लीय अम्ल	नाइट्रिक एसिड	सल्फ्यूरिक एसिड	सिट्रिक एसिड	В	2
21 Which marking media is poisonous?	Copper sulphate	Prussian blue	White wash	Cellulose lacquer	कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है?	कोपर सल्फेट	पेशीयन ब्लू	वाईट वश	सेल्यूलोज लेकर	A	1
22 Which parts of universal surface gauge is draw parallel line ?	Adjusting screw	Guide line	Base	Rocker arm	यूनिवर्सल सरफेस गैज के कौन से भाग में समान्तर लाइन है	एडजसटिंग स्क्रू	गाइड लाइन	आधार	रोकर आर्म	В	1
23 Laying large circle which tool use	Trammel	Divider	Jenny caliper	Scriber	बड़े वृत्त को बानाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है	ट्रेमल	डिवाइडर	जेनी कैलिपर	स्क्रईबर	A	1
24 18 Scriber point angle is	30°	60°	5° to 10°	12° to 15°	18 स्क्रिबर पॉइंट कोण है	30°	60°	5° से 10°	12° से 15°	D	1
25 What is the other name of Bond file?	Square file	Flat file	Triangle file	Round file	बॉन्ड फ़ाइल का दूसरा नाम क्या है?	स्क्वायर फ़ाइल	फ्लेट फ़ाइल	त्रिभुज फ़ाइल	गोल फाइल	В	2
26 Second cut on a file is type of	Section	Grade	Cut	Design	फ़ाइल पर दूसरा कट टाइप है	सेक्शन	ग्रेड	कट	डिज़ाइन	В	1
27 Files are generally made of	Cast iron	High carbon steel	Alloy steel	Tool steel	फाइलें आम तौर पर से बनी होती हैं	कच्चा लोहा	उच्च कार्बन इस्पात	अलॉय स्टील	औजारों का स्टील	В	1
28 Which file is used for wood work?	Rasp cut file	Curve cut file	Rough file	Dead smooth file	किस फाइल का उपयोग लकड़ी के काम के लिए किया जाता है	रासप कट फाइल	कर्व कट फाइल	रफ फ़ाइल	डेड स्मूथ फ़ाइल	A	2
29 Chisel used to cut keyways	Flat chisel	Cope chisel	Round nose chisel	Diamond point chisel	छेनी कटौती कीवेस के लिए इस्तेमाल किया	फ्लैट चेसल	कोप छेनी	राउंड छेनी	डिमॉन्ड पॉइंट चसेल	В	2
30 Chisels are made from	Alloy steel	High carbon steel	Tool steel	Mild steel	छेनी से बने होते हैं	अलॉय स्टील	उच्च कार्बन इस्पात	औजारों का स्टील	नरम इस्पात	В	1
31 The cross section of chisel is usually	Hexagonal	Square	Circular	Triangular	छेनी का क्रॉस सेक्शन आमतौर पर होता है	हेक्सागोनल	वर्ग	व्रीताकर	त्रिकोणीय	A	1
32 Which chisel are used for separating metal after chain drilling?	Flat chisel	Cross cut chisel	Diamond point chisel	Web chisel	चेन ड्रेलिंग के बाद किस छेनी का उपयोग मेट्रॉल को अलग करने के लिए किया जाता है	फ्लैट चेसल	क्रोस कट छेनी	डायमंड पॉइंट छेनी	वेब छेनी	D	2
33 Which file is used in silver smooth work?	Riffler file	Mell sow file	Crossing file	Tinks file	सिल्वर स्मूथ वर्क में किस फाइल का उपयोग किया जाता है	राइफ़र फ़ाइल	मेल सो फ़ाइल	क्रासिंग फाइल	टींक्स फ़ाइल	A	1
34 Crossing file is known as	Riffler file	Mell sow file	Fish bock file	Barret file	क्रॉसिंग फ़ाइल के रूप में जाना जाता है	राइफ़र फ़ाइल	मेल सो फ़ाइल	फिश बॉक फाइल	बैरेट फ़ाइल	C	1
35 area used for sharpening teeth of wood working saw	Mill saw file	Riffler files	Crossing file	Tinks file	क्षेत्र का उपयोग लकड़ी के दांतों को तेज करने के लिए किया जाता है	मिल सा फाइल	रिफलर फाइलें	क्रॉस फाइल	टींक्स फ़ाइल	A	1

36 file is used for finishing automobile bodies after tinkering	Tinker's file	Barrette file	Crossing file	Mell sow file	फ़ाइल का उपयोग ऑटोमोबाइल निकायों को टिंकरिंग के बाद परिष्करण के लिए किया जाता है	टिंकर की फाइल	बैरेट फ़ाइल	क्रॉस फाइल	मेल सॉफ़ाइल	A	1
37 Hacksaw blade is made of	High speed steel	Alloy steel	Mild steel	Tool steel	हेक सॉ ब्लेड से बना है	हाई स्पीड स्टील	अलॉय स्टील	नरम इस्पात	औजारों का स्टील	A	1
38 Tapping is a process of, cutting	External thread	Internal thread	Grooves	Plain thread	टेप्पिंग एक प्रक्रिया में जिसमेकाटते है	बाह्य थ्रेड	इनरर्नल थ्रेड	खांचे	सादा थ्रेड	В	1
39 The weight of engineers hammer is from gm to gm	130 to 150 gm	125 to 750 gm	300 to 1400 gm	100 to 200 gm	इंजीनियरों हथौड़ा का वजन ग्राम से ग्राम तक है	है 130 से 150 ग्राम	125 से 750 ग्राम	300 से 1400 ग्राम	100 से 200 ग्राम	В	1
40 Reamer is used for	Enlarging hole	Drilling hole	Increasing depth of hole	Threading the hole	e रीमर उपयोग किया जाता है	छेद बड़ा करने के लिए	छेद करने के लिए	छेद की गहराई बढ़ाने के लिए	छेद में थ्रेड करने के लिये	A	1
41 Which files are used in soft material?	Curved cut file	Rasp cut file	Second cut file	Single cut file	सॉफ्ट मटीरियल में किन फाइलों का उपयोग किया जाता है?	घुमावदार कट फाइल	रासप कट फाइल	सेकण्ड कट फाइल	सिंगल कट फाइल	A	2
42 A high degree of finish is file with	Bastard file	A second cut file	A smooth file	Dead smooth file	एक उच्च डिग्री की फिनिश के साथ उपयोग की जाती है	बास्टर्ड फ़ाइल	एक दूसरी कट फाइल	एक चिकनी फाइल	मृत चिकनी फ़ाइल	D	1
43 The base unit of length as per SI	Relenetre	Metre	Centimetre	Millimeter	SI के अनुसार लंबाई की आधार इकाई	रीलेंटर	मीटर	सेंटीमीटर	मिलीमीटर	В	2
44 Least count of steel rule is	0.1 mm	0.05 mm	0.02 mm	0.5 mm	स्टील रूल की लीस्ट काउंट है	0.1 मिमी	0.05 मि.मी.	0.02 मि.मी.	0.5 मिमी	D	1
45 Steel rules are made of	Stainless steel	Alloy steel	Mild steel	Tool steel	स्टील का रूल से बनाए जाते हैं	स्टेनलेस स्टील	अलॉय स्टील	नरम इस्पात	औजारों का स्टील	A	1
46 Steel rules are available in length is	150 MM 300 MM 600 MM	100 mm 200 mm 300mm	50 mm 100 mm 200 mm	200 mm 200 mm 400 mm	स्टील का रूल लंबाई में उपलब्ध हैं	150 मिमी 300 मिमी 600 मिमी	100 मिमी 200 मिमी 300 मिमी	50 मिमी 100 मिमी 200 मिमी	200 मिमी 200 मिमी 400 मिमी	A	1
47 Least count of micrometer is	0.001 mm	0.1 mm	0.02 mm	0.003 mm	माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट है	0.001 मिमी	0.1 मिमी	0.02 मि.मी.	0.003 मि.मी.	A	1
48 Bevel protractor can measure angle within an accuracy	± 1°	± 2°	± 3°	± 0.5°	बेवल प्रोटेक्टर एक सटीकता के भीतर कोण को माप सकता है	± 1°	± 2°	± 3°	± 0.5°	A	2
49 The vernier bevel protractor is used to measure	Right angle	Acute angle	Obtuse angle	Reflex angle	वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है	समकोण	न्यून कोण	अधिक कोण	रेफ़्लिक्स कोण	С	1
50 Vernier depth gauge is used for measuring	External dimension	Internal dimension	Step depth of blind hole	Pitch diameter	वर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग मापने के लिए किया जाता है	बाहरी आयाम	आंतरिक आयाम	अंधे छेद की चरण गहराई	पिच डायमीटर	С	1
51 The size of vernier height gauge is stated by height of	Beam	Base	Verniear slide	Scriber	वर्नियर ऊंचाई के आकार हाईट द्वारा बताया गया है	बीम	बेस	वर्निअर स्लाइड	स्क्राईबर	A	2
52 The most commonly used size has beam of vernier height gauge is mm	200 mm	300 mm	250 mm	150 mm	सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले आकार में वर्नियर हाइट के बीम का बीम मिमी है	200 मिमी	300 मिमी	250 मिमी	150 मिमी	В	2

53	The least count of vernier height gauge must be read used on	Vee block	Surface plate	Machine board	Any flat surface	वर्नियर ऊंचाई नापने की कम से कम गिनती पर इस्तेमाल की जानी चाहिए	वी ब्लॉक	सरफेस प्लेट	मशीन बोर्ड	कोई सपाट सतह	В	1
54	Engineers square are made in grade	1 Grade	2 Grade	3 Grade	4 Grade	इंजीनियर स्क्यर ग्रेड में बनाये जाते हैं	1 ग्रेड	2 ग्रेड	3 ग्रेड	4 ग्रेड	В	2
55	Which grade of engineers square is used general machine workshop?	Grade A	Grade B	Grade C	Grade D	इंजीनियरों स्क्रूयर के कौन से वर्ग का उपयोग जनरल मशीन कार्यशाला में किया जाता है	ग्रेड ए	ग्रेड बी	ग्रेड सी	ग्रेड डी	С	2
56	Difference between 1 MAD 1 VSD is in vernier caliper	0.02 mm	0.01 mm	0.002 mm	0.001 mm	1 एमएडी 1 वीएसडी के बीच अंतर वर्नियर कैलिपर में है	0.02 मि.मी.	0.01 मिमी	0.002 मिमी	0.001 मिमी	В	2
57	The simplest type of sensitive drilling machine is used for work	Heavy work	Light work	Simple work	Different work	काम के लिए सबसे सरल प्रकार की संवेदनशील ड्रीलिग मशीन का उपयोग किया जाता है	भारी काम	हल्का काम	साधारण काम	अलग काम	В	2
58	1 cm is mm	10 mm	5 mm	4 mm	2 mm	1 सेमी मिमी है	10 मिमी	5 मिमी	4 मिमी	2 मिमी	A	1
59	Try square is to measure	90°	75°	60°	45°	वर्ग को मापने के लिए है0°	90°	75°	60°	45°	A	1
60	The least count of vernier bevel protector is	5'	6'	7'	8'	वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर का लीस्त काउंट है	5 '	6 '	7'	8 '	A	2
61	Right angle is	90°	45°	30°	60°	सम कोण है	90 °	45 °	30°	60°	A	1
62	The sensitive drilling machine is capable of drill holes up to which size diameter	12.5 mm	25 mm	50 mm	7 mm	संवेदनशील ड्रीलिंग मशीन आकार के व्यास तक ड्रिल छेद करने में सक्षम है	12.5 मि.मी.	25 मिमी	50 मिमी	7 मिमी	A	1
	The operation of smoothing the inner surface of drilling hole is carried out with help of	Reamer	Punch	Scriber	Hammer	ड्रिलिंग छेद की आंतरिक सतह को चिकना करने का कार्य की सहायता से किया जाता है	रीमर	पंच	स्क्राईबर	हथौड़ा	A	2
	Which vice is used in drilling operation to hold the job?	Machine vice	Bench vice	Leg vice	Hand vice	किस वाइस का उपयोग कार्य को रोकने के लिए ड्रिल्लिंग ऑपरेशन में किया जाता है	मशीन वाइस	बेंच वाइस	लेग वाइस	हैंड वाइस	A	1
65	Feeler gauge is used to check gap between	Mating parts	Measuring the work piece	Adjusting the parts of play	Threading the job	फीलर गेज का इस्तेमाल बीच में गैप को चेक करने के लिए किया जाता है	जोड़ने वाले भागों के लिए	वर्कपीस के मापन के लिए	प्ले 'की के हिस्सों को समायोजित करना	चूड़ी बनाने के लिए	A	2
66	The length of blade feeler gauge is	100 mm	150 mm	300 mm	50 mm	ब्लेड फीलर गेज की लंबाई है	100 मिमी	150 मिमी	300 मिमी	50 मिमी	A	2
67	It is the algebraic difference between the actual size and basic size is	Actual deviation	Tolerance	Zero line	Deviation	यह वास्तविक आकार और मूल आकार के बीच बीजगणितीय अंतर है	वास्तविक विचलन	टोलेरेन्स	शून्य रेखा	विचलन	A	2
	It is the algebraic difference between maximum limit of size and it's corresponding basic size	Actual deviation	Deviation	Upper deviation	Lower deviation	यह आकार की अधिकतम सीमा के बीच बीजीय अंतर है और यह इसी मूल आकार का है	वास्तविक विचलन	विचलन	ऊपरी विचलन	कम विचलन	С	2

## Name of the Trade: Smartphone Technician Cum App Tester 1st Sem - NSQF - Module 2: Facing & Plain Turning # Question Opt A Opt B Opt C Opt D Question Opt B Opt C Opt D Opt A Ans Level Chipping process टर्निंग क्या है? यांत्रिक प्रक्रिया वेल्डिंग की प्रक्रिया फीलिंग प्रक्रिया चिपिंग प्रक्रिया Machining process Welding process Felling process 1 What is turning? Α Drilling machine मशीनिंग उपकरण जिस पर टर्न आउट किया गया है, 2 Machining tool on which turning is carried out is Transformer लेग वाइस टांसफोरमर डिललिग मशीन Lathe Leg vice Α ज्ञात है known हेड स्टॉक का गियर व्हील क्या है? बॉल गियर बैक गियर 3 What is the Gear wheel of head stock? Ball Gear Back Gear Front Gear Of Gear फ्रंट गियर गियर का Α 1 4 Head stock of lathe are\_\_\_\_ 2 3 5 लेथ का प्रमुख स्टॉक \_\_\_\_ प्रकार हैं 2 3 4 4 5 Α 1 5 The bed of lathe is made of Cast iron Alloy steel Mild steel Tool steel लेथ का बेड \_\_\_ से बना है कच्चा लोहा अलॉय स्टील नरम इस्पात औजारों का स्टील Α Pipe centre Dead centre टेंपरिंग मोड़ के लिए कौन सा केंद्र उपयुक्त है पाइप केंद्र डेड सेंटर बॉल सेंटर 6 Which centre is suitable for taper turning? Live centre Ball centre लाइव सेंटर D 1 टेल स्टॉक स्पनिडल हेड स्टॉक स्पिंडल Head stock Bed डेड सेंटर म्ख्य ध्री बेड 7 Dead centre is fixed on Tail stock spindle Main spindle \_\_\_ तय है Α spindle 8 The centre which is accommodated in main spindle Ball centre Half centre मुख्य ध्री में जिस केंद्र में निवास किया जाता है उसे लाडव सेंटर मृत केंद्र बॉल सेंटर हाफ सेंटर Live centre Dead centre Α 1 is known as कहा जाता है का उपयोग साधारण उद्देश्य के लिए किया जाता है साधारण केंद्र बॉल केंद्र \_ is used for ordinary purpose Ordinary centre Half centre Ball centre आधा केंद्र पाइप केंद्र Pipe centre Α 1 10 The dead centre is made out of High carbon steel Low carbon steel Tool steel Mild steel डेड सेंटर \_\_\_ से बना है उच्च कार्बन इस्पात कार्बन की कम औजारों का स्टील नरम इस्पात Α 1 मात्रा वाला इस्पात लेथ मशीन पर ऑपरेशन का सामना करने में जॉब की 11 In facing operation on lathe tool is fed at \_\_\_\_ degree 45° 90° 75° 60° 45° 90° 75° 60° В 1 ध्री को \_\_\_ डिग्री पर रखा जाता है to axis of job Mass production Unique production limited production फॉर्म टूल मेथड का उपयोग \_\_\_ के लिए छोटे-छोटे प्रहार यूनिवर्सल उत्पादन बड़े पैमाने पर अनोखा उत्पादन लिमिट उत्पादन В 12 Form tool method is used \_\_\_\_ for producing small Universal के लिए किया जाता है production उत्पादन वैनेडियम 13 Alloy of \_\_ are used to produce high speed steel Selner के मिश्र धात् का उपयोग उच्च गति स्टील का सेलनर Vanadium Steel Copper इस्पात तांबा Α 2 उत्पादन करने के लिए किया जाता है

16   Which made all a lead for calling goal 2   High cancer about   Cast into   Planes:   Nobber   Shown and a first first distribution and a strain flower   Shown and a first flower product would be product		1	_	<u>,                                      </u>	<u> </u>						1	т
Time   F	14 Tail stock method the tool moves to the lathe axis	Horizontal	Parallel	Vertical	Same	टेल स्टॉक विधि टूल लेट्स अक्ष पर ले जाता है	क्षैतिज	समानांतर	खड़ा	सही	В	1
Property Large growth and a standard is	15 Which material is used for cutting tool?	High carbon steel	Cast iron	Plastic	Rubber		उच्च कार्बन इस्पात	कच्चा लोहा	प्लास्टिक	रबर	A	1
18   Trail angle is known as   End outling angle   Approach angle   Side rake angle centers from   10   2º 10 10º   0º 20º   10º to 10º   10º to 10º to 10º   10º to 10º to 10º   10º to 10º to 10º to 10º to 10º to 10º   10º to		Carbides	Ceramic	Cementery	High carbon steel	पाउडर धातु विज्ञान तकनीक से उत्पन्न होता हैं	करबैड	सेरेमिक	सीमेंटरी	उच्च केबल स्टील	A	2
angle   19 Side rake angle varies from   10   2° to 10°   0° 10° 20°   10° 10° 20°   10° 10° 15°   बाइड रेक कोण   से होता है   2° से 10°   0° से 20°   10° से 15°   8   20°   10° से 15°   10° से 15° से 15	17 Approach angle growned is standard is	30°	50°	10°	15°	दृष्टिकोण कोण बढ़ने का मानक है	30°	50°	10°	15°	A	3
20 The side reside angle normally does not exceed to 1° 2° 3° 4° शाहुद दिलेक रंगल समान्य गए से समान्य गाँछे 1° 2° 3° 4 विशे 8 8 2° 1° 1° 1° 2° 3° 4 विशे 8 8 2° 1° 1° 1° 2° 3° 4 विशे 8 8 2° 1° 1° 1° 2° 3° 4 विशे 8 8 2° 1° 1° 1° 1° 2° 3° 4 विशे 8 8 2° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1°	18 Trail angle is known as	End cutting angle	Approach angle	Side rake angle		ट्रेल कोण के रूप में जाना जाता है	एंड कटिंग कोण	दृष्टिकोण कोण	साइड रेक कोण	साइड क्लैरेंस कोण	A	1
होता है  21 ISO metric course thread is designated as M <sub>11</sub> M <sub>12</sub> M <sub>12</sub> M <sub>13</sub> M	19 Side rake angle varies from to	2° to 10°	0° to 20°	10° to 20°	10° to 15°	साइड रेक कोण से होता है	2°社 10°	0°से 20°	10 ° से 20 °	10° 社 15°	В	1
किया गया है	20 The side relief angle normally does not exceed to	1°	2°	3°	4°		1 °	2 °	3°	4 डिग्री	В	1
23 The angle of BSW thread V form thread is	21 ISO metric coarse thread is designated as	M <sub>14</sub>	M <sub>13</sub>	M <sub>12</sub>	M <sub>10</sub>		M <sub>14</sub>	M <sub>13</sub>	M <sub>12</sub>	M <sub>10</sub>	С	1
24 ISO metric fine thread are designated as	22 The thread angle of ISO metric method is	90°	80°	60°	70°	आईएसओ मीट्रिक विधि का थ्रेड एंगल है	90°	80°	60°	70°	С	1
Second State   Company of the properties of the properties of the properties of the properties of engineering   Company of the properties of the properties of engineering   Company of the properties of the p	23 The angle of BSW thread V form thread is	60°	55°	47.5°	45°	BSW थ्रेड V फॉर्म थ्रेड का कोण है	60°	55°	47.5°	45°	В	1
26 Tapping is mostly used for formation of External thread Internal thread Horizontal Vertical टैंपिंग का उपयोग ज्यादातर के गठन के लिए बाह्य ग्रेड आंतरिक थेड क्षैतिज लंबवत B  27 Angle of Indian standard thread is 55° 60° 45° 30° इंडियन स्टेंडई थ्रेड का कोण है 55° 60° 45° 30° B  28 Threads are used for general purpose of engineering Inch thread Metric thread BSW thread BA thread इंजीनियरिंग के सामान्य उद्देश्य के लिए इंच थ्रेड मेट्रिक थ्रेड BSW थ्रेड BA थ्रेड A	24 ISO metric fine thread are designated as	M <sub>10</sub> × 125	M <sub>11</sub> × 125	M <sub>12</sub> × 125	M <sub>13</sub> × 125	आईएसओ मीट्रिक फाइन थ्रेड के रूप में नामित किया गया है	M <sub>10</sub> × 125	M <sub>11</sub> × 125	M <sub>12</sub> × 125	M <sub>13</sub> × 125	С	2
िकया जाता है  27 Angle of Indian standard thread is 55° 60° 45° 30° इंडियन स्टेंडर्ड थ्रेड का कोण है 55° 60° 45° 30° В  28 Threads are used for general purpose of engineering lnch thread Metric thread BSW thread BA thread (अपने के सामान्य उद्देश्य के लिए इंच थ्रेड मेंट्रिक थ्रेड BSW थ्रेड BA थ्रेड A	25 Tapping is made of	High carbon steel	Low carbon steel	Mild steel	Alloy steel	टेपपिंग के द्वारा बना होता है	उच्च कार्बन इस्पात		माइल्ड स्टील	अलॉय स्टील	A	2
28 Threads are used for general purpose of engineering Inch thread Metric thread BSW thread BSW thread BSW thread Square and significantly and signific	26 Tapping is mostly used for formation of	External thread	Internal thread	Horizontal	Vertical		बाह्य थ्रेड	आंतरिक थ्रेड	क्षैतिज	लंबवत	В	1
engineering 3पयोग किए जाते हैं	27 Angle of Indian standard thread is	55°	60°	45°	30°	इंडियन स्टेंडर्ड थ्रेड का कोण है	55°	60°	45°	30°	В	2
29 Metric thread is divided into category 1 2 3 4 मीट्रिक थ्रेड को श्रेणी में विभाजित किया गया है 1 2 3 4 B		Inch thread	Metric thread	B S W thread	B A thread	इंजीनियरिंग के सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं	इंच थ्रेड	मेट्रिक थ्रेड	BSW थ्रेड	BA थ੍ਰੇਤ	A	1
	29 Metric thread is divided into category	1	2	3	4	मीट्रिक थ्रेड को श्रेणी में विभाजित किया गया है	1	2	3	4	В	1